

Asbestinventarisatetest

Oudebergstraat 46, 9500 Geraardsbergen




SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : 20260612-000153.000

Uitgegeven op : 12.06.2026

Geldig tot : 12.06.2036



Eindconclusie:

Asbestveilig (maar niet asbestvrij)

Tijdens de inspectie vastgesteld:

2

Asbestmaterialen

1

Beperking

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 0 | Asbestmaterialen | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 2 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Gwendoline Van Ghelue - DES-M8974

Procescertificaat : Safety Worx - ORG-RKQWR

KBO-nummer : 0797172922

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	5
Zone 1: Hoofdgebouw.....	6
Plan 1.1: Verd. -1.....	7
Plan 1.2: Verd. +0.....	8
Plan 1.3: Verd. +0.....	9
Plan 1.4: Verd. +0 - pleisterwerk muren.....	10
Plan 1.5: Verd. +1.....	11
Plan 1.6: Verd. +1.....	12
Plan 1.7: Verd. +1 - pleisterwerk muren.....	13
Plan 1.8: Verd. +2.....	14
Plan 1.9: Dakplan.....	15
Zone 2: Bijgebouw.....	16
Plan 2.1: Bijgebouw plan.....	17
Asbestmaterialen.....	18
Fiche 1: Dakbedekking.....	19
Fiche 2: Onderdak.....	24
Beperkingen.....	30
Fiche 3: Rookgaskanalen.....	31
Geen asbest.....	32
Fiche 4: Cementering kelder.....	33
Fiche 5: Buitencementering.....	35
Fiche 6: Pleisterwerk muren.....	37
Fiche 7: Leien zijkant woning.....	39
Overige ruimtes en materialen.....	41
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.....	42
Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen.....	44
Niet aanwezige ruimtes en materialen.....	45
Toelichting.....	46

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Hoofdgebouw



Tijdens de inspectie vastgesteld:

2 Asbestmaterialen

1 Beperking

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

0 Adviezen

4 Geen asbest


Plan 1.1: Verd. -1



Legende van plan 1.1: Verd. -1

Beschrijving	Type	Actie
4. Cementering kelder	Geen asbest	-
4.1 Code: M2	Mengmonster	-


Plan 1.2: Verd. +0



Legende van plan 1.2: Verd. +0

Beschrijving	Type	Actie
5. Buitencementering	Geen asbest	-
5.1 Code: M3	Mengmonster	-


Plan 1.3: Verd. +0



Legende van plan 1.3: Verd. +0

Beschrijving	Type	Actie
3. Rookgaskanalen	Beperking	-
7. Leien zijkant woning	Geen asbest	-


Plan 1.4: Verd. +0 - pleisterwerk muren



Legende van plan 1.4: Verd. +0 - pleisterwerk muren

Beschrijving	Type	Actie
6. Pleisterwerk muren	Geen asbest	-
6.1 Code: M1	Mengmonster	-


Plan 1.5: Verd. +1



Legende van plan 1.5: Verd. +1

Beschrijving	Type	Actie
1. Dakbedekking	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren


Plan 1.6: Verd. +1



Legende van plan 1.6: Verd. +1

Beschrijving	Type	Actie
7. Leien zijkant woning	Geen asbest	-
7.1 Code: M4	Puntmonster	-


Plan 1.7: Verd. +1 - pleisterwerk muren




Legende van plan 1.7: Verd. +1 - pleisterwerk muren

Beschrijving	Type	Actie
6. Pleisterwerk muren	Geen asbest	-
6.1 Code: M1	Mengmonster	-

Plan 1.8: Verd. +2




Plan 1.9: Dakplan



Legende van plan 1.9: Dakplan

Beschrijving	Type	Actie
2. Onderdak	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren


Zone 2: Bijgebouw




Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest

Plan 2.1: Bijgebouw plan



Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Wanneer u als particulier asbest verwijdt:
Buiten een gebouw mag u:
 - hechtgebonden asbest verwijderen dat zowel niet beschadigd als wel beschadigd is.U mag enkel beschadigd of asbest in slechte staat verwijderen indien:
 - niemand anders in de buurt

- materiaal bij verwijdering niet verder beschadigd raakt.

Voor details, zie <https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>

Omwille van het feit dat de toestand bij verwijderen niet zal veranderen (het gaat om een hechtgebonden toepassing), zal dit niet zorgen voor een hoge concentratie aan asbestvezels en kan deze toepassing verwijderd worden door een doe-het-zelver of een werknemer met een opleidingsattest eenvoudige handelingen. Echter dient men ervoor te zorgen dat men de toepassing tijdens verwijdering niet wordt beschadigd!

Gezien de hoogte van de toepassing is het raadzaam deze te laten verwijderen door een aannemer met dergelijk opleidingsattest.

Heb aandacht voor:

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

- Mondmasker FFP3.
- Wegwerpoverall, type 5 met kap
- Wegwerphandschoenen
- (Veiligheids-)laarzen of eventueel -schoenen

Veiligheidsvoorschriften:

- Bevochtig of fixeer het materiaal tijdens de werken regelmatig.
- Gebruik alleen handwerktuigen.
- Asbest niet te breken of beschadigen.

Ruim asbestafval en beschermende kledij op na de werken.

- Stop ze in een dubbele verpakking en breng ze weg als asbestafval.

Voor meer details: <https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Het is aan te raden eveneens de rubriek "Toelichting" achteraan in het asbestattest na te lezen waarin de methodieken van asbestverwijdering worden beschreven.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Verd. +1

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Indien men deze toepassing wenst te verwijderen of indien men hierin wenst te boren (vb. voor het plaatsen van zonnepanelen, is het aan te raden eerst een monsternamen uit te voeren zodat men met zekerheid de juiste en noodzakelijk veiligheidsmaatregelen kan nemen. (Zoals voorzien in het inspectieprotocol, is deze toepassing 'asbestverdacht', maar omwille van niet-staalnamen wordt deze aanzien als 'asbesthoudend')

Het is niet duidelijk of er zich direct onder het bitumen een asbestverdachte toepassing bevindt. In geval van verwijdering van de toepassing, is het raadzaam om ook na te gaan of er een onderliggende laag aanwezig is die al dan niet asbestverdacht is.

Indien geen staalname wordt uitgevoerd of indien het staal positief test op de aanwezigheid van asbest, dient deze toepassing als asbesthoudend materiaal verwijderd te worden zoals beschreven in de tekst hierboven.

Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijs van het afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het attest.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Zeer laag materiaalrisico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave
---------------------------------	---

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Dakbedekking
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Roofing
Bindmiddel van asbestmateriaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 1,50 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	1,50 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	<p>De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.</p> <p>Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.</p>
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

<p>Opmerking</p>	<p>Het dak van het hoofdgebouw bestaat uit pannen in klei en zijn dus niet verdacht. Het platte dak boven de slaapkamer is echter een plat dak waarvan de roofing is vervangen geweest en een bewijs daarvan aangeleverd kan worden door de klant. Echter is er één klein stukje roofing welke niet werd mee vervangen en die dus asbestverdacht is.</p> <p>Zoals voorzien in het inspectieprotocol onder punt 5.7 'Asbestverdacht', dient bitumen, roofing en teer aanzien te worden als asbestverdacht. Deze toepassing kan daarom enkel asbestvrij verklaard te worden op basis van een staalanalyse door een erkend labo of bewijsmateriaal dat duidelijk aangeeft dat de toepassing na 2001 is aangekocht/geplaatst.</p> <p>Het is niet duidelijk of er zich direct onder de bitumen/roofing (ook de vernieuwde!) een asbestverdachte toepassing bevindt. In geval van verwijdering van de toepassing, is het raadzaam om ook na te gaan of er een onderliggende laag aanwezig is die al dan niet asbestverdacht is.</p> <p>De hoeveelheid hierboven beschreven kan licht afwijken van de werkelijkheid, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.</p> <p>Omwille van een risico op lekkage (er is geen loden slab aanwezig waaronder het staal genomen kan worden) werd hier geen staal van genomen.</p>
-------------------------	---



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Wanneer u als particulier asbest verwijdert:
Buiten een gebouw mag u:
 - hechtgebonden asbest verwijderen dat zowel niet beschadigd als wel beschadigd is.U mag enkel beschadigd of asbest in slechte staat verwijderen indien:
 - niemand anders in de buurt

- materiaal bij verwijdering niet verder beschadigd raakt.

Voor details, zie <https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>

Omwille van het feit dat het gaat om een hechtgebonden toepassing die zich buiten bevindt, kan deze toepassing verwijderd worden door een doe-het-zelver of een werknemer met een opleidingsattest eenvoudige handelingen.

Informeer ter voorbereiding van de werkzaamheden bij de intercommunale voor wat betreft beschikbare asbestpakketten.

Indien u werkt met een aannemer, is het belangrijk dat hij/zij zich zeker houdt aan de meldingsplicht aan de regionale Directie van Toezicht Welzijn op het Werk voor wat betreft asbestverwijderingswerken. Indien dit niet gebeurt is dit niet alleen een inbreuk tegen de Welzijnswet maar kan u tevens de aangevraagde premie geweigerd worden.

Men dient ervoor te zorgen dat men de toepassing tijdens verwijdering zo min mogelijk beschadigt!

Heb aandacht voor:

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

- Mondmasker FFP3.
- Wegwerpoverall, type 5 met kap
- Wegwerphandschoenen
- (Veiligheids-)laarzen of eventueel -schoenen

Veiligheidsvoorschriften:

- Bevochtig of fixeer het materiaal tijdens de werken regelmatig.
- Gebruik alleen handwerktuigen.
- Asbest niet te breken of beschadigen.

Ruim asbestafval en beschermende kledij op na de werken.

- Stop ze in een dubbele verpakking en breng ze weg als asbestafval.

Voor meer details: <https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Het is aan te raden eveneens de rubriek "Toelichting" achteraan in het asbestattest na te lezen waarin de methodieken van asbestverwijdering worden beschreven.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: Dakplan

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Geen werkzaamheden uitvoeren waarbij men door de platen dient te boren of zagen. (voorbeeld: plaatsen zonnepanelen dient zodanig te gebeuren dat men het onderdak niet dient te doorboren)

Algemene opmerkingen

Bij verwijdering van de platen zullen mogelijks de onderliggende materialen (afwerkingsplaten bovenverdieping) eveneens vervuild zijn met asbeststof. (omwille van de trillingen veroorzaakt door bv. wind, kunnen vezels vrij komen.)

Het is dan ook aan te raden het materiaal, te reinigen. Dit kan gebeuren met een asbeststofzuiger of met vochtige doeken.

Deze doeken dienen nadien wel als asbesthoudend afval te worden afgevoerd (dubbel verpakt). Bij het verwijderen van dit asbeststof is het eveneens aan te raden volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien. (handschoenen, luchtdicht pak, P3 stofmasker). Deze beschermingsmiddelen dienen nadien eveneens als asbesthoudend afval te worden afgevoerd.

Het is aan te raden om in geval van vernieuwing van het dak maar behoud van de afwerking, na het verwijderen een staal te nemen van de onderliggende materialen zodat gekend is of er op dat moment al dan niet nog asbeststof aanwezig is.

Indien men deze toepassing wenst te verwijderen of indien men hierin wenst te boren of slijpen, is het aan te raden eerst een monsternamen uit te voeren zodat men met zekerheid de juiste en noodzakelijk veiligheidsmaatregelen kan nemen. (Zoals voorzien in het inspectieprotocol, is deze toepassing 'asbestverdacht', maar omwille van niet-staalname wordt deze aanzien als 'asbesthoudend')

Indien geen staalname wordt uitgevoerd of indien het staal positief test op de aanwezigheid van asbest, dient deze toepassing als asbesthoudend materiaal verwijderd te worden zoals beschreven in de tekst hierboven.

Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijs van het afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het attest.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Zeer laag materiaalrisico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave
---------------------------------	---

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Stootvaste afscherming of omkasting
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Beschrijving	Onderdak
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Menuiserite
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	<ul style="list-style-type: none"> • 35,10 m² - 0,20 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,07 m ³
Eenvoudig bereikbaar	<p>Nee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwijdering tast de bouwkundige integriteit aan.
Bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • Genageld, geniet
Identificatiemethode	<p>De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monsternamen.</p> <p>Motivatie: De opdrachtgever weigert om het materiaal te laten bemonsteren.</p>
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Zoals voorzien in het inspectieprotocol onder punt 5.7 'Asbestverdacht', dient vezelcement aanzien te worden als asbestverdacht.</p> <p>Deze toepassing heeft alle visuele kenmerken (vezelcement) van een asbesthoudende toepassing en om die reden dan ook asbestverdacht.</p> <p>Omwille van het feit dat het dak langs de binnenzijde is afgewerkt en/of voorzien is van een isolatie, is de onderzijde langs binnen niet waarneembaar en is het niet mogelijk om op basis van een bedrukking aan de onderkant na te gaan of het om een asbestvrije variant gaat.</p> <p>Het is niet duidelijk wanneer het dak juist werd vervangen (op de plannen is leesbaar dat er voorheen leien op het dak aanwezig waren)</p> <p>Deze toepassing kan daarom enkel asbestvrij verklaard te worden op basis van een staalanalyse door een erkend labo.</p> <p>De hoeveelheid hierboven beschreven kan licht afwijken van de werkelijkheid, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.</p>

Beperkingen



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Het is niet mogelijk om na te gaan of er zich in de (gemetste) schouw een asbestverdachte cementbuis bevindt. Via het dak kan geen inspectie gedaan worden van de binnenzijde van de schouw gezien de schouw weggenomen is geweest en op een andere plaats een inox doorvoer werd voorzien. (huidige verwarming met leem bezet en voorzien van inox buis --> zie foto in archief van dit dossier)

Van binnenuit was het evenmin waarneembaar of er zich eventueel aan satanbuis in de schouw bevindt. (de schouw was dichtgemaakt, zie foto in het archief van dit dossier)

Om die reden is het dan ook onmogelijk om uitsluitsel te geven over deze toepassing.

Ook voor wat betreft een eventuele smeerlaag aan de binnenzijde van de schouw, kan geen uitsluitsel worden gegeven omwille van het niet-inspecteerbaar zijn.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Verd. +0

Geen asbest

Fiche 4: Cementering kelder

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Verd. -1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
4.1	Mengmonster	M2	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Cementering kelder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 5,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	5,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Cementering binnenin de woning, valt volgens de definities, beschreven in het inspectieprotocol 2 met publicatiedatum 30/10/2025, onder 'pleisterwerk'.</p> <p>Zoals voorzien in het inspectieprotocol onder punt 5.7 'Asbestverdacht' en punt 5.9.3 'Verplichte monstername', dient pleisterwerk aanzien te worden als asbestverdacht en verplicht bemonsterd te worden volgens de hoeveelheden opgelegd in punt 5.9.4 van het inspectieprotocol. Ze dienen representatief te zijn voor de toepassing waarbij het mengmonster bestaat uit minimaal 2 monsterpunten.</p> <p>Deze toepassing kan daarom enkel asbestvrij verklaard te worden op basis van een staalanalyse door een erkend labo.</p> <p>Foto's van de monsterpunten zijn toegevoegd aan het digitaal dossier van dit attest.</p> <p>De hoeveelheid hierboven beschreven kan licht afwijken van de werkelijkheid, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.</p>

Fiche 5: Buitencementering

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Verd. +0

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
5.1	Mengmonster	M3	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Buitencementering
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	<ul style="list-style-type: none"> • 2,50 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	2,50 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Cementering aan de buitenzijde van de woning valt volgens de definities, beschreven in het inspectieprotocol 2 met publicatiedatum 30/10/2025, onder 'crepi'.</p> <p>Zoals voorzien in het inspectieprotocol onder punt 5.7 'Asbestverdacht' en punt 5.9.3 'Verplichte monstername', dient 'crepi' aanzien te worden als asbestverdacht en verplicht bemonsterd te worden volgens de hoeveelheden opgelegd in punt 5.9.4 van het inspectieprotocol.</p> <p>Deze toepassing kan daarom enkel asbestvrij verklaard te worden op basis van een staalanalyse door een erkend labo of op basis van ander bewijsmateriaal (type beelden Google maps en/of facturen na 2001)</p> <p>Foto's van de monsterpunten zijn toegevoegd aan het digitaal dossier van dit attest.</p> <p>De hoeveelheid hierboven beschreven kan licht afwijken van de werkelijkheid, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.</p>

Fiche 6: Pleisterwerk muren

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Verd. +0 - pleisterwerk muren
- Plan 1.7: Verd. +1 - pleisterwerk muren

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
6.1	Mengmonster	M1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 163,05 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,631 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Zoals voorzien in het inspectieprotocol onder punt 5.7 'Asbestverdacht' en punt 5.9.3 'Verplichte monstername', dient pleisterwerk aanzien te worden als asbestverdacht en verplicht bemonsterd te worden volgens de hoeveelheden opgelegd in punt 5.9.4 van het inspectieprotocol. Hierin staat beschreven dat een verschillend mengmonster van de muren en het plafond noodzakelijk is.</p> <p>Voor pleisterwerk dient een mengmonster genomen te worden van het pleisterwerk aanwezig in een individuele ruimte, een natte ruimte, een stookplaats en een trappenhal. De twee natte ruimtes bestaan niet uit pleisterwerk dus werden slechts 3 van de 4 punten bemonsterd.</p> <p>Foto's van de monsterpunten werden toegevoegd aan het digitaal dossier van dit attest.</p> <p>De hoeveelheid hierboven beschreven kan licht afwijken van de werkelijkheid, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.</p> <p>Op sommige plaatsen werd gebruik gemaakt van plaatwerk voor de afwerking. Het is niet steeds duidelijk om welk soort plaatwerk het gaat. Om die reden is het dan ook raadzaam om bij verwijdering aandacht te hebben voor de platen. Indien deze een honinggraadstructuur hebben en/of helder klinken kan het mogelijks gaan om een asbestverdachte toepassing en is het dus aan te raden een staalname te laten uitvoeren voor verwijdering.</p>

Fiche 7: Leien zijkant woning

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Verd. +0
- Plan 1.6: Verd. +1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
7.1	Puntmonster	M4	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Leien zijkant woning
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 15,65 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	15,65 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Het is waarneembaar dat het gaat om kunstleien en niet om natuurleien.</p> <p>Zoals voorzien in het inspectieprotocol onder punt 5.7 'Asbestverdacht', dient vezelcement aanzien te worden als asbestverdacht.</p> <p>Deze toepassing heeft alle visuele kenmerken (vezelcement) van een asbesthoudende toepassing.</p> <p>Omwille van het feit dat de leien zijn vastgenageld en de onderzijde langs binnen niet waarneembaar is, is het niet mogelijk om op basis van een bedrukking aan de onderkant na te gaan of het om een asbestvrije variant gaat.</p> <p>Omwille van deze vaststellingen, is deze toepassing dan ook asbestverdacht</p> <p>De hoeveelheid kan licht afwijken van de werkelijkheid, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.</p> <p>Het is niet duidelijk of er zich direct onder de leien een asbestverdachte toepassing bevindt. In geval van verwijdering van de toepassing, is het raadzaam om ook na te gaan of er een onderliggende laag aanwezig is die al dan niet asbestverdacht is.</p>

Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen


De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 8: Dakbedekking - tuinhuis	Het tuinhuis is voorzien van een dakbedekking in metalen beplating dus niet verdacht.	-
Fiche 9: Afdichtingsmateriaal aan schrijnwerk	Er zijn verschillende soorten schrijnwerk aanwezig (PVC en hout). Telkens werd vastgesteld dat de mastiek niet-verdacht is.	-
Fiche 10: Pakking stookketel	-	-

Fiche 8: Dakbedekking - tuinhuis




Situeringfoto




Detailfoto

Fiche 9: Afdichtingsmateriaal aan schrijnwerk




Situeringfoto




Detailfoto

Fiche 10: Pakking stookketel



Situeringfoto



Detailfoto

Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen

De asbestdeskundige controleert tijdens het onderzoek altijd bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten. Volgende onderdelen kon de asbestdeskundige echter niet onderzoeken. Het is dus mogelijk dat hier asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 11: Pleisterwerk plafond	Op sommige plaatsen in de houten roostering goed zichtbaar en is er dus geen verdacht plafond aanwezig. Op de eerste verdieping is er een afwerking in plaatmateriaal aanwezig, het is niet duidelijk wat zich onder deze platen bevindt, dus bij verwijdering dient men hier aandacht voor te hebben. De keuken is voorzien van een plafond maar daarvoor kon de eigenaar voldoende bewijs aanleveren waardoor het asbestvrij kon verklaard worden op basis van bewijsmateriaal (dus ook de smeerlaag tussen de gyprocplaten - referentie: OVAM nieuwsbrief 15 van 07/02/2025)	-

Fiche 11: Pleisterwerk plafond



Situeringfoto




Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen


De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 12: Liftinfrastructuur	-	-
Fiche 13: Leidingisolatie	-	-

Fiche 13: Leidingisolatie



Situeringfoto



Detailfoto

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoonst dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertuig en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	<p>Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid.</p> <p>Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.</p>
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	<p>Zorgvuldig of veilig beheer betekent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	<p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd.</p> <p>Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.</p>
Hermetische zone	<p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.</p>
Couveusezak	<p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.</p>
Erkend asbestverwijderaar	<p>Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.</p>
Roerend goed	<p>Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.</p>