

Asbestinventarisatetest

Meersestraat 119, 9690 Kluisbergen

Attestnummer : 20260515-000292.000

Uitgegeven op : 15.05.2026

Geldig tot : 15.05.2031



Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

4

Asbestmaterialen

6

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 1 | Asbestmateriaal | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 1 | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 2 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer	2
Geïnspecteerde zones	6
Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods.....	7
Plan 1.1: Kelder.....	8
Plan 1.2: Kelder (2).....	10
Plan 1.3: Gelijkvloers.....	12
Plan 1.4: Gelijkvloers (2).....	14
Plan 1.5: 1ste Verdieping.....	16
Plan 1.6: 1ste Verdieping (2).....	18
Plan 1.7: Daken en gevels.....	20
Asbestmaterialen	22
Fiche 1: Leien op dak straatkant.....	23
Fiche 2: Windveren schuin dak woning.....	27
Fiche 3: Doorvoerbuis in kelder.....	31
Fiche 4: Kleine elektr. materialen in oude kunststof in kelder/hal naar zolder.....	35
Beperkingen	39
Fiche 5: Materialen onder pannendak achterkant.....	40
Fiche 6: Dichtingsvoegen aan zolderraam.....	41
Fiche 7: Dichtingsvoegen aan betonnen ramen in zijgevel atelier/loods.....	42
Fiche 8: Materialen onder leien dak straatkant.....	43
Fiche 9: Slib, stof, gruis van verwerking of beschadiging van leien in dakgoot.....	44
Fiche 10: Gemetste schouw.....	45
Adviezen	46
Fiche 11: Vinylvloer in hal trap naar zolder.....	47
Fiche 12: 2x Antidreunvel onderaan spoelbak in keuken.....	48
Fiche 13: Lijm plint-, vloer- en wandbetegelingen.....	49
Geen asbest	50
Fiche 14: Pleisterwerk plafonds.....	51
Fiche 15: Gevelleien aan zijgevel woning.....	53
Fiche 16: Cementbezetting aan muren in kelder.....	55
Fiche 17: Pleisterwerk muren.....	57
Fiche 18: Cementbezetting aan muur in wasplaats (achterkant buitentoilet).....	59
Fiche 19: Glasmastiek in kelderraam.....	61
Fiche 20: Cementbezetting aan achtergevels woning en atelier/loods.....	63
Fiche 21: Toplaag plat dakdichting keuken/wasplaats/buitentoilet.....	65
Overige ruimtes en materialen	67

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.....	68
Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen.....	71
Niet aanwezige ruimtes en materialen.....	72
Toelichting.....	73

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 4** **Asbestmaterialen**
- 6** **Beperkingen**
- 0** **Uitsluitingen**
- 0** **Roerende goederen**
- 0** **Puin, steenslag, (water)bodem**
- 3** **Adviezen**
- 8** **Geen asbest**

Plan 1.1: Kelder




Legende van plan 1.1: Kelder

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

3. Doorvoerbuis in kelder	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
3.1 Code: M06 - doorvoerbuis -1	Puntmonster	-
4. Kleine elektr. materialen in oude kunststof in kelder/hal naar zolder	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
14. Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
14.1 Code: M02 - pleister P	Mengmonster	-

Plan 1.2: Kelder (2)




Legende van plan 1.2: Kelder (2)

Beschrijving	Type	Actie
16. Cementbezetting aan muren in kelder	Geen asbest	-

16.1 Code: M03 - cement. M -1	Mengmonster	-
19. Glasmastiek in kelderraam	Geen asbest	-
19.1 Code: M09 - mastiek raam -1	Puntmonster	-

Plan 1.3: Gelijkvloers




Legende van plan 1.3: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

12. 2x Antidreunvel onderaan spoelbak in keuken	Advies	-
14. Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
14.1 Code: M02 - pleister P	Mengmonster	-
17. Pleisterwerk muren	Geen asbest	-
17.1 Code: M01 - pleister M	Mengmonster	-
18. Cementbezetting aan muur in wasplaats (achterkant buitentoilet)	Geen asbest	-
18.1 Code: M04 - cement. M doorgang	Mengmonster	-
20. Cementbezetting aan achtergevels woning en atelier/loods	Geen asbest	-
20.1 Code: M05 - cement. M buitengevels	Mengmonster	-

Plan 1.4: Gelijkvloers (2)




Legende van plan 1.4: Gelijkvloers (2)

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

7. Dichtingsvoegen aan betonnen ramen in zijgevel atelier/loods	Beperking	-
10. Gemetste schouw	Beperking	-
13. Lijm plint-, vloer- en wandbetegelingen	Advies	-

Plan 1.5: 1ste Verdieping




Legende van plan 1.5: 1ste Verdieping

Beschrijving	Type	Actie
14. Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-

14.1 Code: M02 - pleister P	Mengmonster	-
17. Pleisterwerk muren	Geen asbest	-
17.1 Code: M01 - pleister M	Mengmonster	-

Plan 1.6: 1ste Verdieping (2)



Legende van plan 1.6: 1ste Verdieping (2)

Beschrijving	Type	Actie
4. Kleine elektr. materialen in oude kunststof in kelder/hal naar zolder	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren

10. Gemetste schouw	Beperking	-
11. Vinylvloer in hal trap naar zolder	Advies	-

1. Leien op dak straatkant	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
2. Windveren schuin dak woning	Asbestmateriaal	Verwijderen
5. Materialen onder pannendak achterkant	Beperking	-
6. Dichtingsvoegen aan zolderraam	Beperking	-
8. Materialen onder leien dak straatkant	Beperking	-
9. Slib, stof, gruis van verwerking of beschadiging van leien in dakgoot	Beperking	-
10. Gemetste schouw	Beperking	-
15. Gevelleien aan zijgevel woning	Geen asbest	-
15.1 Code: M07 - gevellei	Puntmonster	-
21. Toplaag plat dakdichting keuken/wasplaats/buitentoilet	Geen asbest	-
21.1 Code: M08 - roofing plat dak	Puntmonster	-

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien u dit via doe-het-zelf wenst te verwijderen, gelieve u vooraf goed te informeren en de nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen voor, tijdens en na de werken. Maak u de verwijderingstechniek "Eenvoudige Handelingen" eigen vooraleer het werk aan te vatten.

Bij elke asbestverwijdering dient vooraf een specifieke risicoanalyse opgemaakt te worden i.f.v. de bepaling van de risico's, voorzorgsmaatregelen, afschermingen, PBM's, CBM's, signalisatie, impact op de omgeving en

derden, afvalverwijdering, opleidingen, meldingen, luchtmetingen, communicatie bouwpartners, ...

PBM's: Standaard dient u minstens volgende te voorzien: Minstens stofmaskers, beter een halfgelaatsmasker en wenselijk (cfr. Codex) volgelaatsmasker type FFP3, wegwerp-pakken min. Cat. III type 5/6, veiligheidsbril & handschoenen, veiligheidsschoenen of -laarzen, tape om pak af te plakken, ...

CBM's: Standaard dient u minstens volgende te voorzien: afbakening werkzone, verbod toegang onbevoegden, afscherming, signalisatie, inpakzone & -materiaal, vochtige doeken, ...

Verwijdering: Zorg ervoor dat het materiaal intact blijft. Gebruik enkel handwerktuigen. Bevochtig met een lichte waternevel en/of fixeer. Hanteer de gedemonteerde materialen voorzichtig, scherm deze af en verpak ze zodra mogelijk. Maak de werkplek schoon met natte doeken. Behandel deze doeken en PBM's als asbesthoudend afval. Stofzuigen enkel met HEPA-filter. Niet vegen. Zorg ervoor dat er geen derden in de buurt zijn. Volg de adviezen uit de specifieke risicoanalyse.

Afvalverwijdering: Enkel hechtgebonden asbest mag dubbel-verpakt naar welbepaalde containerparken gebracht worden. Een "Opgeleid Aannemer asbestverwijdering" dient zelf in te staan voor de correcte afvoer.

Zie ook de tekst onderaan dit attest: "Asbest beheren en verwijderen"

Het wetgevend kader kunt u hier terugvinden: CODEX boek VI titel 3

Op de website van OVAM kunt u heel wat extra uitleg terugvinden: www.asbestinfo.be.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.7: Daken en gevels

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Bijkomend advies:

Deze verwijdering valt onder de noemer "werken op hoogte".

Hierdoor is er een verhoogd veiligheidsrisico voor de uitvoerder(s), derden en omgeving.

Ook is er een grotere moeilijkheidsgraad qua afscherming, verwijdering, manipuleren en verpakken van de asbestmaterialen en dit zonder breuk of stofvorming.

Wij adviseren daarom om dit eerder door een "Opgeleid Aannemer Asbestverwijdering" met opleidingsattest "Eenvoudige Handelingen" te laten uitvoeren.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Hoog materiaalrisico en/of hoge kans op vezelvrijgave
---------------------------------	---

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Leien op dak straatkant
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	<ul style="list-style-type: none">• 40,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	40,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none">• Genageld, geniet
Identificatiemethode	<p>De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.</p> <p>Motivatie: Er is een onderzoeksbeperking die monstername verhindert; De ruimte of het materiaal bevindt zich hoger dan 3,5 meter vanaf een vaste ondergrond.</p>
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Gezien bouwjaar en toestand zijn deze dakleien zeker asbestverdacht. Geen monstername kunnen uitvoeren wegens grote hoogte => dakleien dienen als asbesthoudend beschouwd te worden (tot een eventuele latere monsteranalyse uitsluitsel kan geven).



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien u dit via doe-het-zelf wenst te verwijderen, gelieve u vooraf goed te informeren en de nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen voor, tijdens en na de werken. Maak u de verwijderingstechniek "Eenvoudige Handelingen" eigen vooraleer het werk aan te vatten.

Bij elke asbestverwijdering dient vooraf een specifieke risicoanalyse opgemaakt te worden i.f.v. de bepaling van de risico's, voorzorgsmaatregelen, afschermingen, PBM's, CBM's, signalisatie, impact op de omgeving en derden, afvalverwijdering, opleidingen, meldingen, luchtmetingen, communicatie bouwpartners, ...

PBM's: Standaard dient u minstens volgende te voorzien: Minstens stofmaskers, beter een halfgelaatsmasker en wenselijk (cfr. Codex) volgelaatsmasker type FFP3, wegwerp-pakken min. Cat. III type 5/6, veiligheidsbril & handschoenen, veiligheidsschoenen of -laarzen, tape om pak af te plakken, ...

CBM's: Standaard dient u minstens volgende te voorzien: afbakening werkzone, verbod toegang onbevoegden, afscherming, signalisatie, inpakzone & -materiaal, vochtige doeken, ...

Verwijdering: Zorg ervoor dat het materiaal intact blijft. Gebruik enkel handwerktuigen. Bevochtig met een lichte waternevel en/of fixeer. Hanteer de gedemonteerde materialen voorzichtig, scherm deze af en verpak ze zodra mogelijk. Maak de werkplek schoon met natte doeken. Behandel deze doeken en PBM's als asbesthoudend afval. Stofzuigen enkel met HEPA-filter. Niet vegen. Zorg ervoor dat er geen derden in de buurt zijn. Volg de adviezen uit de specifieke risicoanalyse.

Afvalverwijdering: Enkel hechtgebonden asbest mag dubbel-verpakt naar welbepaalde containerparken gebracht worden. Een "Opgeleid Aannemer asbestverwijdering" dient zelf in te staan voor de correcte afvoer.

Zie ook de tekst onderaan dit attest: "Asbest beheren en verwijderen"

Het wetgevend kader kunt u hier terugvinden: CODEX boek VI titel 3

Op de website van OVAM kunt u heel wat extra uitleg terugvinden: www.asbestinfo.be.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.7: Daken en gevels

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Bijkomend advies:

Deze verwijdering valt onder de noemer “werken op hoogte”.

Hierdoor is er een verhoogd veiligheidsrisico voor de uitvoerder(s), derden en omgeving.

Ook is er een grotere moeilijkheidsgraad qua afscherming, verwijdering, manipuleren en verpakken van de asbestmaterialen en dit zonder breuk of stofvorming.

Wij adviseren daarom om dit eerder door een “Opgeleid Aannemer Asbestverwijdering” met opleidingsattest “Eenvoudige Handelingen” te laten uitvoeren.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Windveren schuin dak woning
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Nok, windveer, boeiboord
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	<ul style="list-style-type: none">• 3,00 m² - 4 stuks
Totale oppervlakte	12,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none">• Genageld, geniet
Identificatiemethode	<p>De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.</p> <p>Motivatie: Er is een onderzoeksbeperking die monstername verhindert; De ruimte of het materiaal bevindt zich hoger dan 3,5 meter vanaf een vaste ondergrond.</p>
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Gezien bouwjaar en toestand zijn deze windveren ook asbestverdacht. Geen monstername kunnen uitvoeren wegens grote hoogte => windveren dienen als asbesthoudend beschouwd te worden (tot een eventuele latere monsteranalyse uitsluitsel kan geven).



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar wordt. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien u dit via doe-het-zelf wenst te verwijderen, gelieve u vooraf goed te informeren en de nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen voor, tijdens en na de werken. Maak u de verwijderingstechniek "Eenvoudige Handelingen" eigen vooraleer het werk aan te vatten.

Bij elke asbestverwijdering dient vooraf een specifieke risicoanalyse opgemaakt te worden i.f.v. de bepaling van de risico's, voorzorgsmaatregelen, afschermingen, PBM's, CBM's, signalisatie, impact op de omgeving en derden, afvalverwijdering, opleidingen, meldingen, luchtmetingen, communicatie bouwpartners, ...

PBM's: Standaard dient u minstens volgende te voorzien: Minstens stofmaskers, beter een halfgelaatsmasker

en wenselijk (cfr. Codex) volgelaatsmasker type FFP3, wegwerp-pakken min. Cat. III type 5/6, veiligheidsbril & handschoenen, veiligheidsschoenen of -laarzen, tape om pak af te plakken, ...

CBM's: Standaard dient u minstens volgende te voorzien: afbakening werkzone, verbod toegang onbevoegden, afscherming, signalisatie, inpakzone & -materiaal, vochtige doeken, ...

Verwijdering: Zorg ervoor dat het materiaal intact blijft. Gebruik enkel handwerktuigen. Bevochtig met een lichte waternevel en/of fixeer. Hanteer de gedemonteerde materialen voorzichtig, scherm deze af en verpak ze zodra mogelijk. Maak de werkplek schoon met natte doeken. Behandel deze doeken en PBM's als asbesthoudend afval. Stofzuigen enkel met HEPA-filter. Niet vegen. Zorg ervoor dat er geen derden in de buurt zijn. Volg de adviezen uit de specifieke risicoanalyse.

Afvalverwijdering: Enkel hechtgebonden asbest mag dubbel-verpakt naar welbepaalde containerparken gebracht worden. Een "Opgeleid Aannemer asbestverwijdering" dient zelf in te staan voor de correcte afvoer.

Zie ook de tekst onderaan dit attest: "Asbest beheren en verwijderen"

Het wetgevend kader kunt u hier terugvinden: CODEX boek VI titel 3

Op de website van OVAM kunt u heel wat extra uitleg terugvinden: www.asbestinfo.be.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.1: Kelder

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Kijk de toestand van deze buis regelmatig na en fixeer vrije uiteindes en/of beschadigingen bijkomend met verf of een ander fixatiemiddel.

Algemene opmerkingen

Bijkomend advies:

Indien uit de specifieke risicoanalyse blijkt dat de kans bestaat dat de asbesttoepassing niet meer intact, niet zonder breuk of niet zonder stofvorming kan worden verwijderd dan dient de verwijderingstechniek van de "Eenvoudige handelingen" uitgebreid te worden met "bijkomende maatregelen" en/of dient men over te schakelen naar een "Erkend Aannemer Asbestverwijdering".

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
3.1	Puntmonster	M06 - doorvoerbuis -1	Chrysotiel

Technische gegevens


Beschrijving	Doorvoerbuis in kelder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Schacht-koker (technisch)
Asbestmateriaal	Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	<ul style="list-style-type: none">• 4,50 m - 31,50 cm - 0,80 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,011 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Nee <ul style="list-style-type: none">• Het asbestmateriaal is bedekt (uitgezonderd laag verf, coating, behang, kunststof, textiel) en het wegnemen van het bedekkende materiaal kan niet zonder het bedekkende materiaal te beschadigen.
Bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none">• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Opgegeven lengte is een benaderende inschatting; exacte lengte is niet gekend, loopt verder ondergronds.

Fiche 4: Kleine elektr. materialen in oude kunststof in kelder/hal naar zolder

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien u dit via doe-het-zelf wenst te verwijderen, gelieve u vooraf goed te informeren en de nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen voor, tijdens en na de werken. Maak u de verwijderingstechniek "Eenvoudige Handelingen" eigen vooraleer het werk aan te vatten.

Bij elke asbestverwijdering dient vooraf een specifieke risicoanalyse opgemaakt te worden i.f.v. de bepaling van de risico's, voorzorgsmaatregelen, afschermingen, PBM's, CBM's, signalisatie, impact op de omgeving en derden, afvalverwijdering, opleidingen, meldingen, luchtmetingen, communicatie bouwpartners, ...

PBM's: Standaard dient u minstens volgende te voorzien: Minstens stofmaskers, beter een halfgelaatsmasker en wenselijk (cfr. Codex) volgelaatsmasker type FFP3, wegwerp-pakken min. Cat. III type 5/6, veiligheidsbril & handschoenen, veiligheidsschoenen of -laarzen, tape om pak af te plakken, ...

CBM's: Standaard dient u minstens volgende te voorzien: afbakening werkzone, verbod toegang onbevoegden, afscherming, signalisatie, inpakzone & -materiaal, vochtige doeken, ...

Verwijdering: Zorg ervoor dat het materiaal intact blijft. Gebruik enkel handwerktuigen. Bevochtig met een lichte waternevel en/of fixeer. Hanteer de gedemonteerde materialen voorzichtig, scherm deze af en verpak ze zodra mogelijk. Maak de werkplek schoon met natte doeken. Behandel deze doeken en PBM's als asbesthoudend afval. Stofzuigen enkel met HEPA-filter. Niet vegen. Zorg ervoor dat er geen derden in de buurt zijn. Volg de adviezen uit de specifieke risicoanalyse.

Afvalverwijdering: Enkel hechtgebonden asbest mag dubbel-verpakt naar welbepaalde containerparken gebracht worden. Een "Opgeleid Aannemer asbestverwijdering" dient zelf in te staan voor de correcte afvoer.

Zie ook de tekst onderaan dit attest: "Asbest beheren en verwijderen"

Het wetgevend kader kunt u hier terugvinden: CODEX boek VI titel 3

Op de website van OVAM kunt u heel wat extra uitleg terugvinden: www.asbestinfo.be.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.1: Kelder
- Plan 1.6: 1ste Verdieping (2)

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Kleine elektr. materialen in oude kunststof in kelder/hal naar zolder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	<ul style="list-style-type: none"> • 0,05 m² - 0,40 cm - 4 stuks
Totaal volume	< 0,001 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • Geschroefd
Identificatiemethode	<p>De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.</p> <p>Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.</p>
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Bakeliet en oudere kunststoffen zijn asbestverdacht.</p> <p>In de kelder en hal naar zolder waargenomen in de vorm van zwartbruine en witte schakelaars, een stopcontact en een lichtarmatuur.</p> <p>Monstername is niet mogelijk is zonder blijvende beschadiging en/of veiligheidsrisico.</p> <p>=> deze asbestverdachte toepassingen dienen hierdoor als asbesthoudend beschouwd te worden (tot een eventuele latere monsteranalyse uitsluitel kan geven).</p>

Beperkingen



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: De zolderverdieping is afgesloten en slechts heel beperkt waarneembaar... tussen aanwezige isolatielagen door tussen zolder en plafond verdieping.

Het opheffen van een dakpan is op vandaag niet mogelijk wegens grote hoogte.

Hierdoor is de aan-/afwezigheid van onderdakmaterialen niet met zekerheid vast te stellen.

Houd bij latere werkzaamheden rekening met mogelijke asbestverdachte materialen onder dakpannen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.7: Daken en gevels



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Indien dichtingsvoegen in mastiek => asbestverdacht.

Tijdens plaatsbezoek niet inspecteerbaar wegens grote hoogte en/of via zolderverdieping (niet toegankelijk).

Gelieve hiermee rekening te houden en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen bij toekomstige renovatie- of afbraakwerken aan dit zolderraam.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.7: Daken en gevels

Fiche 7: Dichtingsvoegen aan betonnen ramen in zijgevel atelier/loods

Beperking



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Niet waarneembaar vanaf dit inspectiegebied

Uitleg van de asbestdeskundige: Deze zijgevel kan niet worden waargenomen vanaf dit inspectiegebied.

Hierdoor is de aanwezigheid van eventuele asbestverdachte dichtingsvoegen aan deze betonnen ramen niet vast te stellen.

Gelieve rekening te houden met mogelijke aanwezigheid van asbestverdachte dichtingsvoegen bij toekomstige renovatie- of afbraakwerken aan deze ramen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.4: Gelijkvloers (2)



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: De zolderverdieping is afgesloten en slechts heel beperkt waarneembaar... tussen aanwezige isolatielagen door tussen zolder en plafond verdieping.

Geen onderdakmaterialen waargenomen onder dakleien, maar niet met zekerheid vast te stellen over de volledige oppervlakte.

Houd bij latere werkzaamheden rekening met mogelijke asbestverdachte materialen onder dakleien.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.7: Daken en gevels

Fiche 9: Slib, stof, gruis van verwerking of beschadiging van leien in dakgoot

Beperking



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht slib, stof, gruis van verwerking en/of losliggende fragmenten van beschadigde leien in dakgoot aan straatkant.

Visuele inspectie van de binnenzijde van de goot was niet mogelijk vanwege de grote hoogte en het ontbreken van zicht van bovenaf.

Bij toekomstige onderhoudswerken of reiniging van deze dakgoot dient men de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.7: Daken en gevels



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: De inwendige opbouw van deze schouw kan asbestverdachte elementen bevatten: vezelcementen buizen, rookgaskanalen, isolatiematerialen...

Ook een deksteen, afdekplaat, ... bovenop kan asbestverdacht zijn.

Gelieve hiermee rekening te houden en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen bij toekomstige renovatie- of afbraakwerken.

Tijdens plaatsbezoek niet volledig inspecteerbaar wegens grote hoogte en/of geen zicht van bovenaf en/of via mogelijke toezichtsluiken.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.4: Gelijkvloers (2)
- Plan 1.6: 1ste Verdieping (2)
- Plan 1.7: Daken en gevels

Adviezen



Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Vinylvloer met jute rugzijde: niet-asbestverdacht. Losliggend, niet verlijmd.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods


- Plan 1.6: 1ste Verdieping (2)

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
--------------------------	---

Fiche 12: 2x Antidreunvel onderaan spoelbak in keuken

Advies



Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Deze spoelbak is van recente oorsprong (herleid uit de informatie op het typeplaatje).

Hierdoor zijn deze antidreunvellen niet asbestverdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.3: Gelijkvloers

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
-------------------	---



Situeringsfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Aangezien de betegelingen overal intact zijn, is een niet-destructieve monstername van de lijmlagen op vandaag niet mogelijk zonder blijvende schade.

Bij latere werkzaamheden aan betegelingen (plint-vloer-wand) is enige voorzichtigheid geboden: gelieve de lijmlagen dan eerst te bemonsteren om na te zien of deze al of niet asbesthoudend zijn.

Lijmlagen van recente betegelingen (na 2001) zijn niet verdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.4: Gelijkvloers (2)

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

Geen asbest

Fiche 14: Pleisterwerk plafonds

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.1: Kelder
- Plan 1.3: Gelijkvloers
- Plan 1.5: 1ste Verdieping

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Mengmonster	M02 - pleister P	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 46,10 m ² - 1,30 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,599 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Pleisterwerk aan plafonds bemonsterd in kelder, hal trap naar zolder (trappenhal), slaapkamer en buitentoilet.</p> <p>Heel wat plafonds zijn verlaagd (in gipskarton/houtvezelplaten en -planchetten) tijdens een recente interieurrenovatie, mogelijk achterliggende pleisterlagen kunnen hierdoor niet worden beoordeeld.</p> <p>Opgegeven hoeveelheid is een benaderende inschatting van het zichtbare pleisterwerk.</p>



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.7: Daken en gevels

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Puntmonster	M07 - gevellei	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Gevelleien aan zijgevel woning
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 65,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	65,00 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.2: Kelder (2)

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Mengmonster	M03 - cement. M -1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cementbezetting aan muren in kelder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	<ul style="list-style-type: none">• 650,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	650,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Gewicht is een benaderende inschatting van ca. 27,5 m ² cementbezetting, met dikte ca. 1,2 cm.

Fiche 17: Pleisterwerk muren

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.3: Gelijkvloers
- Plan 1.5: 1ste Verdieping

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Mengmonster	M01 - pleister M	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 89,30 m ² - 1,40 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,25 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	<p>Pleisterwerk aan muren bemonsterd in (tellerkast) inkomhal, hal trap naar verdieping (trappenhal), badkamer (natte ruimte) en slaapkamer.</p> <p>Heel wat muren op gelijkvloers en verdieping zijn afgewerkt met voorzetwanden (in gipskarton/MDF/OSBplaten) tijdens een recente interieurrenovatie, mogelijks achterliggende pleisterlagen kunnen hierdoor niet worden beoordeeld.</p> <p>Opgegeven hoeveelheid is een benaderende inschatting van het zichtbare pleisterwerk.</p>

Fiche 18: Cementbezetting aan muur in wasplaats (achterkant buitentoilet)

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.3: Gelijkvloers


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
18.1	Mengmonster	M04 - cement. M doorgang	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cementbezetting aan muur in wasplaats (achterkant buitentoilet)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	<ul style="list-style-type: none">• 65,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	65,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Gewicht is een benaderende inschatting van ca. 2,2 m ² cementbezetting, met dikte ca. 1,5 cm.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.2: Kelder (2)

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
19.1	Puntmonster	M09 - mastiek raam -1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Glasmastiek in kelderraam
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Bindmiddel van materiaal	Kitten, mastiek, pasta
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	<ul style="list-style-type: none">• 0,75 kg - 2 stuks
Totaal gewicht	1,50 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Gewicht is een benaderende inschatting.

Fiche 20: Cementbezetting aan achtergevels woning en atelier/loods

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.3: Gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
20.1	Mengmonster	M05 - cement. M buitengevels	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cementbezetting aan achtergevels woning en atelier/loods
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	<ul style="list-style-type: none">• 20,00 kg - 1 stuk• 100,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	120,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Gewichten zijn een benaderende inschatting van ca. 0,9 m ² en 4,5 m ² cementbezetting, met dikte ca. 1,2 cm.

Fiche 21: Toplaag plat dakdichting keuken/wasplaats/buitentoilet

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Halfopen woning met atelier/loods

- Plan 1.7: Daken en gevels

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
21.1	Puntmonster	M08 - roofing plat dak	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Toplaag plat dakdichting keuken/wasplaats/buitentoilet
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	<ul style="list-style-type: none">• 28,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	28,00 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De toplaag is bemonsterd. Gelieve alert te zijn voor eventuele onderliggende lagen en deze bijkomend te bemonsteren bij geplande werken.

Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 22: Pannen op dak achterkant	Gebakken keramische pannen, niet asbestverdacht.	-
Fiche 23: Materialen onder pannen afdak aan buitentoilet	Houten bebording onder keramische pannen, niet asbestverdacht.	-
Fiche 24: Pannen afdak aan buitentoilet	Gebakken keramische pannen, niet asbestverdacht.	-
Fiche 25: Dakbedekking atelier/loods	Dakbedekking in geïsoleerde dakpanelen (sandwichpanelen), niet verdacht.	-
Fiche 26: Pelletkachel in zithoek	Deze pelletkachel is van recente oorsprong (°2012, herleid uit de informatie op het typeplaatje): niet verdacht.	-

Fiche 22: Pannen op dak achterkant



Situeringfoto




Detailfoto

Fiche 23: Materialen onder pannen afdak aan buitentoilet




Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 24: Pannen afdak aan buitentoilet



Situeringfoto




Detailfoto

Fiche 25: Dakbedekking atelier/loods



Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 26: Pelletkachel in zithoek



Situeringfoto




Detailfoto

Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen


De asbestdeskundige controleert tijdens het onderzoek altijd bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten. Volgende onderdelen kon de asbestdeskundige echter niet onderzoeken. Het is dus mogelijk dat hier asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 27: Onderdakopbouw onder dichting plat dak keuken/wasplaats/buitentoilet	-	-

Fiche 27: Onderdakopbouw onder dichting plat dak keuken/wasplaats/buitentoilet



Situeringfoto




Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen


De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 28: Geen liftinfrastructuur	-	-
Fiche 29: Geen leidingisolatie	-	-
Fiche 30: Geen materialen onder dakbedekking atelier/loods	-	-

Fiche 30: Geen materialen onder dakbedekking atelier/loods



Situeringfoto



Detailfoto

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoonst dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudig bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaars mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgooderen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	<p>Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid.</p> <p>Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.</p>
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	<p>Zorgvuldig of veilig beheer betekent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	<p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd.</p> <p>Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico’s op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.</p>
Hermetische zone	<p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.</p>
Couveusezak	<p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.</p>
Erkend asbestverwijderaar	<p>Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.</p>
Roerend goed	<p>Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.</p>