

Resultaten asbestanalyse

Asbestlaboratorium

Disoma
Krommewege 31A
9990
Maldegem
België

Klant

Peter Cleyman
PAIR UP BV
Bokmolenstraat 39
Waasmunster
9250
België

Analysegegevens

Analyse identificatienummer: **259542**
De analyse is aangemeld op **25-09-2024**
De analyse is uitgevoerd op **30-09-2024**
Het rapport is opgemaakt op **30-09-2024**

Technisch verantwoordelijke,
Thomas Maeyaert



Alle beproevingen worden uitgevoerd onder erkenning van FOD WASO en volgens de norm NEN5896 (bepaling van asbest in bouw-, constructie- en isolatiematerialen). De gerapporteerde kwantitatieve schattingen vallen niet onder deze FOD WASO erkenning.

Disoma garandeert dat bovenstaande tests uitgevoerd werden volgens de geldende norm en onder Belac-accreditatie (ISO 17025, 409-TEST).

Dit rapport mag niet worden gereproduceerd, tenzij in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het labo. De resultaten vermeld in dit verslag hebben enkel betrekking op de beproefde producten zoals aangeleverd door de klant en interpretatie van de resultaten dient door de klant te gebeuren. Disoma draagt geen verantwoordelijkheid voor de representeerbaarheid van de resultaten wanneer een deelmonster werd aangeleverd door de klant.

BEPROEVINGEN

Asbestanalyse

Identificatie aanvraag : 202409016 DONKERSTRAAT 48 BEVEREN

MONSTER 1 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 202409016A

Soort materiaal : Pleisterwerk

Toelichting/ locatie : mengstaal muur

MONSTER 2 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 202409016B

Soort materiaal : Pleisterwerk

Toelichting/ locatie : mengstaal plafond

MONSTER 3 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 202409016C

Soort materiaal : Lijm laag

Toelichting/ locatie : puntstaal vinyl slaapk

MONSTER 4 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 202409016D

Soort materiaal : Vinyl

Toelichting/ locatie : puntstaal stalling garage

MONSTER 5 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 202409016E

Soort materiaal : Lijm laag

Toelichting/ locatie : puntstaal vinyl wand keuken

MONSTER 6 : Niet asbesthoudend

Monstercode : 202409016F

Soort materiaal : Roofing

Toelichting/ locatie : puntstala plat dak