



société		n° attestation: 0310K-0516504
nom: All-in Tank Service n.v./s.a.		technicien
rue et n°: Sluis 2 bus 4		prénom et nom: Santini Flores
post et ville: 9810 Eke		
tel.: 0800 12 520	mob.:	n° d'agrégation: s/06305
web: www.allintankservice.be		date contrôle: 10/02/2023
email: info@allintankservice.be		
n° tva: BTWTV A BE 0881.597.861		

client		☒ particulier	adresse installation si différente
☐ propriétaire	☐ utilisateur	☐ syndic	
nom: CO-PRO AcP Arizona Nevada			nom contact: CO-PRO Res. Arizona Nevada
rue et n°: Boulevard Brand Whitlock 87			rue et n°: Rue De Genève 113 - 115
post et ville: 1200 Brussel 20			post et ville: 1140 Brussel 14
tel.: +32 (0)2/2681777	mob.: +32 (0)472/807585		tel.: +32 (0)2/7053975
email: Bzekoli@op.be		mob.: +32 (0)468/385090	
email: nicolas.drabbe@syndic.be			

CARACTERISTIQUES RESERVOIR			
particulier ☒ non-connecté ☐ connecté contenu (l): 50		société ☐ connecté contenu (l):	
☐ classe 3 (depuis 5000kg) ☐ classe 2 ☒ classe 1		☐ classe 3 (depuis 100kg) ☐ classe 2 ☐ classe 1	
☒ enterré ☐ aérien		☒ cylindrique ☐ ronde ☐ parallélépipède ☐ ovale ☐ autre	
☐ gaine ☒ pas accessible ☐ accessible ☐ encuvement ☐ autre		☒ acien (paroi simple) ☐ acien (paroi double) ☐ acier inoxydable ☐ plastiques thermodurcissables renforcés ☐ autre matériau ☐ construction préfabriqué	
date d'installation: 10/02/1994		numéro réservoir:	
n° lot où ce trouve le réservoir:			
produit stocké:		☒ chauffage au gasoil type A ☐ chauffage au gasoil type B ☐ diesel ☐ pétrole lampante type C ☐ autre:	

PLAQUE SIGNALÉTIQUE RESERVOIR (interconnecté)	
☐ présent ☐ absent ou illisible, données reprises de	
marque:	n° fabricant:
dernières deux chiffres de l'année du contrôle:	☐ p/a ☒ nr. prototype:
norme:	
contenu (l):	diamètre (m): et longueur (m):
CONTROLE RESERVOIR	
certificat précédent ☐ présent, date: ☒ absent	

contrôle visuel						
fosse	état fosse	☒ ok	☐ non ok	tuyauteries et raccords		
☒ présent	étanchéité fosse	☒ ok	☐ non ok	état raccords		☒ ok ☐ non ok
☐ absent	plateau de trou d'homme	☒ ok	☐ non ok	état tuyauteries		☒ ok ☐ non ok
encuvement	pollution	☐ ok	☐ non ok	débouchement des tuyauteries		☒ ok ☐ non ok
☐ présent	imperméable	☐ ok	☐ non ok	état tuyauteries	☒ présent	☒ ok ☐ non ok
☐ absent				alimentation et retour	☐ absent	
☒ p/a	étanche hydrocarbures	☐ ok	☐ non ok	état filtre à huile	☒ présent	☒ ok ☐ non ok
					☐ absent	
	état général	☐ ok	☐ non ok	autre accessoires		
réservoir	état parois (peinture, isolation,...)			☒ ok	☐ non ok	remarques
	état général réservoir			☒ ok	☐ non ok	
	pollution autour réservoir			☐ oui	☒ non	
	contamination organoleptique			☐ oui	☒ non	
fondations, blocs de support, stabilité et drainage		☒ ok	☐ non ok	remarques		
acier / préfabriqué / autre		☒ p/a	☐ ok ☐ non ok	remarques		

test partie 1						
système anti-débordement	sifflet		☒ oui	☐ non	☒ ok	☐ non ok
	sonde électronique		☐ oui	☒ non	☒ ok	☐ non ok
	autre:		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
échantillonnage d'eau & sédiments	☒ exécuté quantité d'eau (cm): 0 pH: 0 conductivité (mS/cm): 0 sédiments/boues présent: ☐ oui ☒ non ☒ ok ☐ non ok ☐ non exécuté, remarques					
mesure potentielle	☒ p/a (réservoir aérien) ☐ exécuté: (valeur la plus positive)(mV): , ☐ ok ☐ non ok ☐ non exécuté, remarques:					
système de détection de fuites ☐ présent ☐ absent ☒ p/a	permanent ☐ ok ☐ non ok	à la base de:		vérification		
		☐ liquide		☐ ok	☐ non ok	
		☐ dépression		☐ ok	☐ non ok	
		☐ pression		☐ ok	☐ non ok	
		☐ puits surveillance		☐ ok	☐ non ok	
	☐ autre:		☐ ok	☐ non ok		
alarme sonore ou visuelle				☐ ok	☐ non ok	
test d'étanchéité	☐ p/a ☒ exécuté ☒ ultrason, au-dessus du niveau liquide (dB μ V): -150 au-dessous du niveau liquide (dB μ V): -123 ☐ pression, perte de pression (mbar/h): 0 ☒ dépression, perte de pression (mbar/h): 0 ☐ autre: remarques:					
protection cathodique:	☐ présent:	☐ ok	☐ non ok	☐ absent	☒ p/a	
remarques:						
mesure niveau			présent		vérification	
	jauge		☐ oui	☒ non	☒ ok	☐ non ok
	mécaniquement		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
	pneumatique		☒ oui	☐ non	☒ ok	☐ non ok
	hydrostatique		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
	ultrason		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
autre:		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok	
Mesure effectué avec: Marque: TODA Type: Todald N° série: 21067 Date de calibration: 01/01/2001						

test partie II (réservoir interconnecté)	
date étude de sol	☐ p/a ☐ exécuté le
contrôle état mur intérieur ☒ p/a ☐ exécuté	inspection interne ☐ ok ☐ non ok examen non destructif de l'épaisseur du mur (mm): remarques:
contrôle état mur extérieur	☒ p/a ☐ exécuté, ☐ ok ☐ non ok
autre remarques	
EVALUATION FINALE	
☒ vert	Le réservoir est étanche et peut rester en service.
☐ orange	L'étanchéité est assurée mais pas la conformité. Il faut y remédier dans les 6 mois. Le réservoir ne peut être rempli que pendant ces 6 mois, non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle.
☐ rouge	Le réservoir n'est pas étanche et ne peut plus être rempli à l'issue de ce contrôle. ☐ Le réservoir peut rester en service. ☐ Le réservoir ne peut plus rester en service.
Le réservoir doit être contrôlé de niveau, actions à faire:	
Un prochain contrôle doit avoir lieu avant le 10/02/2024	
 signature technicien nom: Santini Flores	 signature signataire nom: CO-PRO Res. Arizona Nevada en qualité de: Kiant