

Organismo de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles fechniques sur le lieu de traval

Siège ≤ocial. Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique TVA: BE 0402 726.875 • RPM Bruxelles • BNP Panbas Fortis: BE 25.2100 4144 1482 • BIC. GEBABE6B gentépyincotte be Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32.3.22 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel, +32 81 4 Votre référence : Membre n° :..... Rapport nº :..... Recun°: 305 74907 / Gen A l'attention de : Lieu de visite: SMON de soi Huce Rez de choussée | 40 New Furence 6000 Charlesoi | Date de visite | Le 03 J 01 12018 et 16/0/12018 | Inspecteur | DI Larenzo RAPPORT DU CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ B Emplacement: ☐ Division: Bâtiment: Sulan de Loi Hure CARACTERISTIQUES: Type de gaz: A Gaz naturel Butane Propane De MUCHE G.H. ACLONS - Canalisations: en byin from du compleur non 5/4 et 44 person longuoures offorent et auvre a ze man sent offorent 2 12 mêtres et une a 10 mil ☐ Estimation du volume de l'installation: BASE DE L'EXAMEN: □ NBN D 51-003 □ NBN D 51-004 □ A.P. dy 28/03/2014, art. 23 § 2 Ø Code de bonne pratique **DETAIL DU CONTROLE:** De Contrôle d'étanchéité à la pression de40....... mbars; ☐ Epreuve de résistance à la pression de bars: ☑ sur toute l'installation ☐ sur les parties accessibles 🛮 avec manomètre 🗌 avec tube U 🗎 avec débimètre à flotteur 🗆 avec compteur gaz 🗎 avec détecteur de gaz 🗀 avec produit moussant 🖬 en aval du compteur ou 1° détendeur 🕏 y compris les appareils d'utilisation (si présents) sur les parties accessibles ☑ Localisation de(s) fuite(s) ☐ sur toute l'installation ☐ avec détecteur de gaz ☐ avec produit moussant ☐ Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible. ☐ Checklist:..... ☐ Raccordement pour l'appareil de mesure ☐ pas présent ☐ présent, **OBSERVATIONS:** M Néant. ☐ Hors cadre du contrôle nous vous signalons que : **CONCLUSION:** VINÇOTTE asbi De Le contrôle d'étanchéité 🛭 a donné satisfaction 🗔 n'a PAS donné satisfaction Patrizio Di Lorenzo ☐ sur les parties accessibles 🗷 sur toute l'installation ☐ sur l'extension. ☐ L'épreuve de résistance ☐ a donné satisfaction ☐ n'a PAS donné satisfaction, 🗗 L'installation 📔 est conforme 🗆 🚾 PAS conforme aux documents de base de notre examen, ☐ Veuillez donner suite aux observations ci-dessus ☐, et nous convoquer pour contrôle complémentaire. De l'invertallation rest en service