

**CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ  
RÉSERVOIR À MAZOUT**

**ATTESTATION DE CONFORMITÉ • CONFORMITEITATTEST**

N° AGRÉATION OPEENHOPINGSNUMMER: AgrW. DEP-002/A01  
ÉCHÉANCE AGRÉATION TERM VAN OPEENHOPINGSNUMMER: [ ]  
Appareil de mesurage: TESTO 312-3 Série 790889  
N° DU CERTIFICAT CERTIFICAATNUMMER: WLL210364470

CLIENT KLANT: [ ]  
ADRESSE ADRES: [ ]  
DOMICILE WOONPLAATS: [ ]  
ADRESSE MAIL ADRESSE MAIL: [ ]  
N° NR: 14  
CODE POSTAL POSTNUMMER: 4470

**RÉSERVOIR • TANK**

CONTENANCE RÉSERVOIR INHOUD TANK: 1200 Litres \* Liters  
N° DU RÉSERVOIR ET ORIGINE NUMMER VAN DE TANK EN AFKOMST: [ ]  
DATE DE MISE EN SERVICE DATUM INGEBRUIKSTELLING: [ ]  
DECLARATION A L'ADMINISTRATION COMMUNALE VERKLARING AAN HET GEMEENTEBESTUUR: [ ]  
AUTORISATION D'EXPLOITATION BEDRIJFSVERGUNNING: [ ]  
DATE D'ÉMISSION : [ ]  
PLAN D'IMPLANTATION DU RÉSERVOIR LAY-OUT VAN DE TANK: cf verso extérieure

MÉTAL METAAL: [ ]  
POLYÉTHYLÈNE POLYETHYLEEN: [ ]  
POLYESTER POLYESTER: [ ]  
SIMPLE PAROI ENKELWANDIG: [ ]  
DOUBLE PAROI DOUBBELWANDIG: [ ]  
EN BATTERIE IN BATTERIJ: [ ]  
ENCUVÉ INKUIPING: [ ]  
ETANCHE WATERDICHT: [ ]  
NON ETANCHE NIET WATERDICHT: [ ]  
ENCUVEMENT VAT: [ ]  
CUVE DE RETENTION OPSLAGTANK: [ ]  
MATERIAUX : [ ]  
CAPACITÉ : [ ]  
NIVEAU DE LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR : [ ] cm  
CLASSIFICATION INDELING: 3 2 1  
ZONE NON PROTÉGÉE ZONE NON PROTÉGÉE: [ ]  
ZONE PROTÉGÉE ZONE PROTÉGÉE: [ ]  
PARALLELEPIPEDIQUE: [ ]  
CYLINDRIQUE: [ ]  
OVALE: [ ]  
Etanchéité chaîne de mesure avant calibrage: [ ]  
Résultat de l'épreuve: [ ]  
Dépression atteinte: [ ]  
DUREE: [ ]

**CONTRÔLES • CONTROLEN**

DATE DE CONTRÔLE CONTOLEDATUM: 21 05 2021  
CONTRÔLE VISUEL DE LA PAROI EXTÉRIEURE : ÉPAISSEUR: [ ]  
CONTRÔLE DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DE L'ENDROIT DE STOCKAGE: 100%  
CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE D'EAU OU DE BOUE : AVANT TEST [ ] cm  
APRES TEST [ ] cm  
CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ (25hPa/min 1h) DICHTHEIDSBEPROEVING (25hPa/min 1u): [ ]  
CERTIFICAT DU CONTRÔLE PRÉCÉDENT N°: [ ]  
SYSTÈME DE PROTECTION DE DÉBORDEMENT : [ ]  
SYSTÈME DE DÉTECTON DE FUITES LEKDETECTIESYSTEEM: [ ]  
CONTRÔLE VISUEL DES ACCESSOIRES : cf remarques  
TROU D'HOMME: [ ]  
CHAMBRE DE VISITE: [ ]  
RACCORDS: [ ]  
CONDUITE DE REMPLISSAGE: [ ]  
CONDUITE DE VENTILATION: [ ]  
CONDUITES D'ASPIRATION: [ ]  
CONDUITE DE RETOUR: [ ]  
PROTECTION CATHODIQUE CATHODISCHE BESCHERMING: [ ]  
CONTRÔLE VISUEL DU RÉSERVOIR AU BRÛLEUR: [ ]  
CONTRÔLE DE LA CORROSIVITÉ DU SOL CORROSIVITEITSONDERZOEK BODEM: [ ]  
POLLUTION EN DEHORS DU RÉSERVOIR VERONTREINIGING BUITEN DE TANK: [ ]  
LOCALISATION DE LA FUITE : [ ]

REMARQUES OPMERKINGEN: [ ]

**CONCLUSION DES CONTRÔLES • CONTROLENSCONCLUSIE**

VERT • GROEN (exploitation autorisée) LE RÉSERVOIR EST ÉTANCHE  
ORANGE • ORANJE (exploitation autorisée à condition d'effectuer les travaux nécessaires) IL FAUT Y REMÉDIER DANS LES 6 MOIS  
ROUGE • ROOD (exploitation strictement interdite) Plaquette rouge aposée et scellée sur le réservoir  
UNE PROCHAINE VISITE DOIT AVOIR LIEU AVANT LE : 105/2024  
Pas de recontrôle Capacité < 3000 L

SIGNATURE DU TECHNICIEN: [ ]  
SIGNATURE DU CLIENT: [ ]  
Fait en 3 exemplaires