

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

bv Eric Puts
 PONTWEG 33, 9160 DAKNAM
 BE 0447 526 425
 09 349 05 28 0475 23 48 95
 bvba@eric-puts-bvba.be

KLANT 26-041
 Naam: Dhr Van Damme André
 Straat en nummer: Eksaardebbaan 78
 Postcode en gemeente: 9160 Lokeren
 Tel.: 09 346.78.6.
 Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is) Gegevens in verband met inhoud, ouderdom e.d., van de tank, zijn verstrekt door de klant.

☒ Niet ingedeeld Inhoud 4990..... L +/- 4241.5 kg	☐ Ingedeeld Inhoud L +/- 0 kg
☒ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond	☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Niet toegankelijk	☐ Ovaal Datum van plaatsing: - -
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen	☒ Andere:

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

Enkel controle van de zichtbare onderdelen.	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐

ACCESOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	 mV	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

vorige controles : 14-01-2008

..... 06-09-2019

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

	uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	☒	☐	☒	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐
	Overdruk	☒	☐	☒
	Andere	☐	☒	☐
Potentiaalmeting	☒	☐	☒	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport	Van toepassing	☐ Ja ☒ Nee		

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

Geen potentiaalmeting mogelijk: enkel beton en asfalt in onmiddellijke omgeving

stookolie: 5cm

water : 0,5 cm

bevestig in deze ruimte de afdrucken van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is) De controle is slechts een momentopname en geeft geen garanties naar de toekomst toe.

☒ Groen De tank mag in dienst blijven

☐ Oranje ~~De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden~~

☐ Rood ~~De tank mag niet meer gevuld worden~~ ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS


Voornaam en achternaam: Eric Puts

Erkenningsnummer: SV 02961

DATUM KEURING: 16 - 06 - 2026

DE VOLGENDE CONTROLE

MOET GEBEUREN VÓÓR 16 - 06 - 2031



voor kennisname,

(handtekening klant)

Toelichting voor de gebruiker

Een corrosie-onderzoek van de bodem is enkel nodig voor ingegraven metalen reservoirs van 10.000 liter en meer en reservoirs gelegen binnen een beschermingszone.

Een controle van de algemene staat omvat :

- Het opsporen van lekken
- Controle van de staat van de platen, de verbindingen en de sluitingen
- Controle van de toebehoren
- Controle van de staat van de buitenkant, van de funderingen en / of steunblokken, van de inkuiping (inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten)
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

De controle reservoirs is slechts een momentopname en geeft geen garanties naar de toekomst toe.

Gegevens in verband met inhoud, ouderdom e.d. van de tank , zijn verstrekt door de klant.

Er is enkel controle van de zichtbare onderdelen.

Dit conformiteitsattest stemt overeen met de staat van de tank op het ogenblik van de keuring.

Besluit :

GROEN : Het reservoir mag verder in gebruik gehouden worden.

ORANJE : Het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden en gevuld worden maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

ROOD : De tank mag in elk geval niet meer gevuld worden. Als er risico is op milieuvervuiling moet de tank onmiddellijk buiten dienst gesteld worden. Is er geen risico op milieuvervuiling mag ze nog verder gebruikt worden. De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de opslaginstallatie opnieuw in goede staat te brengen. Daarna moet een erkende technicus of milieudeskundige opnieuw de opslaginstallatie controleren. Binnen de 14 dagen nadat een rode dop of merkpilaat aangebracht werd, moet de eigenaar of exploitant of op zijn verzoek de erkende technicus of milieudeskundige dit melden bij de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Regelgeving : Titel II van het VLAREM

Het Vlaams Reglement Milieuvergunningen (VLAREM) is van toepassing. Aangaande stookolietanks voor de verwarming van woningen, wordt in het VLAREM onderscheid gemaakt tussen:

- stookolietanks met een inhoud van minder dan 5.000 kg (+/- 5880 liter) , ook wel 'particuliere stookolietanks' genoemd (niet-ingedeelde opslag);
- stookolietanks met een inhoud van 5.000 kg of meer (ingedeelde opslag).

De voorwaarden waaraan de stookolietanks met een inhoud van minder dan 5.000 kg moeten voldoen vindt u in titel II van het VLAREM onder "HOOFDSTUK 6.5 van titel II , PARTICULIERE STOOKOLIETANKS MET EEN WATERINHOUD VAN MINDER DAN 5.000 LITER"

De voorwaarden waaraan de stookolieopslag met een inhoud van 5.000 kg of meer moet voldoen vindt u in titel II van het VLAREM onder "HOOFDSTUK 5.17. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN"

Gemiddelde soortelijke massa stookolie: 0,850kg/l.

0,850

Contactgegevens : Departement Omgeving

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 Brussel

Telefoon: 02 553 80 11

E-mail: omgeving@vlaanderen.be

<https://www.vlaanderen.be/controle-en-onderhoud-van-de-stookolietank-van-een-woning>

