

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:	
Extern meetpunt ontbreekt na 2007	
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:	
Bij te plaatsen	
Andere opmerkingen:	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	13/06/2027
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	13/06/2027

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningenvanverwarming en www.veiligverwarmen.be