

BTV Vlaams-Brabant
Betekomsestraat 98A
3128 TREMELO
016 63 47 45
016 63 12 21
btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

O. Ref. : 2019/4/CT09690754/CTR022828_A0005 K09689070/VBR027330/JC4/SG
U. Ref. : P73008

Verslagdatum : 17/01/2019 Tel. :
Verslagnummer : 0186-190117-06 - 0405-181010-01 Direct :

VERSLAG OVER HET PERIODIEK ONDERZOEK VAN GOEDEREN- & FABRIEKSLIFTEN

Datum driemaandelijks onderzoek : 17/01/2019
Datum van laatste jaarlijks onderzoek : 10-10-2018
Plaats van onderzoek : JEKERSTRAAT 10
3700 TONGEREN
Aanwezige personen :
Het volgende onderzoek : 17/04/2019

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Aard Toestel	Gebouw/Plaats	Merk	Type	Fabr.Nr.	Jaar	Stops	Max. Last/pers.	BSL
Goederenlift	Traphal	Elcoma	Tractie	E1950	1999	4	300kg.	B

2. ONDERZOEK

Overeenkomstig A.R.A.B - art.281 [volgens werkinstructie 10IH002].

Driemaandelijks :

- aanwezigheid van de reglementaire aanduidingen [en documenten m.b.t. EG-markering]
- functionele werking van :
 - veiligheidsinrichtingen : deurvergrendelingen, deurcontacten, eindschakelaars, drempelbeveiligingen
slakabel- en slakettingcontacten
 - bedieningsinrichtingen : blokkeerschakelaars, inspectiebesturing, noodbediening
 - remmen
 - noodverlichting, noodoproep
- algemene staat van : kabels, bordes-, schacht-, kooideuren, gladde schachtwand, snelheidsbegrenzer(s), vanginrichting(en), schijven

Jaarlijks :

- algemene staat van mechanismen, geraamten, schachtwanden, schachtput, buffers, kooi- en tegengewichtgeleidingen, machinekamer en schijvenruimte(n)
- onderzoek van de vanginrichting(en) (manueel)

0186-190117-06

2 / 2

3. VASTSTELLINGEN EN NOTA'S**3.1. Vaststellingen****Goederenlift - E1950**

- 1 Machinekamer: rubberenblokjes onder de motor zijn te vervangen (1e Herhaling)

3.2. Nota's**Goederenlift - E1950**

- 1 Indienstelling SGS nr. A/Glt/99/37/4874

4. BESLUIT

(zie kolom BSL, achteraan rubriek 1. - Algemene beschrijving en kenmerken)

- A. Bij het onderzoek van het toestel werd niets abnormaal vastgesteld. Dit toestel mag verder gebruikt worden.
- B. Het toestel mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd, en ten laatste voor het volgende driemaandelijke onderzoek, verholpen worden aan de vermelde vaststellingen.
- C. Het toestel kan niet veilig meer gebruikt worden tengevolge vermelde vaststelling(en):
Een verslag van dringende verwittiging is opgemaakt:
Een aanvullend onderzoek na herstelling is vereist.
- D. Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde vaststellingen, mag het toestel slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze vaststellingen.
- N. Niet aangeboden, of niet kunnen onderzoeken.
- V. Volledig buiten dienst
- T. Tijdelijk buiten dienst.

5. MEDEDELINGEN

1. Overeenkomstig de bepalingen van art. 281 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming moet het volgend onderzoek gebeuren binnen de drie maanden te rekenen vanaf dit bezoek.
2. Bij elke omvorming van het toestel, waardoor zijn kenmerken wijzigen, wat de veiligheid van het gebruik ervan betreft, moet krachtens artikel 280 een onderzoek voor de heringebruikname gebeuren door de EDTC.
3. Algemene principes m.b.t. het onderzoek:
 - de jaarlijkse cyclus van de periodieke onderzoeken omvat vier driemaandelijke en één jaarlijks onderzoek.
 - de onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de delen die veilig bereikbaar zijn en tot de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder belasting of demontage.
 - de vaststellingen betreffen de delen in de staat waarin deze zich bevinden en hebben geen betrekking op het concept dat het voorwerp uitmaakt van de onderzoeken voor indienstelling (ARAB - art. 280)
4. Bij vaststellingen met herhaling kan het organisme ertoe verplicht zijn bij een volgend onderzoek een ongunstig besluit te formuleren waardoor het toestel niet verder gebruikt mag worden.
5. Betekenis van de nota's: betreffen organisatorische gegevens, of vermelding van waarnemingen dewelke buiten het kader van dit onderzoek vallen maar toch een gevaar kunnen betekenen: deze hebben als dusdanig geen invloed tot de besluitvorming. (BSL)
6. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.

De agent-onderzoeker,

voor De Directeur,

0186 STEVEN GOYENS



VMA - 44

Per. Ond. Goed. Liften 04-00