

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam:
Adres:
Tel:

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Schepsveld 53, 2490 - Balen (BE)

RESERVOIR

Wand: Enkel | Plaats: Ondergronds | Vorm: Cilinder | Materiaal: Staal
Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: >1995

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: OK | Dichtheid put: OK
Vervuiling in put: OK | Deksel put: OK

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: NIET AANWEZIG | Filter: OK

TESTEN

Watermeting: 1 CM | Gemeten olie: 40 CM
Onderdruk TESTO: 20 mBAR | Behaalde druk: NOK | Ultrasoon SDT: NOK

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Sonde | Overvulbeveiliging controle: OK
Peilmeting: Niet aanwezig | Lekdetectie: Niet aanwezig

OPMERKINGEN

Vooropgestelde vacuüm van 40mbar kan niet veilig behaald worden. De koppelstukken van leiding naar tank sluiten niet genoeg aan om vacuüm te behouden. Dit probleem verstoort het ultrasoon systeem waardoor het niet veilig is om de drukproef volledig uit te voeren, voor risico op scheuren van lasnaden

BESLUIT

De tank mag niet meer gevuld worden.

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 20/10/2023 | Keurder: Jo Bernaerts | Erkenningsnummer: SV05401

