

CERTINERGIE ASBL - ANERKANNTES KONTROLLORGAN

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Hausanschrift 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Hausanschrift 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

Hausanschrift 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles Kontonr.: BE57 0688 9789 1035 MwSt.: BE0536501654





Inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei Niederspannung und sehr niedriger Spannung

TRADUCTION/ÜBERSETZUNG

REF. 131/2024/55736/01:1:1

DATUM DER KONTROLLE

19/02/2024

INSPIZIERENDE KONTROLLEUR Regis Goma

ADRESSE DER KONTROLLE

Stoeck 4 - 4730 Hauset

ART DER KONTROLLE

Kontrolle während des Verkaufs einer alten Elektroinstallation (8.4.2.)





ALLGEMEINE ANGABEN	
Adresse der Installation	Stoeck 4 - 4730 Hauset
Art der Räume	Wohneinheit (Haus)
Anlass der Kontrolle	Anfrage im Rahmen eines Verkaufs
Kontrollanfrage durch die Immo-Agentur	Roger Thaeter
Verantwortliche der Arbeiten	nicht mitgeteilt
Anwendbare/angewendete Ausnahmen	8.2.1 8.2.2.



ANGAREN 711M STROMANSCHIUSS

ANGABLE ZUM STRUMANSCHLUSS				
Betreiber Verteilungsnetz (BVN)	ORES ASSETS			
EAN-Code	Nicht mitgeteilt			
Zählernummer	5793464			
Index Tag/Nacht	38142,9/			
Typ der allgemeinen Abschaltung	Teco			
Kabel Stromkasten	VFVB 6 mm²			
Nominale Betriebsspannung	3x230V - AC			
Nominaler Strom der Schutzverbindung	40A			

> KONTROLLE

Konformität Kabelschema und Lageplan		Nicht Ok	Anzahl Stromkasten 1	Anzahl Stromkreise	5
Die Fundamente stammen von	Vor 01/10/1981		Differentialvorrichtung am Kopf der Anlage	abwesend	
Erdung	Stäbe		Zusätzliche Differentialvorrichtung		
Erdungswiderstand (Ω)	Nicht messbar		Fixierung/Zustand/Verschlechterung	ок	
Konformität der equipotentialen Verbindungen und der PE	Ohne Bedeutung		Sichtprüfung von stationären und/oder mobilen Geräten	ок	
Test Kontinuität	Schlüssig		Schutz gegen direkte Kontakte	Nicht OK	
Kontrolle Fehlerstromschleife	Nicht schlüssig		Allgemeine Isolationswiderstand (MΩ)	0,04	
Schutz gegen indirekte Kontakte	Nicht OK		Korrespondenz zwischen Hauptdifferential - Erdung	Nicht in Ordnung	
			Angemessenheit Überstromschutzvorrichtungen - Schaltungsabschnitten	Nicht in Ordnung	

der Küche - dem/den Schlafzimmern(n) Der oder die ausgefallenen Steckdosen befinden sich in

Isolationsfehler-Stromkreise

2 derniers

ABSCHLUSS: NICHT KONFORM



Im Datum von 19/02/2024, ist die Elektro-Installation von Stoeck 4 - 4730 Hauset ist nicht konform mit den Anforderungen von Buch 1 des Königlichen Erlasses vom 8. September 2019 zur Erstellung von Buch 1 über elektrische Anlagen mit niedriger und sehr niedriger Spannung. Die von Certinergie ausgeführte Kontrolle bezieht sich auf die sichtbaren und normal zugänglichen Teile der Installation.

Eine neue Kontrollprüfung muss vom Käufer innerhalb von 18 Monaten nach der authentischen Verkaufsurkunde durch ein zugelassenes Prüforgan durchgeführt werden. Der Käufer ist verpflichtet, dem anerkannten Kontrollorgan, welches die Kontrollprüfung der elektrischen Anlage durchgeführt hat, schriftlich seine Identität und das Datum der Kaufurkunde mitzuteilen.

Unterschrift des Prüfers





CERTINERGIE ASBL - ANERKANNTES KONTROLLORGAN

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Hausanschrift 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Hausanschrift 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse Hausanschrift 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

Kontonr.: BE57 0688 9789 1035 MwSt.: BE0536501654



Inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei Niederspannung und sehr niedriger Spannung

TRADUCTION/ÜBERSETZUNG

REF. 131/2024/55736/01:1:1

(+32) 02 88 02 171

info@certinergie.be

www.certinergie.be

> LISTE DER VERSTÖSSE

- Der Dispersionswiderstand der Erdung konnte nicht gemessen werden da der Erdungstrenner nicht zugänglich, beschädigt oder nicht auffindbar war, oder nicht geöffnet werden konnte (oxidierte oder beschädigte Schrauben) - 5.4.3.5.;5.1.5.
- La boucle de défaut n'à pas pu être effectué suite à l'absence de différentiel dans l'installation électrique
- Die Netz- und/oder Lageschemas sind nicht auffindbar. 3.1.2.;6.4.6.;6.5.7.;9.1.2.
- Die Stromkreise, die Ünterbrecher und / oder die Schutzvorrichtungen sind nicht klar und sichtbar gekennzeichnet. 3.1.3. Es ist keine Differentialvorrichtung am Kopf der Elektroinstallation vorhanden. -
- Die Sockel der Schmelzsicherungen / Stecksicherungen sind nicht mit Elementen zum Kalibrieren ausgestattet. 5.3.5.5.
- Eine oder mehrere Steckdosen hat / haben keine Kindersicherung. 4.2.2.3.
- Steckdosen, die nur seitliche Erdungskontakte haben (Typ Schuko) sind verboten. -5.3.5.2
- Die Erdungskontakte von Steckdosen sind nicht an den Schutzleiter der Elektroverbindung angeschlossen. - 6.4.6.4.;6.5.7.2

- Der Erdungstrenner ist nicht konform oder fehlt. 5.4.3.5.

Tel.

E-Mai

- Die Betriebsspannung wird nur auf der Schalttafel angezeigt 3.1.3.3.a Der Querschnitt der Überbrückungen in den Stromverteilungen ist nicht an die Kaliber der Überlaststromsicherungen angepasst. - 4.4.1.5. Es fehlen Abdeckverschlüsse im Stromkasten. - 4.2.2.1.;4.2.2.3.
- Die Stromkreise für Geschirrspüler, Wäschetrockner und/oder Waschmaschinen verfügen nicht über Fehlerstromschutzschalter mit hoher oder sehr hoher Sensibilität. - 4.2.4.3.b
- Der Isolationswiderstand der Installation ist ungenügend. 6.4.5.1.
 Steckdosensockel, die keinen Schutzkontakt haben, sind nicht durch eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit hoher oder sehr hochempfindlichkeit geschützt - 4.2.4.3.b
- Die Kontinuität des PE mit den Erdungen der Steckdosen und/oder der ortsfest installierten Apparate der Klasse 1 und/oder der (Haupt- Neben-) Potenzialausgleiche ist nicht hergestellt. - 6.4.6.4.;6.5.7.2.
- Mehrere Erdungselektroden sind vorhanden. Diese sind jedoch nicht untereinander verbunden. - 5.4.2.1.

BEMERKUNGEN

- Wir können nicht ausschließen, dass nach Vorlage der Schemata noch andere Verstöße festgestellt werden.
- Netz- und Lageschemas müssen die Adresse der Anlage, die Kontaktdaten der für die Arbeiten verantwortlichen Person und des Eigentümers enthalten. Letztere müssen diese Diagramme unterschreiben und datieren
- Die Erdung konnte nicht gemessen werden; sie wird bei der nächsten Kontrolle
- Es müssen Hilfsmittel vorgesehen werden, um den Hauptfehlerstromschutzschalter zu
- Die Pläne und Schemas müssen angepasst werden je nach Arbeiten um
- Die Plane und Schemas mussen angepasst werden je nach Arbeiten um gesetzeskonform zu sein. Bei der nächsten Kontrolle muß der Zugang zu den Hauptpotentialanschlüssen (Wasserzähler, Gaszähler, Heizungsraum) gewährleistet sein. Die Wohnung ist möbliert und die Pläne konnten nicht vorgezeigt werden, so kann es sein dass nicht alles begutachtet werden konnte.
- Bei einer Ausbesserung der Elektroinstallation können die Ausnahmeregelungen nicht mehr zutreffen.

PFLICHTEN DES VERKÄUFERS UND DES KÄUFERS

- Der Verkäufer ist verpflichtet : a) den Bericht des Kontrollbesuchs in der Akte der Elektroinstallation aufzubewahren ; b) die Akte der Elektroinstallation an den Käufer bei der Übertragung des Eigentums zu übermitteln.

b) die Akte der Elektroinstallation an den Käufer bei der Ubertragung des Eigentums zu übermitteln.

Der Käufer ist verpflichtet:

a) dem anerkannten Kontrollorgan, welches die Inspektion durchgeführt hat, seine Identität und das Datum des Verkaufsakts mitzuteilen;

b) die erforderlichenArbeiten durchzuführen, um die während des neuen Inspektionsbesuchs festgestellten Verstöße zu beseitigen. Sie müssen unverzüglich durchgeführt werden und es müssen alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, damit die Verstöße im Falle der Aufrechterhaltung der Elektroinstallation keine Gefahr für Personen darstellen. Für den Fall, dass während des zusätzlichen Kontrollbesuchs Verstöße bestehen bleiben oder die elektrische Anlage nicht in Ordnung gebracht wurde, wird der Bundesdienst welcher Energie in seinen Zuständigkeiten hat, von dem anerkannten Kontrollorgan nach Ablauf der Frist in Kenntnis gesetzt.

Der Verkäufer und der Käufer sind verpflichtet, den für die Überwachung zuständigen Beamten des für Energie zuständigen öffentlichen Bundesdienstes unverzüglich in Kenntnis zu setzen über Unfällen mit Personen die direkt oder indirekt auf das Vorhandensein elektrischer Anlagen zurück zu führen sind.



CERTINERGIE ASBL - ANERKANNTES KONTROLLORGAN

Firmensitz 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Hausanschrift 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

Hausanschrift 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

Hausanschrift 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

Kontonr.: BE57 0688 9789 1035

MwSt.: BE0536501654

Tel.

E-Mai



Inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei Niederspannung und sehr niedriger Spannung

TRADUCTION/ÜBERSETZUNG

REF. 131/2024/55736/01:1:1


(+32) 02 88 02 171

info@certinergie.be

www.certinergie.be


ANHÄNGE

Anderes



Skizze der Grundelemente und kurze Beschreibung der Stromkasten

auf Grundlage dessen was sichtbar und zugänglich während der Kontrolle ist Nota : diese Skizzen ersetzen nicht die ordnungsgemässen Kabelschemas und Lagepläne





NOTE D'INFORMATION

Section 8.4.2. du Livre 1 du Règlement général sur les installations électriques : Devoirs du vendeur et de l'acheteur lors de la vente d'une habitation équipée d'une ancienne installation électrique

■ Dès que le compromis est signé :

Quels sont les devoirs du vendeur/notaire :

- Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contrôle et ses annexes au notaire afin que celui-ci l'ajoute dans le dossier de la vente ;
- Le notaire doit faire mentionner dans l'acte de vente les points suivants :
 - la date du PV de la visite de contrôle
 - le fait de la remise du PV de la visite de contrôle à l'acheteur

Si le PV de la visite de contrôle est négatif (installation non-conforme) :

 l'obligation pour l'acheteur de communiquer son identité et la date de l'acte de vente à l'organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique.

■ Dès que l'acte de vente est signé

Quels sont les devoirs de l'acheteur :

• L'acheteur doit détenir le dossier de l'installation électrique (schémas, PV, ...) en deux exemplaires ;

Si le PV de la visite de contrôle est positif (installation conforme) :

• L'acheteur doit laisser réaliser la prochaine visite de contrôle soit suivant le délai repris sur le PV de la visite de contrôle (maximum 25 ans après la date de la visite de contrôle) soit en cas de modification ou extension importante de l'installation électrique.

Si le PV de la visite de contrôle est négatif (installation non-conforme) :

- L'acheteur doit informer l'organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique de son identité, de la date de l'acte de vente et du PV concerné ;
- Après la communication à l'organisme de contrôle, il reçoit automatiquement 18 mois à dater de l'acte de vente pour remettre en ordre l'installation électrique;
- L'acheteur peut choisir un autre organisme de contrôle pour laisser réaliser le recontrôle dans le délai des 18 mois (vérification conformité de l'installation).

Pour de plus amples informations

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Direction générale de l'Energie – Haute surveillance des infrastructures et produits énergétiques

Adresse: Boulevard du roi Albert II 16 1000 Bruxelles Tél.: 0800 120 33 / E-mail: gas.elec@economie.fgov.be

https://economie.fgov.be

