VASTGOED EXPERTS

Alles keurig onder één dak

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER	KLANT
VASTGOEDEXPERTS	**Naam: Analyse + BV**
Langvoort 17 **2430 Laakdal**	**Adres: Amandinaweg 125, 3540 Herk-de-Stad (BE)**
+32 14 89 34 76	**Tel: 0471 56 58 07**
info@vastgoedexperts.com	**BTW BE: 0795243414**
BTW BE0667.567.856	

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Ankerweg 16, 3910 - Pelt (België)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**


BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt verplicht voor: **14/08/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **14/08/2026** | Keurder: **Davy Lopez-Gonzalez** | Erkenningsnummer: **ERK/TS110211**

HANDTEKENING KEURDER	HANDTEKENING EIGENAAR
	Ongeldige eigenaarshandtekening

TOEGEVOEGDE FOTO'S



