ACA Vzw
Erkend controle-organisme
Elektrische installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

513301013

Ref: 2019053232 bis

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRUIKNAME EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek:	Weg naar As 103 bus 11 , 3600 GENK					
Eigendom van:	Pereira Benilde					
Opdrachtgever:	Eerdekens Paul L&Trick,Aspergerijstraat 77, 3600 GENK					
Type lokalen:	Appartement	DNB:	Fluvius	Tarief:	Dubbeluurtarief / nacht	
EAN-code installatie:	541 44	Nr. teller:	Dubbel 39 675 276 /	Index:	Dag 18201 / nacht 30614 / excl	kWh
Installateur:	Eerdekens Paul					
BTW-nr.:	0717914816	Of ID-kaartnr:	/	Uitgereikt te:	/	op /
Agent-bezoeker:	Bjorn Vandeput				Datum onderzoek:	24/05/2019

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Interne procedure QPRO/ELE/001

Type keuring:	Art. 271/271bis Periodieke controle (verkoop)	Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking:
Bijkomende info:	Bouwjaar na 01/10/1981	Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaatsen
Herkeuring op:	/	(net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische teller)

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1 x 230V	Max nominale stroom:	40 A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	2x10 mm²	Type:	XVB		
Aardelektrode:	Aardlus			Sectie:	35 mm²
				Aardgeleider:	16 mm²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI:	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	Dif 4P 40A 300mA				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI :	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	17	Aantal borden:	1		

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	-30 Ohm	Bescherming onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	+0,5 MOhm	Werking differentieel - Testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Werking differentieel - Foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Bescherming rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit :
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór:
25 jaar na datum onderzoek ☐ Door hetzelfde organisme (*)

AANTAL BIJLAGEN
Situatieschema's: Ja
Eendraadsschema's: Ja
Plan uitwendige invloeden: NVT
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum van de verdeler:

Visum controle organisme

ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing voorgelegd worden aan de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier elke aangebrachte wijziging te vermelden. Iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderworpen worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

Zie schema

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- AD : Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- AD1 : Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's.
- AD2 : De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de keuring.
- AE : De eenheid is bemeubeld op het ogenblik van de controle.

Extra opmerkingen :
Appartement gezien


VASTSTELLINGEN: Inbreuken

EB dag/nacht



24/05/2019


bvn



Plaats van de elektrische installatie
Pereira Benide
Weg naar As 103 Bus 11
3600 Genk
Tel.: -
GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Tel.: -
GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 1/6
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz



EB excl. nacht



Plaats van de elektrische installatie
Pereira Benilde
Weg naar As 103 Bus 11
3600 Genk
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 2/6
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

Verdieping 1




Plaats van de elektrische installatie
Pereira Benilde
Weg naar As 103 Bus 11
3600 Genk
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

Verdieping 2



Plaats van de elektrische installatie
Pereira Benilde
Weg naar As 103 Bus 11
3600 Genk
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 4/6
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

Zolderverdieping





Plaats van de elektrische installatie
Pereira Benilde
Weg naar As 103 Bus 11
3600 Genk
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 5/6
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

1:	Stopc. Living, gang +2
2:	Stopc. slaapkamer 1 + 2
3:	Ventilatoren accumulatie + thermostaat
4:	Licht living + gang +2
5:	Tijdschakelaar
6:	Stopcontacten SK 1 + 2, badkamer, dakterras
7:	Wasmachine
8:	Droogkast
9:	Stopcontact living
10:	Stopcontacten keuken
11:	Stopcontact vaatwasser + buiten terras +1
12:	Vuur
13:	Oven
14:	Boiler
15:	Verlichting 2
1.:	Accumulatie 1
2.:	Accumulatie 2

Plaats van de elektrische installatie
Pereira Benilde
Weg naar As 103 Bus 11
3600 Genk
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -