



N° 234-INSF.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller

N° comp

6038760

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: 23/267 / 2

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters like 86, 87/86, 87/88, etc.

Plaats van het onderzoek : Meeb' Hoo 6 VORST 24 1030 BXL

Eigenaar / Propriétaire: [Redacted] Adres : 4 Adresse : 4

Installateur : 4 4

Datum van het onderzoek : 24/2/12 BTW / TVA : B079718337 Ik. / C.I. : Inspecteur : R. Broeyer

Onderzoek / Contrôle : O Woning / maison C Apart. 1

Spanning : 2x230 Meter / bord verbinding : XUB2 x16 Max. beveiliging : 40A Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : koper Electrode de terre : 29 Ohm Isolatie : >100 Mohm Isolement : Aantal verdeelborden : 2 Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and Test results (TestΔIn, I.ΔIn, AREI / RGIE).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK Contact indirect :

Aansluitingen : Raccordements : OK NOK Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentiëles : OK NOK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) Opmerkingen / Remarques : VISUM : Datum/date :

Besluit / Conclusion De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden... De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Table with columns: Niet conform, Conform, N° vorig rapport. Rows for 276bis AK, 274 AK, 276bis HK, 274 HK, 271 AK, 271 HK, 276 AK, 271 HK.

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, d'écarter ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation de vérifier la disposition des infractions constatées lors de la visite de contrôle de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions ou le terme ou délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit de renvoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

NOTA : a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in te lichten over elk ongeval, aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijlen aan de aanwezigheid van elektriciteit. c) de verplichting, wanneer er overredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huisvuilrijke elektrische installaties.

Rapp. EIs/EI1.1.04