



Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : Sibelge

Nr teller : 6038761 N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: 23/267/1

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters (AREI, RGIE, 86, 87/86, etc.)

Plaats van het onderzoek : rue d'Hoogvorst 24 1030 BXL

Eigenaar / Propriétaire : Adres / Adresse : 4 4

Installateur : u u BTW / TVA : B079718337

Datum van het onderzoek : 24/12/12 Ik. / C.I. : Inspecteur : De Braeyer

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison / Apart. REZ

Spanning : 2x230 Meter / bord verbinding : XUB 2X10 Max. beveiliging : LSA

Aardelektrode : 1 spriet Isolatie : > 100 Mohm Aantal verdeelborden : 1

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, TestΔIn, 1.ΔIn, and AREI / RGIE

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Aansluitingen : Raccordements : OK NOK Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentiëles : OK NOK

Inbreuken / Infractions : Opmerkingen / Remarques : VISUM : Datum/date :

Table with columns for Besluit / Conclusion, Niet conform, Conform, and N° vorig rapport

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

Rapp. EIs/EI1. 1.04