



CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

WISEWEG 13 – 3790 VOEREN – BELGIUM
0032(0)479439174 – INFO@PROTANK.BE – WWW.PROTANK.BE

Attest nummer: 2026/84 Naam: Notaris Tuerlinckx
Straat: Romboutstraat nr: 6
Postcode en Gemeente: 3740 Bilzen
Telefoon:
E mailadres:
Adres opslag installatie indien verschillend van adres klant:
Straat: overslagstraat nr: 23
Postcode en Gemeente: 3740 Bilzen

type reservoir	indeling	klasse
particulier	niet ingedeeld	n.v.t.

Toegang	Vorm	Materiaal
Toegankelijk	Parallellepisch	Staal

datum keuring:	volgende keuring voor:
20/08/2026	nvt
inhoud:	3000 liters

Datum plaatsing:	voor 1995
Beschermingsgraad:	Enkelwandig

VISUELE CONTROLE		
	Aanwezig	Controle
Toezichtspuit		
Staat toezichtspuit		
Dichtheid toezichtspuit		
Vervuiling rond tank		
Staat deksel		
Inkuiping		NIET OK
Algemene staat		NIET OK
Waterdicht		NIET OK
Koolwaterstofdicht		NIET OK
Leidingen	JA	OK
Aansluitingen	JA	OK
Staat leidingen	JA	OK
Uitmonding	JA	OK
Staat aanvoer	JA	OK
Staat terugvoer		
Stookoliefilter	JA	OK
Reservoir		OK
Algemene staat tank		NIET OK
Vorig certificaat	NEE	NIET OK

Opmerking:
Dit is een momentopname en bied geen garantie voor de toekomst. Roest vorm, niet volledig zichtbaar

TESTEN			
	Uitgevoerd	Eenheid	Controle
Water- en slibbemonstering:	JA		OK
Hoeveelheid water:	0	cm	OK
Zuurtegraad:		pH	
Conductiviteit:		mS	
Dichtheidscontrole:			
Ultrasoon:			
Boven vloeistof niveau:		dB	
Onder vloeistof niveau:		dB	
Andere:	JA		OK
Drukverlies:		mbar/h	
Potentiaalmeting:		mV	
Bodemonderzoek:			
Rapport in bijlage:			

ACCESSOIRES		
	Aanwezig	Controle
Peilmeting:	Mechanisch	OK
Overvulbeveiliging:	Fluit	NIET OK
Lekdetectie:		
Kathodische bescherming:		
Waarde bescherming:	mV	

Besluit: De tank mag nog 6 maanden in dienst blijven

Technicus: Voor kennisname:

Kris Walpot / SV05262

OP ALLE DIENSTEN ZIJN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING

