



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

V. ref.: \_\_\_\_\_ N. Ref.: \_\_\_\_\_ Rapport N°: 11/1190630-05

### PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 1455 Mar 10 Buitend  
ruw Musette 191 appartement 103

PROPRIETAIRE: Key Concept 1450 chateau  
Adresse: ruw Fédérat 6

DEMANDEUR: Medvedet 6060 chateau  
Adresse: ch de l'edelweid 367

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
TVA ou CI: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Compteur n° A869481  
Index: \_\_\_\_\_

#### DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 30/06/2014 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 412.2012) (RGPT art. 262) (R.F. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Appart 103

Début travaux: Fondations avant après 1.10.81 Installation électrique avant après 1.10.81 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 230 V Protection raccordement 40 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Inter.gén.: type A30000 40A

Type électrode de terre: boucle barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 15; RA: 4 Ohm; RI tot 720 MOhm

Facteurs d'influences externes: \_\_\_\_\_

DESCRIPTION: Vol la séria

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: - Niek

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: 31/7/2014

le responsable du distributeur

nom: Ngurp

signature: [Signature]

- CONCLUSION** 1
- 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 30/06/2014 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
  - 2. L'installation n'est pas conforme
  - 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: \_\_\_\_\_.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,  
(N°, nom, signature)

[Signature]  
17 Buitend



pour Le Directeur,



Maatschappelijke zetel / Siège social: Bl. Clovisiaan 15, 1000 Bruxelles/Bruxelles