

Attestation de conformité citerne mazout enterrée classe 3.

SNC
Rue Du Hussard, 7
5600 Philippeville
0477/521238 0478/522360
N° TVA : BE0874119359

- Client : Vente Seys - Hedger
- Adresse : rué de Grand Feu 14
Falaon
- Tél. : 077 Pirella Soghat
- N° TVA : 0475124251
- Validité/plaquette :ans / mois
 verte orange rouge

→ Numéro d'attestation : 8644

→ Date de contrôle : 29/4/2024

• Données du réservoir :

- Date de mise en service du réservoir : ?
- Re-contrôle : non oui → N° d'attestation : Date : / / 2000 Vuyotte
- Capacité du réservoir : ± 3000 Litres. accessible
- Situation du réservoir : Sul figure gauche → inaccessible → enfouie encuvée
- Type de réservoir : métal polyéthylène autre :
- simple paroi double paroi
→ n° réservoir : → forme du réservoir : cylindrique autre :
- épaisseur de(s) paroi(s) :mm.
- diamètre de la cuve : ± 125cm.

• Données de contrôle : contrôle périodique vente bâtiment

- Résultat vérification appareil de contrôle préalable au test : OK
- N° AgrW technicien : N° AgrW. TUS-013/A/01 (C). N° AgrW. TUS-013/A/02 (TH).
- N° appareil : N° 150000730 (1). N° 150020043 (2).
- Type de contrôle : dépression-ultrasons dépression (testo)
- Date de contrôle de l'appareillage utilisé : 11/2023
- Équipements du réservoir : → système anti-débordement : sifflet sonde aucun OK
→ système de détection de fuite : oui non
→ protection cathodique : oui non
- Niveau de liquide : avant : 4cm. après : 4cm.
- Présence d'eau : avant : 2cm. après : 2cm.
- Présence de saleté dans la chambre de visite : non oui → type : terne
- Réservoir contrôlé à 0,1 bar.
- Mesure dans le liquide : 4 hors du liquide : 4
- Résultat du contrôle : citerne étanche

Remarque(s)/schéma(s) :

• bestie avec peu de liquide !!



Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation sur la pollution du sol

Nom et signature du technicien.

Nom et signature du client.