



CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

WISEWEG 13 – 3790 VOEREN – BELGIUM
0032(0)479439174 – INFO@PROTANK.BE – WWW.PROTANK.BE

Attest nummer: 2026/12
 Naam: _____
 Straat: Klein Lafeltstraat 22
 Postcode en Gemeente: 3740 Riemst
 Telefoon: _____
 E mailadres: _____
 Adres opslag installatie indien verschillend van adres klant: nvt
 Straat: _____
 Postcode en Gemeente: _____

type reservoir	indeling	klasse
particulier	niet ingedeeld	Klasse 3 (17.3.6.1a)

datum keuring:	27/03/2026	volgende keuring voor:
inhoud:	3000	liters

Toegang	Vorm	Materiaal
Toegankelijk	Cilindrisch	Staal

Datum plaatsing:	voor 1995
Beschermingsgraad:	Enkelwandig

VISUELE CONTROLE		
Controlepunt	Aanwezig	Controle
Toezihtspuit		
Staat toezihtspuit		
Dichtheid toezihtspuit		
Vervuiling rond tank		
Staat deksel		
Inkuijping		
Algemene staat		
Waterdicht		
Koolwaterstofdicht		
Leidingen	JA	OK
Aansluitingen	JA	OK
Staat leidingen	JA	OK
Uitmonding	JA	OK
Staat aanvoer	JA	OK
Staat terugvoer	NEE	OK
Stookoliefilter	JA	OK
Reservoir		
Algemene staat tank	JA	OK
Vorig certificaat	JA	OK

TESTEN			
	Uitgevoerd	Eenheid	Controle
Water- en slibbemonstering:	JA		OK
Hoeveelheid water:	0	cm	OK
Zuurtegraad:		pH	
Conductiviteit:		mS	
Dichtheidscontrole:	JA		OK
Ultrasoon:			
Boven vloeistof niveau:		dB	
Onder vloeistof niveau:		dB	
Andere:	Visueel		OK
Drukverlies:		mbar/h	
Potentiaalmeting:		mV	
Bodemonderzoek:			
Rapport in bijlage:			

Opmerking:
Dit is een momentopname en bied geen garantie voor de toekomst. Bestaande situatie (verluchting en roest behandelen)

ACCESOIRES		
	Aanwezig	Controle
Peilmeting:	Andere	OK
Overvulbeveiliging:	Fluit	OK
Lekdetectie:		
Kathodische bescherming:		
Waarde bescherming:		mV

Besluit: De tank mag nog 6 maanden in dienst blijven

Technicus: _____ Voor kennisname: _____

Kris Walpot / SV05262

OP ALLE DIENSTEN ZIJN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING



SAMEN MAKEN WE
MORGEN HOOIER
OVAM