

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: Mergaert Derk
 Straat en nummer: Roerschtigats
 Postcode en gemeente: 8920 Biershote
 Tel.: 0571 488 518
 Fax: 0494 1040 188
 E-mail: 0680-371-658
 BTW-nummer: BE 0680-371-658

KLANT

Naam: Markt 48
 Straat en nummer: 8920 Langemark
 Postcode en gemeente: 8920 Langemark
 Tel.: 0571 488 518 Fax: 0494 1040 188
 Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant: Markt 48

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is) ondergrondse stookolie tank

☐ Niet ingedeeld Inhoud L ☒ Ingedeeld Inhoud 3000
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☒ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1

☒ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Niet toegankelijk ☐ groeve
☐ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere: voorgecontrole 01/2018

Datum van plaatsing: 01/2018

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐	☒	☐
Staat toezichtspuit	☒	☐	☒	☐
Dichtheid toezichtspuit	☒	☐	☒	☐
Vervuiling rond tank	☒	☐	☒	☐
Staat deksel	☒	☐	☒	☐
INKUIPING/	☐	☐	☒	☐
Algemene staat	☐	☐	☒	☐
Waterdicht	☐	☐	☒	☐
Koolwaterstofdicht	☐	☐	☒	☐
LEIDINGEN	☐	☐	☒	☐
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☐	☐	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☐	☐	☒	☐
Uitmonding leidingen	☐	☐	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☐	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR	☐	☐	☒	☐
Algemene staat tank	☐	☐	☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐

ACCESOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

		uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: <u>✓</u> cm
		☒	☐	☒	☐	Zuurtegraad: <u>✓</u> pH
		☒	☐	☒	☐	Conductiviteit: <u>✓</u> mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: <u>✓</u> dB
	Onderdruk	☒	☐	☒	☐	Onder het vloeistofniveau: <u>✓</u> dB
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: <u>✓</u> mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: <u>✓</u> mbar/h
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	<u>614</u> mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen		Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen		

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

Tank op orde op het ogenblik van de keuring
13/10/2025

Bevestig in deze rubriek de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Derk Mergaert
 Erkeningsnummer: SVO 3600

DATUM KEURING: 13.10.2025
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOÓR 13.10.2027

[Handtekening]
 (handtekening erkend technicus)

[Handtekening]
 (handtekening klant)

