



Verslag van onderzoek zonnepanelen
Rapport de controle panneaux solaires

N°: 30115/11/2817

Aard van het onderzoek / Genre de controle: volgens AREI art. 86
selon le RGIE art. 86

OPDRACHTGEVER CLIENT: luba Mirage
ADRES: Nieuwe baan 5 1674 Bellingen
ADRESSE: Nieuwe baan 5 1674 Bellingen

Plaats van onderzoek: Nieuwe baan 5 1674 Bellingen
Eigenaar: Van Snieck Junge
Datum van onderzoek: 28.1.1.2015
Inspecteur: Mergan M.

Algemene beschrijving, kenmerken en metingen / Description générale, caractéristiques et mesures:
Aantal modules: 30 stuks
Type: Bisol 260
CE-attest: OK
Klasse: II
Beveiliging: Vermogensschakelaar I_n 20A
Onduleur(s): Salus edge 7k
Voedingpunt: x.v.b.f.

Table with 5 columns: Art., Vaststellingen volgens het A.R.E.I. / Constatations suivant le R.G.I.E., NVT NA, IN ORDE EN ORDRE, NIET IN ORDE PAS EN ORDRE, Inbreuken / Infractions. Contains various technical checks and their status.

Overige/Autres - Opmerkingen/Remarques - Nota's/Notes:
geen tekorten vastgesteld

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden.
L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service.

Volgens art. 18.04 kan een bescherming tegen overspanning noodzakelijk zijn.
Selon les art. 18.04 - 137.02 une protection contre les surtensions peut s'avérer.