

Resultaten asbestanalyse

Asbestlaboratorium

Zirox BV
Sijtslostraat 61
8020 Ruddervoorde
België

Analysegegevens

Analyse identificatienummer: #79695
Afgifte rapport: 08-12-2025

De analyse is aangemeld op 06-12-2025
De analyse is uitgevoerd op 08-12-2025

Klant

Martin Kinnaer
Martin Kinnaer
Van audenhovestraat 16
3300 Tienen
BELGIË

Dit rapport is vrijgegeven door:



Laboverantwoordelijke,
Arthur Janssen



Alle testen beschreven in dit rapport worden uitgevoerd onder de officiële erkenning van FOD WASO en onder BELAC-accreditatie (ISO 17025, 763-TEST), tenzij er een andere methode is toegepast. De kwantitatieve bepaling (gewichtsperscentage) is louter informatief en valt buiten de scope van de accreditatie.

De gebruikte testmethode is afgeleid van de norm NEN 5896 en wordt uitgevoerd met polarisatiemicroscopie. Deze methode is geschikt voor het bepalen van concentraties groter dan 0,1%. In bouw-, constructie- en isolatiematerialen komen doorgaans geen lagere concentraties voor dan 0,1%. Indien geen asbest wordt aangetroffen, wordt dit gerapporteerd als: "Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)".

Conform de norm kan in bepaalde gevallen een alternatieve methode worden toegepast, bijvoorbeeld SEM-analyse. Indien een andere methode is toegepast op een monster, dan staat dit expliciet beschreven bij het betreffende monster en valt dit ook buiten de accreditatie.

De analyses worden uitgevoerd conform de richtlijnen opgenomen in IP2 voor asbestdeskundigen. Monsters worden tot 24 maanden na analysedatum bewaard voor eventuele heranalyse of controle.

De resultaten in dit verslag hebben uitsluitend betrekking op de geteste producten zoals ze zijn aangeleverd door de klant. Het interpreteren van de resultaten valt onder de verantwoordelijkheid van de klant. Zirox BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de representativiteit van de monsters en de door de klant verstrekte gegevens, maar is wel verantwoordelijk voor de accuraatheid van de uitgevoerde analyses en resultaten.

Dit rapport mag niet worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium, tenzij dit gebeurt in zijn volledige, ongewijzigde vorm.

Op dit rapport zijn de algemene voorwaarden van Zirox BV van toepassing.

Beproevingen

Asbestanalyse:

Adres staaflafname: *Wersbeekstraat 6, 3391 Tielt-Winge*

Eigen identificatie: *wersbeekstr 6 meensel*

.....

MONSTER *M1 wandpleister*: Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)

Soort materiaal: *pleister*

Toelichting klant: *keuken/trap/kamer*

Type staal: *Mengstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Breukvlak gemaakt

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Pleister / Crepi

Geanalyseerd door: R.

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M2 plafondpleister*: Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)

Soort materiaal: *pleister*

Toelichting klant: *trap/kamer*

Type staal: *Mengstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Breukvlak gemaakt

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Pleister / Crepi

Geanalyseerd door: R.

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M3 wandplaten*: **Asbesthoudend**

Asbest soort: Chrysotiel 10% (m/m) - 15% (m/m)

Soort materiaal: *asbestcement?*

Toelichting klant: *bijkeuken/badkamer/CV/wc*

Type staal: *Mengstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Geen

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Vlakke plaat

Geanalyseerd door: R.

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M4 stopverf*: **Asbesthoudend**

Asbest soort: Chrysotiel 5% (m/m) - 10% (m/m)

Soort materiaal: *stopverf*

Toelichting klant: *aluminium buitenschrijnwerk*

Type staal: *Puntstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Geen

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Mastiek

Geanalyseerd door: R.

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M5 wandlei*: **Asbesthoudend**

Asbest soort: Chrysotiel 10% (m/m) - 15% (m/m)

Soort materiaal: *asbestcement?*

Toelichting klant: *RG woning*

Type staal: *Puntstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Geen

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Vlakke plaat

Geanalyseerd door: R.

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M6 vloerzeil*: **Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)**

Soort materiaal: *vloerzeil*

Toelichting klant: *zolderkamer*

Type staal: *Puntstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Geen

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Vinyl tegel/zeil

Geanalyseerd door: R.

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M7 koord*: Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)

Soort materiaal: *kachelkoord*

Toelichting klant: *deur houtkachel leefruimte*

Type staal: *Puntstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Breukvlak gemaakt

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Koord

Geanalyseerd door: R.

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M8 golfplaat*: Asbesthoudend

Asbest soort: Chrysotiel 10% (m/m) - 15% (m/m), Crocidoliet 2% (m/m) - 5% (m/m)

Soort materiaal: *asbestcement?*

Toelichting klant: *dak garage*

Type staal: *Puntstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Geen

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Vlakke plaat

Geanalyseerd door: R.

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M9 golfplaat*: Asbesthoudend

Asbest soort: Chrysotiel 10% (m/m) - 15% (m/m), Crocidoliet 2% (m/m) - 5% (m/m)

Soort materiaal: *asbestcement?*

Toelichting klant: *afdak paarden*

Type staal: *Puntstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Geen

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Golfplaat

Geanalyseerd door: R.

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M10 pleister*: Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)

Soort materiaal: *pleister/cement*

Toelichting klant: *remise/sorteerruimte*

Type staal: *Mengstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Breukvlak gemaakt

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Pleister / Crepi

Geanalyseerd door: R.

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M11 tablet*: Asbesthoudend

Asbest soort: Chrysotiel 10% (m/m) - 15% (m/m)

Soort materiaal: *asbestcement?*

Toelichting klant: *vensterdorpels*

Type staal: *Puntstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Geen

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Vlakke plaat

Geanalyseerd door: R.

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M12 stopverf*: Niet asbesthoudend (= geen asbest aangetroffen / niet aantoonbaar)

Soort materiaal: *stopverf*

Toelichting klant: *ramen remise*

Type staal: *Puntstaal*

Voorbehandeling toegepast op het monster: Breukvlak gemaakt

Analyse methode: PLM

Soort materiaal volgens laborant: Mastiek

Geanalyseerd door: R.

Toelichting laborant: /