

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT NON ENFOUI D'UNE CAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE À 25.000 L

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2024/85296/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 02/12/2024 **TECHNICIEN**
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue de l'Enseignement 51 - 1000 AGRÉMENT RÉGION WALLONNE Bruxelles
OBJET DU CONTRÔLE Premier contrôle périodique

Benjamin Dormont
AGRW. DEP-048/A/12



› COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire Bakkali
N° TVA non communiqué
Adresse Rue de l'Enseignement 51 - 1000 Bruxelles

› SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation Non
En zone de protection Information non fournie
Autre information Néant

› RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Non	Date d'émission, échéance & numéro	Non applicable
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	2800l	Dimensions	12x240cm
Niveau de liquide (cm)	40	Année d'installation	Inconnu
Origine du réservoir et n° de fabrication	Inconnu	Certificat d'étanchéité antérieur	Non
Informations du certificat antérieur d'étanchéité	Néant	Type de réservoir	Cylindrique - Aérien - En cave - Simple paroi
Plaque d'identification du réservoir	Pas d'application, réservoir existant avant le 27/8/2018		

› CONTRÔLE

Local

Ventilation vers l'extérieur directement / ou via conduite EI 60 + clapets coupe-feu avec autorisation explicite **Ok**

Encuvement

Présence Oui **Etat - stabilité - solidité** Ok
Protection contre les eaux de pluie et de ruissellement Ok

Vérifications générales

Pollution en dehors du réservoir	Non	Revêtement de protection de l'enveloppe extérieure métallique et de la partie apparente du réservoir intérieur contre la corrosion	Pas d'application réservoir existant avant le 27/08/2018
Raccordements et ouvertures au-dessus du niveau max. de remplissage	Pas d'application réservoir existant avant le 27/08/2018	Doublage d'un réservoir simple paroi avec système de détection de fuite + attestation de conformité	
Tuyauterie d'évent débouchant à l'air libre	Ok	Tuyauterie de remplissage pour chaque réservoir (si pas en batterie)	Ok
Accès protégé aux orifices de remplissage	Ok	Tuyauterie à hydrocarbures non accessible en rigole imperméable ou dans une enceinte de confinement	Pas d'application réservoir existant avant le 27/08/2018
Conduites d'aspiration et de retour (parties visibles)	Ok	Dispositif de jaugeage	Ok
Raccords	Ok	Système anti-débordement 98% avec coupure automatique de l'alimentation en carburant	Absent
Présence d'eau et de boue (cm)	Non		

› AUTRE(S) REMARQUE(S)

L'absence de pollution visible est confirmée sous toute réserve de la présence éventuelle d'une pollution non visible le jour du contrôle.

Cette citerne a une capacité de moins de 3000 litres. Elle n'est pas soumise à la Situation du réservoir et de ses ac... réglementation qui sert de base à ce contrôle. Ce rapport est fourni à titre informatif uniquement.

Le réservoir n'est pas soumis à la réglementation en vigueur (< 3000 litres).



Ce rapport est fourni à titre informatif. L'étanchéité est assurée et il n'y a pas d'obligation de remise en conformité (bien que vivement conseillé).

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 1 février 2018 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux dépôts de liquides inflammables utilisés comme combustible (M.B. 27/02/2018)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle : le test en dépression (M.B. 19.03.2004)

Fait à : Bruxelles

Signature du technicien

Signature du propriétaire

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT NON ENFOUI D'UNE CAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE À 25.000 L

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2024/85296/C01:1

› **ANNEXES**

Autre



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT NON ENFOUI D'UNE CAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE À 25.000 L

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2024/85296/C01:1

› **ANNEXES**

Autre



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT NON ENFOUI D'UNE CAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE À 25.000 L

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2024/85296/C01:1

› ANNEXES

Autre



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT NON ENFOUI D'UNE CAPACITÉ INFÉRIEURE OU ÉGALE À 25.000 L

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2024/85296/C01:1

› ANNEXES

Autre

