



Electro-Test vzw/asbl
Organisme de contrôle agréé - Erkend controleorganisme
www.electro-test.be - info@electro-test.be

Siège social - Maatschappelijke zetel:
Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
Tel: 02/751.98.39 - Fax: 02/751.52.09

Rapport de contrôle
Verslag van onderzoek:

Gestionnaire de réseau de distribution / Distributienetbeheerder : **ORES**

N° Compteur / N° Teller : **34745525**

N° Rapport / Verslag N°: **121/20140716/03**

EA Code: **N.C.**

Genre de contrôle :RGIE	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Prescription du gest.de réseau de distr.	☐
Aard van onderzoek:AREI	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	Voorschriften netbeheerder	☐

Lieu du contrôle / Plaats van het onderzoek :

[121/20140716/03 _ 2014-07-16]

Nom Rue +N° / Straatnaam + N°: **rue de la Prairie , 23**

Installateur: **Propriétaire / Eigenaar**

Commune / Gemeente: **Verviers**

T.v.a./ B.t.w.: **//////////**

Code Postal / Postcode: **4800**

C.I. / Ik:

Propriétaire / Eigenaar:

Adresse / Adres: **Idem**

Inspecteur: **Malara Daniel**

Date du contrôle / Datum van onderzoek: **16/07/2014**

Contrôle/ Onderzoek :

☐ Maison / Woning

☒ Appart: **rez et premier(duplex)**

☐ Autre /
Andere:

Tension: **3 X 230V**
Spanning:

Liaison compteur-tableau: **4**
Meter-bord verbinding:

X 10mm²

EXVB

Protection max.: **40A**
Max. beveiliging:

Electrode de terre: **Pen / Piquets**
Aardelektrode:

24,3 Ohm

Isolement: **5 MOhm**
Isolatie:

Nombre de tableaux: **1**
Aantal verdeelborden:

Interrupteurs différentiels /
Différentieelschakelaars :

Nombre de circuits terminaux / Aantal
eindstroombanen : **17**

In (A)	ΔIn (mA)	Type	Circuits terminaux / Eindstromenbanen :	Test ΔIn	1. ΔIn	AREI / RGIE
40	300	A	TOUS	-	OK	271bis
63	30	A	circuits L à Q	-	OK	271bis

Contrôle Générale/ Visueel nazicht **OK**
Algemeen:

Contact direct/ Directe **OK**
aanraking:

Contact indirect/ Indirecte **OK**
aanraking:

Raccordements/ Aansluitingen: **OK**

Liaisons équipotentielles/ Potentiaalvereffeningen : **OK**

Infractions/ Inbreuken

Infractions supplémentaires/ Bijkomende Inbreuken:

Geen / Néant

Remarques/ Opmerkingen:

NOTE : - la présente visite a porté uniquement sur les parties normalement visibles et accessibles de l'installation.
- récepteurs non placés ce jour (salle de bain, cuisine , luminaires,...)
- installation existante mais compteur GRD fermé le jour de la visite

Conclusion/ Besluit:

[121/20140716/03 __ 2014-07-16]

L'installation est conforme au RGIE et peut rester / être mise en service.

De installatie is conform met het AREI en mag in dienst blijven / gesteld worden.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Het één draadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Art_271


La visite de contrôle prévue par l'art 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:

Visite de contrôle prévue:**Controlebezoek op:****16/07/2039**

Het controlebezoek door E.T. voorzien door Art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op:

Signature/ Handtekening Inspecteur:

E.T. ELECTRO-TEST
Daniel MALARA
Inspecteur

**Foto Installation/ Installatie:****VISUM (Date / Datum):**

NOTE: l'obligation de conserver le P.V. du contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant comme une de ses compétences l'Energie, de tout accident survenu à des personnes, dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors du contrôle, de faire effectuer un nouveau contrôle par le même organisme agréé, un an après le premier contrôle, afin de vérifier la disparition des infractions. Si, lors de ce dernier contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé est obligé d'envoyer une copie du procès-verbal du contrôle à la Direction Générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.


NOTA: a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. die energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend controle organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

RAPP.ELS/EI1.TV.01 – 20.12.12**DEXIA: 068-2117692-15****IBAN: BE79734112600033****BE0434.433.603****KBC: 734-1126000-33****BIC: KREDBEBB****RPR BRUSSEL**

⑦

Rez de Chaussée

Rue de Prairie, 23
4800 Verriers.




Devant

Rue de Prairie


Rez de chaussée et 7e étage

Rue de Bavière, 2B
98000 Versailles



ELECTRO-TEST
Doriel Marnina
Inspecteur
Intégréle test be
GSM 06 52 69 00 32

16/7/14



Rac de Chaussee et 7.7.7 l'age

Rac de l'air, 23

4800 veriers

A ⇒ taye électrique

B ⇒ Ch

C ⇒ Ch

D ⇒ Ch

E ⇒ Prise cuisine

F ⇒ Hall

G ⇒ Prise Salon + Cuisine

H ⇒ Cage d'escalier

I ⇒ 17.17.17

J ⇒ Four

K ⇒ Cave

L ⇒ Cave + Salle de Bain

M ⇒ Machine à laver

N ⇒ Salle de Bain

O ⇒ Seche Linge

P ⇒ Chaudière

Q ⇒ Lave vaisselle

K8

K7

X6

K5

K4

K3

X2

K1

X1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

K15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15