

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma	volgnummer attest: 0310K-0495460
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.	technicus
straat en nummer: Sluis 2 bus 4	voornaam en naam: Joachim Vankeersbilck
postcode en gemeente: 9810 Eke	erkenningsnr.: SV05406
tel.: 0800 11 206 gsm:	datum controle: 15/03/2022
web: www.allintankservice.be	
email: info@allintankservice.be	
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861	

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming	adres opslagtank indien verschillend van klant
naam: Dhr. Van Poel Theo	naam contactpersoon: [REDACTED]
straat en nummer: Baasrodestraat 168	straat en nummer: Baasrodestraat 168
postcode en gemeente: 9280 Lebbeke	postcode en gemeente: 9280 Lebbeke
tel.: +32 (0)52/411186 gsm:	tel.: +32 (0)52/411186 gsm: +32 (0)473/181959
email:	email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 1500		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l):	
☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Klasse 2 ☒ Klasse 1		☐ Klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds		☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	
☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☐ staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 25/04/2017		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypeleuring:
nom:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	

visuele controle							
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren			
	☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		
	☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok		
	inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		
	☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en ☐ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok terugvoerleiding ☒ niet aanwezig		
☐ niet aanwezig				stoofoliefilter ☒ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig			
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			
opslagtank	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok				
	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok				
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee					
organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee						
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering				☒ ok ☐ niet ok			
groeve / prefabconstr. / andere				☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok			

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): 0 pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok			
	☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent	op basis van:		controle werking	
	☒ ok	☐ fluidum		☐ ok	☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
		☒ andere: kijkglas		☒ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☒ ok	☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.				
	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): onder het vloeistofniveau (dBµV): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:			
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere: vlottemeter	☒ ja	☐ nee	☐ ok	☒ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
ovb sonde werkend kijkglas OK vlottermeter kapot afgebroken!	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 15/03/2027	
 handtekening erkend technicus naam: Joachim Vankeersbick	voor kennisname van momentopname covid. handtekening klant naam: Dhr. Van Poel Theo hoedanigheid: Klant

