

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

**VASTGOEDEXPERTS**  
Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

**Naam: Notaris Wendy Geusens**  
**Adres: Stadswaag 8**  
**3930 - Hamont (BE)**  
**Tel: 011/62.19.39**  
**BTW BE: Particulier**

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Oude Watertorenstraat 16, 3930 - Hamont-Achel (BE)**

### RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Cilinder** |  
Materiaal: **Staal** | Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

**NIET VAN TOEPASSING**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Geen** | Overvulbeveiliging controle: **NOK**  
Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### OPMERKINGEN

Geen overvul beveiliging aanwezig

### BESLUIT

**De tank mag niet meer gevuld worden.**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 06/08/2024 | Keurder: [REDACTED] | Erkenningsnummer: [REDACTED]

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR



TOEGEVOEGDE FOTO'S

