

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma naam: All-In Tank Service n.v./s.a. straat en nummer: Sluis 2 bus 4 postcode en gemeente: 9810 Ede tel.: 0800 11 206 gsm: web: www.allintankservice.be email: info@allintankservice.be ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861		volgnummer attest: 0310K-0537515 technicus voornaam en naam: Yvo Gillis erkenningsnr.: SV05003 datum controle: 07/02/2024	
klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming		adres opslagtank indien verschillend van klant naam contactpersoon: straat en nummer: Houtemstraat 90 postcode en gemeente: 3300 Tienen tel.: gsm: email: tel.: +32 (0)475/865855 gsm:	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld ☐ Masse 3 (vanaf 5000kg) Inhoud (l): 5000 ☐ Masse 2 ☐ Masse 1		onderneming ☐ ingedeeld ☐ Masse 3 (vanaf 100kg) Inhoud (l): ☐ Masse 2 ☐ Masse 1	
☒ ondergronds ☐ groeve ☐ bovengronds ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ Inkuipring ☐ andere		☒ cilindrisch ☒ staal (enkelwandig) ☐ rond ☐ staal (dubbelwandig) ☐ parallellepipedum ☐ roestvast staal ☐ ovaal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 31/07/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestokeerd product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:			
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (Ingedeelde Inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk:		fabrieksnummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 24		☐ n.v.t. ☒ nr. prototypeuring:	
nom:			
Inhoud (l):		diameter (m): en lengte (m):	
CONTROLE OPSLAGTANK			
volg certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: 07/02/2024 ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (onvluchting, vulling)
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (onvluchting, vulling)
Inkuipring	verontreiniging	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer-en
☐ niet aanwezig			terugvoertleiding
☒ n.v.t.	loofwaterdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
			andere toebehoren:
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere	☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	aanwezig		controle werking		
	elektrische sonde	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok	
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
water- en slibmonstering	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): 1 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☒ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem	permanent	op basis van:			controle werking	
	☐ ok				☐ ok	☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ fluidum	☐ ok	☐ niet ok		
	☒ n.v.t.	☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok		
	☐ overdruk	☐ ok	☐ niet ok			
	☐ peilbuis + sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok			
	☐ andere:	☐ ok	☐ niet ok			
	akoestisch of visueel alarmsignaal	☐ ok	☐ niet ok			
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.					
	☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon, boven het voelstofniveau (dBµV): -70 onder het voelstofniveau (dBµV): -44 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:				
	opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.	
	opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig		controle werking		
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: TODA Type: Todald Serienummer: 20045 Calibratiedatum: 04/11/2023 Gas sensor Gaz: N° Serie nummer: 190262 Date Calibration/ie datum: 4/11/2023 0:00:00 Liquid sensor Liquide: N° Serie nummer: 190263 Date Calibration/ie datum: 4/11/2023 0:00:00						

controle en beproeving deel II (ingedeelde Inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	Inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 07/02/2029	
 handtekening erfend technicus naam: Yvo Gills	voor kennisname van momentopname handtekening Klant naam: hoedanigheid: Klant



K177023
Dhr. Creten
Houtemstraat 90
3300 Tienen

7. februari 2024

Beste klant,

Bedankt voor het vertrouwen in All-in Tankservice.
In bijlage kan je het keuringsattest van je tankkeuring terugvinden.

Heb je nog energieke vragen?

Contacteer ons via info@allintankservice.be of op het nummer 0800/11 206.

Wij staan te popelen om je verder te helpen van maandag tot donderdag van 7u30 tot 18u en op vrijdag van 7u30 tot 17u30

| Jouw Allintankservice Team