

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma	
Naam: Prikken Danny	
straat en nummer: Rijksweg 343	
postcode en gemeente: Dilsen	
tel.:	gsm:
fax.:	
email:	
ondernemingsnummer:	
klant: ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming	
naam: Raeskin	
straat en nummer: Rijksweg 999	
postcode en gemeente: Dilsen	
tel.:	gsm:
email:	

volgnummer attest:	
technicus	
voornaam en naam: Prikken Danny	
erkenningnr.:	SV 1270
datum controle: 06 / 07 / 2022	
arbeidsduur: van 00:00 tot 00:00	
adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ n.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postcode en gemeente:	
tel.:	gsm:
email:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5200 L ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☒ klasse 1	onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100L) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☒ groeve ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuipung ☐ andere:
☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: / /	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:	
tanknummer: /	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.
norm: /	
☐ inhoud: /	☐ diameter: / en lengte: /

*Dit is niet de merkleet of klier die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☐ niet aanwezig	
visuele controle	
toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig inkuipung ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	staat toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok dichtheid toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok staat deksel ☒ ok ☐ niet ok verontreiniging ☐ ja ☒ nee waterdicht ☐ ok ☐ niet ok koolwaterstofdicht ☐ ok ☐ niet ok algemene staat ☐ ok ☐ niet ok
leidingen en toebehoren	
aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok
andere toebehoren: /	
opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,...) ☐ ok ☐ niet ok algemene staat tank ☐ ok ☐ niet ok zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☐ nee organoleptische verontreiniging ☐ ja ☐ nee	opmerkingen: /
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: /

beproeving deel 1

waarschuwing- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
	fluit	elektrische sonde	andere	uitgevoerd	hoeveelheid water: / cm	pH: /
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaamse)	geleidelijkheid: / mS/cm		beziensel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja		(< 6 , inwendige inspectie vereist) (> 300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) (ja, inwendige inspectie vereist)	
	niet uitgevoerd, opmerkingen: /		niet uitgevoerd, opmerkingen: /			
potentiaalmeting	n.v.t. (bovengrondse opslagtank)		n.v.t.			
	niet uitgevoerd, opmerkingen: /		niet uitgevoerd, opmerkingen: /			

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van deel II van het Vlaamse)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:	☐ ok ☐ niet ok	☐ ok ☐ niet ok	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig n.v.t.	☐ akoestisch of visueel alarmsignaal				
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.	Buitengevoerd		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.	
	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: <u>1,5 dBuV</u> onder het vloeistofniveau: <u>1,5 dBuV</u> ☐ overdruk, drukverlies: <u>1 mbar/h</u> ☐ onderdruk, drukverlies: <u>1 mbar/h</u> ☐ andere methode:				
☐ opmerkingen:					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: n.v.t.					
peilmeting			aanwezig	niet aanwezig	controle werking
					☐ ok ☐ niet ok
	peilstok		☐	☐	☐
	mechanisch		☐	☐	☐
	pneumatisch		☐	☐	☐
	hydrostatisch		☐	☐	☐
ultrasoon		☐	☐	☐	
andere:		☐	☐	☐	

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
n.v.t.		n.v.t.	
☐ vorige onderzoek uitgevoerd op <u>01/01/2017</u> , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee		☐ uitgevoerd op <u>01/01/2017</u> , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee	
kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig n.v.t.	controle: ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
onderzoek van de staat van de binnenwand:	n.v.t.	Inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok	niet-destructief onderzoek wanddikte: <u>1,5 mm</u>
☐ uitgevoerd		opmerkingen:	
onderzoek van de staat van de buitenwand:	n.v.t.	☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok	
opmerkingen:			

De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieuwetenschappelijke erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaal of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op natuurlijke eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 06/07/2017.

n.v.t.	
voor kennisname	
handtekening erkend technicus	handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.