



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 – 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR *PN/19/01/032*
ADRES INSTALLATIE: *Huygstraet 82*
Zuvenkam
EIGENAAR :
Adres :
OPDRACHTGEVER :
Adres :
INSTALLATEUR :
Adres :
BTW of IK :

STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGE DSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Num van onderzoek : *71/19001* ; Aanvulling van verslag nr. *PN/19/01/032* ; Type der lokalen : *Huishoudelijk*
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - *Studio 9*
Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting - Spanning *3F+N* V ; Bescherming v/d aansluiting: *MM40* A ; Alg. schakelaar: type: *ADS40A*
Netaftakkeel (type & sectie): *Yamen* mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): *YUR 10²* mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - dlepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: *5* ; Aantal eindstroombanen: *5* ; Spreidingsweerstand: *77,6* Ohm ; Alg. Isolatieniveau: *+50* MOhm

BESCHRIJVING: zie schema(s) in bijlage

ADS 400/300mA 3 4 5 6
+ 05 400/300mA 2

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA'S :

zie keerzijde:

VISUM VAN DE VERDELER


RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *27/11/2039*
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

**DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening**

[Redacted signature]

Studio 1ste leshy.



RO-ORGANISME
AIR VZW
2820 BONHEIDEN
21/10/03

STUDIO 2

Eigenaar van de installatie:
Adres van uitvoering:
Identificatie van de verantwoordelijke voor het werk
Naam en adres:
Hoedanigheden en BTW-nr.:
Datum en gemeente van uitgifte:

[Redacted signature area]




blz. 1/1

SITUATIONSCHEMA STUDIO 1

TRAPPEN -
HAL

FRIGO

Boiler



TV 3

3

