



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61130428/00/FR/000



040 - INSP

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 8/09/2019) - Direction générale de l'Énergie

Avenue Achille Reisdorff 58 - 1180 Uccle



Effectué le : 28/10/2022



Effectué par : THIERRY VANOVERBEKE (2008)

Conforme

IDENTIFICATION DES TIERS

Demandeur du contrôle

Nom, Prénom C.P.A.S.

Adresse Chaussée d'Alsemberg 860- 1180 Uccle

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom, Prénom C.P.A.S.

Adresse Chaussée d'Alsemberg 860- 1180 Uccle

Responsable des travaux

Nom, Prénom C.P.A.S.

Adresse Chaussée d'Alsemberg 860- 1180 Uccle

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vinçotte 100 122 422

Adresse Avenue Achille Reisdorff 58 - 1180 Uccle

Code EAN Code EAN non communiqué

N° Compteur 50073634

Compteur index jour 60485

Compteur index nuit 52166

Type d'installation Inst. DOMESTIQUE

VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerlaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 2 674 59 81 buildingcenter@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61130428/00/FR/000

DONNÉES DU CONTRÔLE

Le contrôle est réalisé suivant les prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. du 28/10/2019), dénommé « Livre 1 » dans ce document.

Type de contrôle suivant	- Contrôle de conformité avant mise en usage - modification/extension importante (6.4.)
Date de réalisation de l'installation	- Avant le 01/10/1981 - A partir du 01/10/1981 et avant le 01/06/2020 - A partir du 01/06/2020
Informations sur le contenu	- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
Dérogations	- Néant

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tension (V)	230
Nature du courant	Triphasée
Type d'électrode de terre	Piquet(s) de terre
Canalisation d'alimentation - Type	VOB
Canalisation d'alimentation - Section (mm ²)	16
Nombre de circuits	39
Type de schéma de mise à la terre	TT
Protection de branchement actuelle (A)	63
Installation conçue pour un courant nominal maximum de (A)	63
Dispositifs (gén.) à courant différentiel installés	4

Différentiel	In(A)	Sensibilité (mA)	Type
Général	63	300	A

Description de l'installation électrique

Général

Nombre de dispositif à courant différentiel-résiduel	1
Nombre de circuits	0



Rapport


RAPPORT N°

AUD/15/61130428/00/FR/000

Général maison

Nombre de dispositif à
courant différentiel-résiduel 2

Nombre de circuits 27



(Photo extérieur)



(Photo intérieur)

TD1

Localité Rez

Nombre de dispositif à
courant différentiel-résiduel 1

Nombre de circuits 6



(Photo extérieur)



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61130428/00/FR/000

TD2

Nombre de dispositif à courant différentiel-résiduel	0
Nombre de circuits	6



(Photo extérieur)

Type prise de terre	Piquet(s) de terre
Valeur (Ω)	16.1

SCHÉMAS, PLANS ET DOCUMENTS DE L'INSTALLATION

Schémas de circuits - références	A
Schémas de circuits - version	A
Schéma de circuits - date	28-10-2022
Schémas unifilaires	Voir annexes
Plan de position - référence	A
Plan de position - version	À
Plan de position - date	28/10/2022
Plan de position	Voir annexes



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61130428/00/FR/000

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	Ok
Etat du matériel électrique d'installation fixe	Ok
Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects	Ok
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	Ok
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	P.A.

Mesures et essais

Résistance(s) de dispersion de la (des) prise(s) de terre (Ω)	16.1
Valeur du niveau d'isolement général (M Ω)	0.6
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	Ok
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	Ok
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire)	Ok

Infractions constatées

- Néant

Remarques

Salle de bain 1er

- Liaison équipotentielle supplémentaire non visible / non accessible

Salle de douche rez

- Liaison équipotentielle supplémentaire non visible / non accessible



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61130428/00/FR/000

CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 (AR du 08/09/2019) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Il y a lieu de donner suite aux remarques/recommandations reprises dans le présent rapport.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le 28/10/2047.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient déjà scellées.


Ing. J. Windey
Directeur Général Vincotte

RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.




Rapport

RAPPORT N°
AUD/15/61130428/00/FR/000

Annexes

Photo des plans de position (1/4)






Rapport

RAPPORT N°
AUD/15/61130428/00/FR/000

Photo des plans de position (2 / 4)





Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61130428/00/FR/000

Photo des plans de position (3 / 4)






Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61130428/00/FR/000

Photo des plans de position (4 / 4)






Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61130428/00/FR/000

Photo des schémas unifilaires (1/7)








Photo des schémas unifilaires (3 / 7)








RAPPORT N°
AUD/15/61130428/00/FR/000

Photo des schémas unifilaires (5 / 7)






Photo des schémas unifilaires (7 / 7)

