

CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ
RÉSERVOIR À MAZOUT

ATTESTATION DE CONFORMITÉ • CONFORMITEITATTEST

N° AGRÉATION OPEENHOPINGSNUMMER	ÉCHÉANCE AGRÉATION TERM VAN OPEENHOPINGSNUMMER	Appareil de mesure : TESTO 312-3 Série 790889	N° DU CERTIFICAT CERTIFICAATSNUMMER
AgrW. DEP-002/A01		Contrôlé le : _____ par : _____	WU250514038

CLIENT KLANT	Résidence ARDENNES I			TEL	042270445		
ADRESSE ADRES	Quai des Andennes		N° NR	157	FAX		
DOMICILE WOONPLAATS	Chênaie		CODE POSTAL POSTNUMMER	4032		GSM	
ADRESSE MAIL ADRESSE MAIL	thomas.brundseaux@Sogesco.be					GSM	

RÉSERVOIR • TANK

CONTENANCE RÉSERVOIR INHOUD TANK	N° DU RÉSERVOIR ET ORIGINE NUMMER VAN DE TANK EN AFKOMST	DATE DE MISE EN SERVICE DATUM INGEBUIKSTELLING
8000 Litres • Liters	AILE 1.	1973
DECLARATION A L'ADMINISTRATION COMMUNALE VERKLARING AAN HET GEMEENTEBESTUUR	AUTORISATION D'EXPLOITATION BEDRIJFSVERGUNNING	DATE D'ÉMISSION : UITGIFTEDATUM ÉCHEANCE : TERM NUMERO: NUMMER
☐ OUI JA ☐ NON NEEN	☐ OUI JA ☐ NON NEEN	
PLAN D'IMPLANTATION DU RESERVOIR LAY-OUT VAN DE TANK		
☐ OUI JA ☐ NON NEEN Trapillon à côté de la chaufferie cf verso		
☒ MÉTAL METAAL	☐ EN BATTERIE IN BATTERIJ	☒ APPARENT BOVENGRONDS
☐ POLYÉTHYLÈNE POLYETHYLEEN	☒ ENCUVÉ INKUIPING	☐ ENFOUI INGEGRVEN
☐ POLYESTER POLYESTER	☒ NON ÉTANCHE NIET WATERDICH	☒ PAROI ACCESSIBLE BUITENWAND TOEGANKELIJK
☐	☐ ENCUMENT VAT	☐ PAROI INACCESSIBLE ONTOEGANKELIJK
☒ SIMPLE PAROI ENKELWANDIG	☐ CUVE DE RETENTION OPSLAGTANK	
☐ DOUBLE PAROI DUBBELWANDIG	CAPACITÉ : HOEDANIGHEID	NIVEAU DE LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR : _____ cm
	MATÉRIAU : MATERIAAL	VLOEISTOFNIVEAU
	+8000	
	Béton	

CONTRÔLES • CONTROLEN

DATE DE CONTRÔLE CONTROLEDATUM	CONTRÔLE VISUEL DES ACCESSOIRES : cf remarques CONTROLE VAN DE TOEBBHOEN		
05/09/2025			
☒ CONTRÔLE VISUEL DE LA PAROI EXTÉRIEURE : ÉPAISSEUR : CONTROLE BUITENWAND	☐ < 80% ☒ > 80%	☐ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER	
☒ CONTRÔLE DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DE L'ENDROIT DE STOCKAGE CONTROLE VAN DE ALGEMENE STAAT VAN DE OPSLAGPLAATS	290%	☐ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER	
☒ CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE D'EAU OU DE BOUE : AVANT TEST _____ cm CONTROLE AANWEZIGHEID WATER EN SLIB	APRÈS TEST _____ cm	☐ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER	
☐ CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ (25hPa/min 1h) DICHTHEIDSBEPROEVING (25hPa/min 1u)		☐ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER	
☒ CERTIFICAT DU CONTRÔLE PRÉCÉDENT N° : WU250514038 CERTIFICAAT VORIGE CONTROLE		☐ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER	
☒ SYSTÈME DE PROTECTION DE DÉBOREMENT : OVERVULBEVEILIGINGSSYSTEEM	☒ SONDE ☒ SIFFLET FLUIT	☐ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER	
☐ SYSTÈME DE DÉTECTON DE FUITES LEKDETECTIESYSTEEM		☐ OK ☐ PAS OK ☐ A SURVEILLER	
☐ OK ☐ PAS OK ☐ TYPE : _____			

REMARQUES
OPMERKINGEN

CONCLUSION DES CONTRÔLES • CONTROLENSCONCLUSIE *** cf verso

☒ VERT • GROEN (exploitation autorisée**) LE RÉSERVOIR EST ÉTANCHE Plaquette verte apposée et scellée sur le réservoir	☐ ORANGE • ORANJE (exploitation autorisée à condition d'effectuer les travaux nécessaires) (ou en cas d'absence de permis d'exploitation) IL FAUT Y REMÉDIER DANS LES 6 MOIS Plaquette orange apposée et scellée sur le réservoir	☐ ROUGE • ROOD (exploitation strictement interdite) Plaquette rouge apposée et scellée sur le réservoir
UNE PROCHAINE VISITE DOIT AVOIR LIEU AVANT LE : 05/09/2025 EEN VOLGEND BEZOEK MOET PLAATSVINDEN VOOR :		
☐ Pas de recontrôle Capacité < 3000 L		

** LE RÉSERVOIR NE PRÉSENTE PAS DE FUITES AU MOMENT DU TEST

SIGNATURE DU TECHNICIEN
HANDTEKENING TECHNICUS

SIGNATURE DU CLIENT
HANDTEKENING KLANT