

CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ
RÉSERVOIR À MAZOUT

ATTESTATION DE CONFORMITÉ • CONFORMITEITATTEST

N° AGRÉATION OPEENHOPINGSNUMMER	ÉCHÉANCE AGRÉATION TERM VAN OPEENHOPINGSNUMMER	Appareil de mesure : TESTO 312-3 Série 790889	N° DU CERTIFICAT CERTIFICAATSNUMMER
AgrW. DEP-002/A01		Contrôlé le : _____ par : _____	WU250524038

CLIENT KLANT	Résidence ARDENNES I		TEL	04 227 0445
ADRESSE ADRES	Quai des Andennes	N° NR	FAX	
DOMICILE WOONPLAATS	Chênée	CODE POSTAL POSTNUMMER	GSM	
ADRESSE MAIL ADRESSE MAIL	Thomas.breundseaux@Sogers.be		GSM	

RÉSERVOIR • TANK

CONTENANCE RÉSERVOIR INHOUD TANK	N° DU RÉSERVOIR ET ORIGINE NUMMER VAN DE TANK EN AFKOMST	DATE DE MISE EN SERVICE DATUM INGEBUIKSTELLING
8000 Litres • Liters	AILE 2	1973
DECLARATION A L'ADMINISTRATION COMMUNALE VERKLARING AAN HET GEMEENTEBESTUUR	AUTORISATION D'EXPLOITATION BEDRIJFSVERGUNNING	PLAN D'IMPLANTATION DU RESERVOIR LAY-OUT VAN DE TANK
☐ OUI JA ☐ NON NEEN	☐ OUI JA ☐ NON NEEN	☐ OUI JA ☐ NON NEEN
☒ MÉTAL METAAL	☒ APPARENT BOVENGRONDS	☒ 3 ☐ 2 ☐ 1
☐ POLYÉTHYLÈNE POLYETHYLEEN	☐ ENFOUI INGEGRVEN	☒ ZONE NON PROTÉGÉE ZONE NON PROTÉGÉE
☐ POLYESTER POLYESTER	☒ PAROI ACCESSIBLE BUITENWAND TOEGANKELIJK	☐ ZONE PROTÉGÉE ZONE PROTÉGÉE
☐ SIMPLE PAROI ENKELWANDIG	☐ PAROI INACCESSIBLE ONTOEGANKELIJK	☐ I ☐ II ☐ III
☐ DOUBLE PAROI DUBBELWANDIG	NIVEAU DE LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR : _____ cm	☒ PARALLELEPIPEDIQUE
☐ EN BATTERIE IN BATTERIJ	☐ ENCUVÉ INKUIPING	☐ CYLINDRIQUE ☐ OVALE
☐ ENCUVÉ INKUIPING	☒ NON ETANCHE NIET WATERDICHT	☐ AUTRE : _____
☐ ETANCHE WATERDICHT	☐ ENCUMENT VAT	☐ Etanchéité chaîne de mesure avant calibrage
☐ CUVE DE RETENTION OPSLAGTANK	☐ CAPACITÉ : HOEDANIGHEID	☐ OK ☐ PAS OK
☐ MATERIAUX : MATERIAAL	☐ RÉSULTAT DE L'ÉPREUVE : _____	☐ DÉPRESSION ATTEINTE : _____
		☐ DURÉE : _____

CONTRÔLES • CONTROLEN

DATE DE CONTRÔLE CONTROLEDATUM	CONTRÔLE VISUEL DES ACCESSOIRES : cf remarques CONTROLE VAN DE TOEBBHOEN
05/09/2025	
☒ CONTRÔLE VISUEL DE LA PAROI EXTÉRIEURE : ÉPAISSEUR : _____ CONTROLE BUITENWAND	☐ < 80% ☐ > 80%
☒ CONTRÔLE DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DE L'ENDROIT DE STOCKAGE CONTROLE VAN DE ALGEMENE STAAT VAN DE OPSLAGPLAATS	☒ > 90%
☒ CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE D'EAU OU DE BOUE : AVANT TEST _____ cm CONTROLE AANWEZIGHEID WATER EN SLIB	☐ APRES TEST _____ cm
☐ CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ (25hPa/min 1h) DICHTHEIDSBEPROEVING (25hPa/min 1u)	☐ PROTECTION CATHODIQUE CATHODISCHE BESCHERMING
☒ CERTIFICAT DU CONTRÔLE PRÉCÉDENT N° : WU25 CERTIFICAAT VORIGE CONTROLE	☒ CONTRÔLE VISUEL DU RÉSERVOIR AU BRÛLEUR VIZUELE CONTROL VAN DE BRANDSTOFSTANK
☒ SYSTÈME DE PROTECTION DE DÉBOREMENT : OVERVULBEVEILIGINGSSYSTEEM	☒ CONTRÔLE DE LA CORROSIVITÉ DU SOL CORROSIVITEITSONDERZOEK BODEM
☐ SYSTÈME DE DÉTECTON DE FUITES LEKDETECTIESYSTEEM	☐ POLLUTION EN DEHORS DU RÉSERVOIR VERONTREINIGING BUITEN DE TANK
☐ OK ☐ PAS OK ☐ TYPE : _____	☐ LOCALISATION DE LA FUITE : _____

REMARQUES
OPMERKINGEN

CONCLUSION DES CONTRÔLES • CONTROLENSCONCLUSIE *** cf verso

☒ VERT • GROEN (exploitation autorisée)** LE RÉSERVOIR EST ETANCHE Plaquette verte apposée et scellée sur le réservoir	☐ ORANGE • ORANJE (exploitation autorisée à condition d'effectuer les travaux nécessaires) (ou en cas d'absence de permis d'exploitation) IL FAUT Y REMÉDIER DANS LES 6 MOIS Plaquette orange apposée et scellée sur le réservoir	☐ ROUGE • ROOD (exploitation strictement interdite) Plaquette rouge apposée et scellée sur le réservoir
UNE PROCHAINE VISITE DOIT AVOIR LIEU AVANT LE : 05/09/2028 EEN VOLGEND BEZOEK MOET PLAATSVINDEN VOOR :		
☐ Pas de recontrôle Capacité < 3000 L		

** LE RÉSERVOIR NE PRÉSENTE PAS DE FUITES AU MOMENT DU TEST

SIGNATURE DU TECHNICIEN
HANDTEKENING TECHNICUS

SIGNATURE DU CLIENT
HANDTEKENING KLANT