

REINIGINGSATTEST/VERBRANDINGSATTEST NA ONDERHOUD CENTRAAL STOOKTOESTEL

FIRMA (ook in te vullen indien zelfstandige) Naam: Van den Broeck Services Straat en Nummer: Herentalsebaan 406 unit B5 Postnr. en Gem.: 2160 Wommelgem Tel: 03 384 10 36 Email: info@vandenbroeck-technics.be BTW-nummer: BE0801079547 Registratienr.:		Volgnummer attest: 5759 Technicus Naam: Haris Sadiki Erkenningsnummer: GV21169 TV32070 Datum van onderhoud: 29/08/2025 Arbeidsduur: van: Totaal: tot:	
KLANT Naam: VME Meerlenhof (Uw Beheer) Straat en Nummer: Noordersingel 17 Postnr. en Gem.: BE2140 Borgerhout Tel.: Email: info@uwbeheer.be		(adres stooktoestel indien verschillend adres van klant) VME Meerlenhof Nachtegaallaan 6 BE2660 Hoboken Tel.: Email:	

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL			
☒ Centraal *	☒ type B (open)	☐ type C (gesloten)	(*)indeling volgens NBN CR 1749
☐ Gasvormige brandstof	☐ aardgas	☐ LPG	☐ andere, namelijk
☒ Vloeibare brandstof	☐ niet premix (GI)	☐ premix (GI)	☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ Vaste brandstof	☐ houtpellets	☐ houtblokken	☐ Andere, namelijk:
☐ Individueel	☒ Collectief	☐ Condenserend	☐ Niet-condenserend

TOESTEL		BRANDER	
Merk: Buderus	Type: Lollar	Merk: Weishaupt	Type: L3Z-A
Bouwjaar: 1987	Fabricatienummer: 479839	Bouwjaar: 1995	Fabricatienummer: 4228166
Vermogen (kW): 490		Debiet: 50	

REINIGING EN CONTROLE VAN HET AFVOERKANAAL		☒ Erkend Technicus
☐ Vegen van het ooggasafvoerkanaal en verbindingstukken	☒ Nazicht van de goede werking	☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder
Druk afvoerkanaal (Pa) -52,00	☐ Druk afvoerkanaal OK	☐ Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook
☒ Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling	☒ Geen ongewenste condensvorming (aangesloten als type B)	

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus)	
Voor stooktoestel met ventilatorbrander vloeibare/gasvormige brandstof *	Voor stooktoestel gasvormige brandstof
☒ Reiniging van de filters	☐ Ontstopping
☒ Reiniging van de ketel	☐ Reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van ketel (GII)
☒ Reiniging van de brander	☐ Reiniging van de ventilator en de brander
* schrappen wat niet past	Voor alle toestellen:
Voor stooktoestel vaste brandstof	☒ Controle van de rookgaszijdige dichtheid
☐ Reiniging van de inwendige delen warmtebron	☒ Controle van de verluchting van het stooklokaal
☐ Nazicht algemene staat	☒ Controle uitmonding afvoerkanaal
	☒ Controle dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)
	Andere, namelijk
De eerstvolgende reiniging en controle van het afvoerkanaal moet gebeuren vóór 29/08/2026	
De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vóór 29/08/2026	

Goede staat van werking	Eenheid	Soort Brandstof (*)	Proef I Initiële meting	Proef II eindmeting		OK / Niet OK
				laaglast	hooglast	
Keteltemperatuur	°C	1,2	60,00	60,00		Rookindex ☒ OK ☐ Niet OK Koolstofmonoxide (CO) ☒ OK ☐ Niet OK Verbrandingsrendement (Hi) ☒ OK ☐ Niet OK
Sproeier: Merk		1	Steinen	Danfoss		
Sproeier: Type	ISO	1	S	S		
Sproeier: Debiet	USGal/h	1	9,00	9,00		
Sproeier: Hoek	ISO	1	60,00	60,00		
Pompdruk	Mpa (of bar)	1	12,00	10,00		
Gasdruk Teller	mbar - hPa	2				
Gasdruk Gasblok	mbar - hPa	2				
Gasdruk Branderbed	mbar - hPa	2				
Rookindex	Bacharach	1	0	0		
Zuurstof (O2)	%	1,2	6,60	4,30		
Koolstofdioxide (CO2)	%	1,2	10,40	12,10		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	0,00	54,00		
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1,2	170,80	244,70		
Omgevingstemperatuur (ta)	°C	1,2	24,80	30,70		
Nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1,2	146,00	214,00		
Verbrandingsrendement (Hi)	%	1,2	92,10	89,80		
Verbrandingsrendement (Hs)	%	1,2	87,70	85,50		

(*) Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter berekend of gemeten moet worden
 1 = Vloeibaar
 2 = Gasvormig
 3 = Vast

De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest bevestigd worden.

EINDBEOORDELING:	☒ Het stooktoestel werkt goed	☒ en werkt veilig	De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór 29/08/2026
(kruis aan wat van toepassing is)	☐ Het stooktoestel werkt niet goed	☐ en werkt niet veilig	
Het stooktoestel werkt volgens Optimaz			

GEBREKEN EN MAATREGELEN
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:
Andere opmerkingen:

	Voor kennisname:
(Handtekening uitvoerder)	(Handtekening klant)
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste 2 onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvvergunningen.	