

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

#### VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: NV MediaNot  
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)  
Tel: (+32)078150077  
BTW BE: BE0468763089

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Stappenvekkenweg 10, 3680 - Maaseik (BE)**

### RESERVOIR

Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** | Materiaal: **Staal**  
Inhoud: **>5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

### VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**  
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **Zie opmerking**  
Aanvoerleiding: **Zie opmerking** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

Watermeting: **4 CM** | Gemeten olie: **16 CM**  
Onderdruk TESTO: **30 mBAR** | Behaalde druk: **Zie opmerking** | Ultrasoon SDT: **NOK**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### OPMERKINGEN

Ontluchting te klein traag vullen  
Aanvoerleiding afgeknipt geen goede afdichting valse lucht

### BESLUIT

**De tank mag niet meer gevuld worden.**

### INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **18/01/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer:

## Toegevoegde foto's

---

