CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma
naam: SASO BV
straat en nummer: Bormanstraat 32
postnummer en gemeente: 3960 Bocholt
tel: 089/464902 fax: 04951246758
e-mail: info@sasocv.be
ondernemingsnummer: BE 0479.438.930

Technicus
naam: Jacky Sagnelli
erkenningsnr.: TV 0 1635
datum controle: 08/10/2024
arbeidsdatum: /

Klant
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ opvolger ☐ aanbieder ☐ onderneming
naam:
straat en nummer:
postnummer en gemeente:
tel:
e-mail: /

Adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
naam contactpersoon:
straat en nummer:
postnummer en gemeente: /
tel: gem:
e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

perfectie
☐ hetzelfgebeurd, inhoud: [illegible]
☐ ingedeeld, inhoud: ____ L
☐ klasse 3 (de antwoord?)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

onderneming
☐ ingedeeld, inhoud: ____ L
☐ klasse 3 (de antwoord?)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

☐ ondergronds
☒ bovengronds

☐ gravel
☒ niet toegevoegd
☐ toegevoegd
☐ inkuiping
☐ andere

☒ bedrijfsch
☐ cond
☐ parallelleppedum
☐ stoel
☐ andere

☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gesloten kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ [illegible]

datum van plaatsing: ____ tanknummer: ____

Ontbijtwaarde product: ☒ gevolgenbescherming type A ☐ gevolgenbescherming type B ☐ diesel ☐ tankstoffe type C ☐ andere

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde onlichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar: gegevens overgenomen van

naam: ____ tankgebruiksnummer: ____
de opslag heeft [illegible] van het plaatsje van de controle ☐ nr. prototypekeuring ☒ n.v.t.
naam:
☐ inhoud ☐ diameter ☐ en lengte

[illegible]

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest: ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig

visuele controle

bovenhoudmangel	staal bovenhoudmangel	☐ ok	☐ niet ok
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staal bovenhoudmangel	☐ ok	☐ niet ok
	staal bovenhoudmangel	☒ ok	☐ niet ok
	staal bovenhoudmangel	☒ ok	☐ niet ok
vervuiling	vervuiling	☐ ja	☒ niet ok
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	vervuiling	☒ ok	☐ niet ok
	vervuiling	☒ ok	☐ niet ok
	vervuiling	☒ ok	☐ niet ok
	vervuiling	☒ ok	☐ niet ok
	vervuiling	☒ ok	☐ niet ok
	vervuiling	☒ ok	☐ niet ok
	vervuiling	☒ ok	☐ niet ok
	vervuiling	☒ ok	☐ niet ok

vullingen en toebehoren

aansluitingen (vullichting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
staal vullingen (ontluiming, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
ontluiming vullingen		☒ ok	☐ niet ok
staal aanvoer en terugvoerleiding	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
stoelcoupler	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
andere toebehoren			

opslagtank	staal vanden (ontluiming, vulling)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staaltank	☒ ok	☐ niet ok	
	combiene vloeistoffen rond tank	☐ ja	☒ niet	
	[illegible]	☐ ja	☒ niet	

fundering, stoelbekleden, plaatsen en afvalwaring: ☒ ok ☐ niet ok opmerkingen: /

gravel / prefabbrokkelen: ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:
andere

beproeving deel I

		aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok	controle werking niet ok
[illegible]	[illegible]	☒	☐	☒	☐
	[illegible]	☐	☐	☐	☐
	andere	☐	☐	☐	☐

water en afdoeneinstelling: ☒ uitgevoerd
[illegible]
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:

[illegible]
☒ n.v.t. (bovengronds opslagtank)
☐ uitgevoerd ____ m/d (maast [illegible]) ☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:

[illegible]
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.

			ok	controle werking niet ok
permanent	☐ ok ☐ niet ok	☐ [illegible]	☐	☐
		☐ [illegible]	☐	☐
		☐ [illegible]	☐	☐
		☐ [illegible]	☐	☐
		☐ andere	☐	☐
			☐	☐

[illegible]

[illegible]
☐ n.v.t.
☒ uitgevoerd
☐ uitvoeren,
[illegible] dBµV
[illegible] dBµV
☐ [illegible] mbach
☐ [illegible] mbach
☐ andere methode: Visueel

[illegible]

☐ opmerkingen:

[illegible]
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.
☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

		aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok	controle werking niet ok
[illegible]	[illegible]	☐	☐	☐	☐
	[illegible]	☒	☐	☐	☒
	[illegible]	☐	☐	☐	☐
	[illegible]	☐	☐	☐	☐
	andere	☐	☐	☐	☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde onlichting)

[illegible]
☒ n.v.t.
☐ vorige onderzoek uitgevoerd op ____ / ____ / ____ rapport in bijlage ☐ ja ☐ niet
☐ uitgevoerd op ____ / ____ / ____ rapport in bijlage ☐ ja ☐ niet

[illegible]
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig
controle: ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen:
☐ n.v.t.

[illegible]
☒ n.v.t.
☐ uitgevoerd
[illegible] ☐ ok ☐ niet ok
[illegible] mm
opmerkingen:

[illegible]
☐ n.v.t.
☒ uitgevoerd ☒ ok ☐ niet ok
opmerkingen: Lore

[illegible]

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING

☒ [illegible]	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ [illegible]	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw geconstateerd worden, te treffen maatregelen.
☐ [illegible]	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	

[illegible]

De eerstvolgende controle moet gebeuren voor: 8 10 1029

handtekening [illegible] handtekening klant: [illegible]

Meer informatie over de regelgeving inzake stoomcollectie vindt u op: http://www.kie.be/kiemas/vergunningen/[illegible]