

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma		volgnummer attest: 202605211756-75931	
naam: Bel Group bv - TankControle		technicus	
straat en nummer: Endepoelstraat 3A bus 001		voornaam en naam: Frank Scherens	
postcode en gemeente: 3210 Linden		erkenningnr.: SV07801	
tel.: 016/601640	gsm:	datum controle: 21/05/2026	
fax:		arbeidsduur: van 17:56 tot 17:59	
email: TankControle@belgroup.be			
ondernemingsnummer: BE0506.938.331			

klant		☒ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming			
naam: VRMexpertise		naam contactpersoon:			
straat en nummer: Prinsenbosstraat 137					
postcode en gemeente: 3270 Scherpenheuvel (SCHERPENHEUVEL-ZICHEM)		postcode en gemeente:			
tel.:	gsm: 0499264555	tel.:	gsm:		
email:		email:			

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	
☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 5000	☐ klasse 2	inhoud (l):	☐ klasse 2
	☐ klasse 1		☐ klasse 1
☒ ondergronds	☐ groeve	☒ cilindrisch	☒ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☒ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 01/08/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel	
☐ lampolie type C		☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig
--

visuele controle



toezichtspuit/mangat		staat toezichtspuit		☐ ok	☒ niet ok	leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok	☒ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☐ ok	☒ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok	☒ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☐ ok	☒ niet ok
inkuiping		verontreiniging		☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen	
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding		☐ aanwezig	☐ ok
☐ niet aanwezig				☒ niet aanwezig			
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter		☐ aanwezig	☐ ok
				☒ niet aanwezig			
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			
opslagtank		staat wanden (schildering, isolatie,...)		☐ ok	☒ niet ok	opmerkingen:	
		algemene staat tank		☐ ok	☒ niet ok		
		zichtbare verontreiniging rond tank		☐ ja	☒ nee		
		organoleptische verontreiniging		☐ ja	☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering				☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere				☐ n.v.t.	☐ ok	opmerkingen:	

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem			aanwezig		controle werking	
	fluit		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:			controle werking	
		☐ fluïdum			☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal					☐ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok, ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
tank voldoet niet aan de Vlare II norm en is verwaarloosd.

EINDBEOORDELING	
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☒ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☒ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
Te treffen maatregelen: tank moet geneutraliseerd worden, verwijderen is niet mogelijk.	

GEEN VOLGENDE KEURING MOGELIJK	
	voor kennisname 
handtekening erkend technicus naam: Frank Scherens	handtekening klant naam: Loozen Sarah hoedanigheid: Klant