

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma		volgnummer attest: 202610011106-75483	
naam: Tank-Service nv		technicus	
straat en nummer: Krommebeekstraat 20		voornaam en naam: Soenen Kristof	
postcode en gemeente: 8930 Menen		erkenningnr.: SV07823 / AgrW.DEP-030A11	
tel.: 056/51 86 54	gsm:	datum controle: 01/10/2026	
fax:		arbeidsduur: van 11:06 tot 11:36	
email: info@tank-service.be			
ondernemingsnummer: BE0436.342.325			

klant		☒ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming			
naam: [REDACTED]		naam contactpersoon: [REDACTED]			
straat en nummer: [REDACTED]		straat en nummer: Oerenstraat 14			
postcode en gemeente: [REDACTED]		postcode en gemeente: 8690 Alveringem			
tel.: [REDACTED]	gsm: [REDACTED]	tel.: [REDACTED]	gsm: [REDACTED]		
email: [REDACTED]		email: [REDACTED]			

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	
☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 8000	☐ klasse 2	inhoud (l):	☐ klasse 2
	☐ klasse 1		☐ klasse 1
☒ ondergronds	☐ groeve	☒ cilindrisch	☒ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☒ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 14/09/1993		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☒ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B	☐ diesel
	☐ lampolie type C	☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 26	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l): 8000	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☒ aanwezig, datum: 06/03/2024 ☐ niet aanwezig

visuele controle


toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren			
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☒ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding		☒ aanwezig	☒ ok
☐ niet aanwezig						☐ niet aanwezig	
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter		☒ aanwezig	☒ ok
						☐ niet aanwezig	
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren: Vulling 2" Ontluchting 1"1/4 Aanzuigleiding koper diameter 12			
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok				
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee				
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee				
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			
groeve / prefabconstr. / andere ☒ n.v.t.		☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem			aanwezig		controle werking	
	fluit		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd					
	hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: Geen water aanwezig in de tank.					
potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
	☒ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): 0,573, ☒ ok ☐ niet ok					
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:			controle werking	
		☐ fluïdum			☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok	☐ niet ok
	dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.				
☒ uitgevoerd						
☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -3,1 onder het vloeistofniveau (dBµV): -4,3 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☒ overdruk, drukverlies (mbar/h): 0 ☐ andere:						
opmerkingen:						
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok, ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.					
	opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: SDT Type: SDT Serienummer: 150000561 Calibratiedatum: 23/12/2024						

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
Nog 34cm product aanwezig in de tank. Vorige keuring uit gevoerd door andere firma.

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 01/10/2028	
 handtekening erkend technicus naam: Soenen Kristof	voor kennisname  handtekening klant naam:  hoedanigheid: Klant