


Slège social 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Siège d'exploitation 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre 20e Martelarenplein, 3000 Leuven

Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654





## PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

**EXEMPLAIRE ORIGINAL** 

DATE DU CONTRÔLE ADRESSE DU CONTRÔLE

20/02/2018

Rue Arsène Falla 68 - 4621

AGENT VISITEUR

Mathieu Laixhay

TYPE DE CONTRÔLE contrôle lors de la vente - installation électrique datant d'avant le 1ier octobre 1981 (Art. 276 bis)

non communiqué

NETHYS

2466033

aérien

non communiqué

VVB 4 x 10 mm<sup>2</sup>



RÉF. 04/2018/53202/01:1





DONNEES GENERALES		
Adresse de l'installation	Rue Arsène Falla 68 - 4621 Retinne	
Type de locaux	unité d'habitation (maison)	
Propriétaire	Dursun	

Responsable des travaux

DONNÉES CÉNÉ

DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

Code EAN

Numéro du compteur
Index jour/nuit

Type de raccordement

Câble compteur - tableau

Tension nominale de service

Tension nominale de service 230V - AC

Courant nominal de la protection de branchement 40A

) CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s)	de position pas OK	Nombre de tableaux 1	Nombre de circuits 15
Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)			
Les fondations datent	d'avant le 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête	ID - 63A - 300mA - type A - test OK
Prise de terre	piquets	Dispositif différentiel "sdb"	ID - 63A - 30mA - type A - test OK
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	8	Raccordement	ок
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	ОК	Eclairage/machines	ок
Test de continuité	pas concluant	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	ок
Contrôle boucle de défaut	concluant	Protection contre les contacts directs	pas OK
Protection contre les contacts indirects	pas OK	Résistance minimale d'isolement mesurée (MΩ)	9
Le ou les socles de prise en défaut sont localisés d	ans la cuisine		

### CONCLUSION: NON CONFORME

A la date du 20/02/2018, l'installation électrique de Rue Arsène Falla 68 - 4621 Retinne n'est pas conforme au Règlement Général des Installations Electriques. Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Une visite complémentaire est à exécuter dans les 18 mois de l'acte authentique de vente par un organisme agréé. L'acquéreur a pour obligation de communiquer par écrit son identité et la date de l'acte de vente à l'organisme agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées lors de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Signature de l'agent

dallas

Signature du propriétaire





57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Siège d'exploitation
Siège d'exploitation
Siège d'exploitation
Siège d'exploitation
Siège d'exploitation
Siège d'exploitation

TVA BE0536501654 N° Compte BE57 0688 9789 1035

(+32) 02 88 02 171 info@certinergie.be E-mail Site internet www.certinergie.be



# PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

#### **EXEMPLAIRE ORIGINAL**

RÉF. 04/2018/53202/01:1

#### > LISTE DES INFRACTIONS

- · Équipotentiel mal raccordé
- Les schémas unifilaires et de position ne correspondent pas à la réalité Art 16;269;273
- Des circuits alimentant lave-vaisselle, séchoir et/ou lave-linge ne sont pas subordonnés à un dispositif différentiel à haute ou très haute sensibilité. Art 86.08 Les boites de dérivation ne sont pas fermées protection contre les contacts directs pas assurée
- Des contacts de terre de socles de prise de courant ne sont pas reliés au conducteur

- de protection de la canalisation électrique Art 86.03 La section de pontages dans le(s) tableau(x) électrique(s) n'est pas adaptée aux calibres de dispositifs de protection contre les surintensités Art 117 Cable d'allimentation tableau à placer correctement Le nombre de socles de prise de courant simple ou multiples par circuit est supérieur à huit Art 86;271bis;278

#### > REMARCA 王皇

- Le nombre de socies de prise ou assimilés par circuit doit être limité à 8 Nous attirons l'attention sur le fait que machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle doivent être sur des circuits séparés et subordonnés à un dispositif différentiel à haute (entre 10 et 30mÅ) ou très haute sensibilité (=<10mÅ), lui-même subordonné au dispositif différentiel de la site d'installation de dispositif différentiel de tête d'installation électrique.
- Les plans et schémas seront à adapter en fonction des travaux de mise en conformité
- qui seront réalisés. Lors d'une rénovation de l'installation électrique, les dérogations pourraient ne plus être appliquées.

## DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE DE L'INSTALLATION :

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE GESTIONNAIRE OU L'OCATAINE DE CONTRICT DE

## En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique n'est pas conforme ?

Lissz attentivement ce procès-verbal

Réalisez les travaux de mise an conformité

**Faites** recontrôler l'installation

Certinergie est à votre service 0800 82 171



Siège social

57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Siège d'exploitation 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre 20e Martelarenplein, 3000 Leuven

Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

(+32) 02 88 02 171 Tél. info@certinergie.be E-mail Site Internet www.certinergie.be




## PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 04/2018/53202/01:1

, ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation



Plan(s) de position de l'installation





Siège social 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
Siège d'exploitation 20e Martelarenplein, 3000 Leuven
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

Tél. (+32) 02 88 02 171
E-mail info@certinergie.be
Site internet www.certinergie.be



### PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

TVA BE0536501654

**EXEMPLAIRE ORIGINAL** 

RÉF. 04/2018/53202/01:1

> ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

