

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0563379	
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Santini Flores	
postcode en gemeente: 9810 Ele		erkenningsnr.: SV06305	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 29/04/2025	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861			
klant		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar	☐ gebruiker	☒ particulier	
☐ syndicus		☐ onderneming	
naam:		naam contactpersoon: i	
straat en nummer:		straat en nummer: Nekersputstraat 68	
postcode en gemeente:		postcode en gemeente: 9000 Gent	
tel.	gsm:	tel.:	gsm:
email:		email:	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld			
☐ ingedeeld	☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ Klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 3000	☐ Klasse 2	inhoud (l):	☐ Klasse 2
	☐ Klasse 1		☐ Klasse 1
☒ ondergronds	☐ groeve	☒ cilindrisch	☒ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☒ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 29/04/1992		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B
	☐ lampolie type C	☐ andere:	☐ diesel
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:	
norm:			
inhoud (l):		diameter (m): en lengte (m):	
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat		leidingen en toebehoren	
staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en
☐ niet aanwezig			☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	terugvoerleiding
			☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
			☒ ok ☐ niet ok
			andere toebehoren:
opslagtank		opmerkingen:	
staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok		
algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok		
zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee		
organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere	☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	

beproeving deel 1				
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok
	elektrische sonde	☒ ja	☐ nee	☒ ok ☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:			
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:			
lekdetectiesysteem	permanent	op basis van:		controle werking
	☐ ok	☐ fluïdum		☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk		☐ ok ☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok ☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok ☐ niet ok
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	☐ andere:		☐ ok ☐ niet ok	
akoestisch of visueel alarmsignaal ☐ ok ☐ niet ok				
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -218 onder het vloeistofniveau (dBµV): -162 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): 0 ☒ onderdruk, drukverlies (mbar/h): -32 ☐ andere:			
	opmerkingen: code scannen niet mogelijk foutcode			
kathodische bescherming:	☐ aanwezig	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.
pellmeting		aanwezig		controle werking
	peilstok	☒ ja	☐ nee	☒ ok ☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: toda Type: tod6 Serienummer: 21069 Calibratiedatum: 21/03/2024				

controle en beproeving deel II (Ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 29/04/2030	
 handtekening erkend technicus naam: Santini Flores	voor kennisname van momentopname handtekening Klant naam: hoedanigheid: Klant