

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

BV JORDENS LEON

Verwarming - Sanitair - Gas
Keuring Mazoutcisternes tot 20.000 liter
C.V. Herstelling en onderhoud
Staatsbaan 58 - 3460 Bekkevoort
E-mail: bvbajordensleon@skynet.be
GSM 0475 45 73 56 - Bank BE57 0682 1972 5235
Ondernemingsnr. 0423-933-649

KLANT

Naam: inter top
Straat + nr.: Wijkse Boan: 68
Postcode + gemeente: 3290 Diest
Tel.: _____ GSM: _____
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:
Schoolweide: 1-15
3290 Diest

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld	Inhoud: <u>1200</u> L	☐ Ingedeeld	Inhoud: _____ L
☐ Cilindrisch	☐ Paratetrapidisch	☐ Rond	☒ Ovaal
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Niet-toegankelijk	☐ Groeve
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere: _____
		Datum van plaatsing: <u>onbekend</u>	

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒	☐	☐
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING	☐	☒	☐	☐
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN			☐	☐
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☐	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☐	☐
Uitmonding leidingen			☐	☐
Staat aanvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☐	☒	☐	☐
RESERVOIR			☐	☐
Algemene staat tank			☐	☒
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
Peimeting	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
Overvulbeveiliging	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
Lekdetectie	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
Kathodische bescherming	mV	☐	☐	☒

OPMERKINGEN

Buiten deinst stalling.
Reinigen en overbrengen
Weg halen. (Aest)

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)	Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	☐	☒	☐	☐
Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
Dichtheidscontrole	Onderdruk	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen/Uitgevoerde werkzaamheden
Hoeveelheid water: _____ cm
Zuurtegraad: _____ ph
Conductiviteit: _____ mS
Boven het vloeistofniveau: _____ db
Onder het vloeistofniveau: _____ db
Drukverlies: _____ mbar/h
Drukverlies: _____ mbar/h
Conductiviteit: _____ mV
Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel.

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven.

☐ Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.

☒ Rood De tank mag niet meer gevuld worden. ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en naam: Leon JORDENS

Erkenningsnummer: SV01013

DATUM KEURING: 06.05.2024

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR:

Voor kennisname,

(Handtekening klant)

(Handtekening erkend technicus)