

## Resultaten asbestanalyse

### Asbestlaboratorium

Zirox BV  
Sijlostraat 61  
8020 Ruddervoorde  
België

### Analysegegevens

Analyse identificatienummer: #72008  
Afgifte rapport: 13-10-2025

De analyse is aangemeld op 11-10-2025  
De analyse is uitgevoerd op 13-10-2025

### Klant

Martin Kinnaer  
Martin Kinnaer  
Van audenhovestraat 16  
3300 Tienen  
BELGIË

Dit rapport is vrijgegeven door:



Laboverantwoordelijke,  
Arthur Janssen



Alle testen worden uitgevoerd onder de officiële erkenning van FOD WASO en onder Belac-accreditatie (ISO 17025, 763-TEST). De kwantitatieve bepaling (gewichtsperscentage) is louter informatief en valt buiten de scope.

De gebruikte testmethode is afgeleid van de norm NEN 5896 en gebeurt met polarisatiemicroscopie. Deze is geschikt voor concentraties groter dan 0,1%. In bouw-, constructie-, en isolatiematerialen komen gebruikelijk geen concentraties voor lager dan 0,1%. We vermelden dan: "Geen asbest aangetroffen/niet aantoonbaar". De analyses worden uitgevoerd conform de richtlijnen opgenomen in IP2 voor asbestdeskundigen waarvoor wij vanaf 01/10/2025 een bewaartermijn van 24 maanden hanteren.

De resultaten in dit verslag hebben uitsluitend betrekking op de geteste producten zoals ze zijn verstrekt door de klant. Het interpreteren van de resultaten is de verantwoordelijkheid van de klant. Zirox BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de representativiteit van de monsters en van de gegevens die zijn verstrekt door de klant, Zirox BV is wel verantwoordelijk voor de accuraatheid van de resultaten.

Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium niet worden gereproduceerd, tenzij dit in zijn volledige vorm gebeurt.

Op dit rapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

## Beproevingen

Asbestanalyse:

Adres staalafname: *Daalstraat 9, 3300 Tienen*

Eigen identificatie: *daal 9 kumtich*

.....

MONSTER *M1 wandpleister*: Niet asbesthoudend

Monstercode: *M1 wandpleister*

Soort materiaal: *pleister*

Toelichting klant: *keuken/trap/kamer*

Type materiaal: *Mengstaal*

Geanalyseerd door: JW, C. (onderlinge controle)

Voorbehandeling: Breukvlak gemaakt

Soort materiaal volgens laborant: Pleister / Crepi

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M2 plafondpleister*: Niet asbesthoudend

Monstercode: *M2 plafondpleister*

Soort materiaal: *pleister*

Toelichting klant: *kamers/trap*

Type materiaal: *Mengstaal*

Geanalyseerd door: JW, C. (onderlinge controle)

Voorbehandeling: Breukvlak gemaakt

Soort materiaal volgens laborant: Pleister / Crepi

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M3 stopverf*: Niet asbesthoudend

Monstercode: *M3 stopverf*

Soort materiaal: *stopverf*

Toelichting klant: *ramen huis*

Type materiaal: *Puntstaal*

Geanalyseerd door: JW, C. (onderlinge controle)

Voorbehandeling: Breukvlak gemaakt

Soort materiaal volgens laborant: Mastiek

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M4 stopverf*: Niet asbesthoudend

Monstercode: *M4 stopverf*

Soort materiaal: *stopverf*

Toelichting klant: *raam zolder*

Type materiaal: *Puntstaal*

Geanalyseerd door: JW, C. (onderlinge controle)

Voorbehandeling: Breukvlak gemaakt

Soort materiaal volgens laborant: Mastiek

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M5 wandtegel*: Niet asbesthoudend

Monstercode: *M5 wandtegel*

Soort materiaal: *tegel*

Toelichting klant: *wand bijkeuken*

Type materiaal: *Puntstaal*

Geanalyseerd door: JW, C. (onderlinge controle)

Voorbehandeling: Breukvlak gemaakt

Soort materiaal volgens laborant: Vinyl tegel/zeil

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M6 plaat* : Chrysotiel 5% (m/m) - 10% (m/m)

Monstercode: *M6 plaat*

Soort materiaal: *asbestcement?*

Toelichting klant: *wanden bijkeuken-wasplaats*

Type materiaal: *Puntstaal*

Geanalyseerd door: JW, C. (onderlinge controle)

Voorbehandeling: Breukvlak gemaakt

Soort materiaal volgens laborant: Vlakke plaat

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M7 plaat* : Chrysotiel 2% (m/m) - 5% (m/m)

Monstercode: *M7 plaat*

Soort materiaal: *asbestcement?*

Toelichting klant: *wanden wc*

Type materiaal: *Puntstaal*

Geanalyseerd door: JW, C. (onderlinge controle)

Voorbehandeling: Breukvlak gemaakt

Soort materiaal volgens laborant: Vlakke plaat

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M8 plaat*: Chrysotiel 2% (m/m) - 5% (m/m), Crocidoliet 0.1% (m/m) - 2% (m/m)

Monstercode: *M8 plaat*

Soort materiaal: *Asbestcement?*

Toelichting klant: *plaat op zoldervloer*

Type materiaal: *Puntstaal*

Geanalyseerd door: JW, C. (onderlinge controle)

Voorbehandeling: Breukvlak gemaakt

Soort materiaal volgens laborant: Vlakke plaat

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M9 vloerzeil*: Niet asbesthoudend

Monstercode: *M9 vloerzeil*

Soort materiaal: *vloerzeil*

Toelichting klant: *niv+1*

Type materiaal: *Puntstaal*

Geanalyseerd door: JW, C. (onderlinge controle)

Voorbehandeling: Geen

Soort materiaal volgens laborant: Vinyl tegel/zeil

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M10 vloerzeil*: Niet asbesthoudend

Monstercode: *M10 vloerzeil*

Soort materiaal: *vloerzeil*

Toelichting klant: *deel zolder*

Type materiaal: *Puntstaal*

Geanalyseerd door: JW, C. (onderlinge controle)

Voorbehandeling: Breukvlak gemaakt

Soort materiaal volgens laborant: Vinyl tegel/zeil

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M11 vloerzeil*: Chrysotiel 10% (m/m) - 15% (m/m)

Monstercode: *M11 vloerzeil*

Soort materiaal: *vloerzeil*

Toelichting klant: *deel zolder*

Type materiaal: *Puntstaal*

Geanalyseerd door: JW, C. (onderlinge controle)

Voorbehandeling: Breukvlak gemaakt

Soort materiaal volgens laborant: Vinyl tegel/zeil

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER *M12 vloerzeil*: Niet asbesthoudend

Monstercode: *M12 vloerzeil*

Soort materiaal: *vloerzeil*

Toelichting klant: *deel zolder*

Type materiaal: *Puntstaal*

Geanalyseerd door: JW, C. (onderlinge controle)

Voorbehandeling: Breukvlak gemaakt

Soort materiaal volgens laborant: Vinyl tegel/zeil

Toelichting laborant: /