


PV voorlopige planning. VVE Vacu delen

- ① Risico's en pomppunten niet opdraait
- ② Parking (aangewezen) met uitgraving
- ③ Aepi bereikbaar en aangebracht
- ④ Verlichting } fietsenstalling ontbrekend
 } buiten verlichting
- ⑤ Videofoon - deurbel niet
- ⑥ Keurmerk + bus + belnummer
- ⑦ PID & EPB. aanwezig
- ⑧ Glasplaat in blok C
- ⑨ RW - afvoeren achtergevel ontbreken
- ⑩ Maplaatsen airco - units correct
- ⑪ Schacht blok D dicht te zetten

opgeaan te Dan der auch de
op 22/2/24




M. VERRIES
Curator

~~W. De Wijk~~
Hans De Wijk
succedans




W. Van Boon

~~Van Steen~~
Van Steen
L. L.



C. CAUDEON



F. Van der Veken