

Conformiteitsattest - Niet ingedeelde bovengrondse stookolietank**Gegevens klant**

Naam:

Adres:

Tel./GSM/e-mail:

Gegevens tank

Adres tank: Benedenstraat 4, 9200 Dendermonde

Inhoud tank in l: <5.000

Nummer tank: /

Datum ingebruikname: voor 1995

Materiaal tank: Metaal

Wand tank: Enkelwandig

Vorm bovengrondse tank: Ovaal:

Inkuiping tank: Niet van toepassing

Plaatsing tank: Onverwarmde ruimte

Uitgevoerde controle: Visuele controle

Gecontroleerde punten

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Opslagplaats | <input checked="" type="checkbox"/> Wanden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ontluchtingsleiding | <input checked="" type="checkbox"/> Overvulbeveiliging |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezigheid water/slib | <input checked="" type="checkbox"/> Retourleiding |
| <input type="checkbox"/> Lekdetectie | <input checked="" type="checkbox"/> Aanzuigleiding |
| <input type="checkbox"/> Peilmeter | <input type="checkbox"/> Potentiaal |

Bijzondere opmerkingen

Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gekeurd worden op voorwaarde dat deze gekeurd werd na de plaatsing en een geldig attest heeft. Het is echter aan te raden, doch niet verplicht, de enkelwandige tank te vervangen met een dubbelwandig tank gezien de leeftijd.

Verdere exploitatie toegelaten: Ja Merkteken dop: Groen

Datum keuring: 06/04/2023

Datum volgende keuring: n.v.t.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus

Olivier Caluwaerts