



**ELECTROTEST**  
Technische Controles en Opleidingen  
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL

Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek  
T +32 (0)2 751 98 39 F +32 (0)2 751 52 09  
E info@electro-test.be W www.electro-test.be

### Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| Verslagnummer:<br>N° de rapport:                            | ET 93/2018/7/23/1  | Datum van bezoek:<br>Date de visite:  | 23/07/2018                    |
| Opdrachtgever:<br>Donneur d'ordre:                          | CUISELEC INDUSTRIES BVBA<br>Van Wesenbekestraat 42 - 2060 ANTWERPEN<br>BTW BE 0825.309.256 | IK:<br>CI:  |                               |
| Distributienetbeheerder:<br>Gestionnaire de réseau:         | Eandis   | N° teller:<br>N° compteur:<br>N° teller nachtarief:<br>N° compteur tarif de nuit: | 6240/38<br>EAN-nr:<br>N° EAN: |
| Plaats van het onderzoek:<br>Lieu du contrôle:              | Lage Vosbergstraat 84 - 2840 LUMST   |   |                               |
| Eigenaar:<br>Propriétaire:                                  |  |   |                               |
| Installateur:   | CUISELEC INDUSTRIES BVBA   | BTW/TVA:  | BTW BE 0825.309.256           |
| Gebruikte interne procedure:<br>Procédure interne utilisée: | F-ELS276/RIJW1 (Contrôlebezoek van 1 rijwoning volgens art. 276)                           |   |                               |

### Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

|   |   |   |                             |   |        |                                  |    |   |    |
|---|---|---|-----------------------------|---|--------|----------------------------------|----|---|----|
| Aard van onderzoek: A REI / Genre de contrôle: RGIE     | Art. hh: 86   | Art. onderzoek: 271                         |                             |   |        |                                  |    |   |    |
| Onderzoek: / Contrôle:                                  | Woning/Maison   |   |                             |   |        |                                  |    |   |    |
| TT - net/spacing: / Réseau TT - tension:                | Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:       | Max. beveiliging / Protection max.:         |                             |   |        |                                  |    |   |    |
| 1x400V+N  | 4 x 10 mm <sup>2</sup> VOB                                | 40A   |                             |   |        |                                  |    |   |    |
| Aardelektrode / Electrode de terre:                     | Pen/Piquets   | Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:  |                             |   |        |                                  |    |   |    |
| 6.13 Ohm  | 119 MOhm  | 1   |                             |   |        |                                  |    |   |    |
| Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels: | Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 16 |   |                             |   |        |                                  |    |   |    |
| In(A)   | Δ In (mA)   | Type  | Eindstroombanen / terminaux | Test Δ In                                       | 1 Δ In | A REI / RGIE                     |    |   |    |
| 40A   | 300mA   | A/s   | Alle kringen                | OK  | OK     | 271                              |    |   |    |
| 40A   | 30mA  | A/s   | AA - HH                     | OK  | OK     | 271                              |    |   |    |
| Visueel nazicht Algemeen:<br>Contrôle visuel général:   | OK  | Rechtstreekse aanraking:<br>Contact direct: | OK                          | Onrechtstreekse aanraking:<br>Contact indirect: | OK     | Aansluitingen:<br>Raccordements: | OK | Equipotentiale verbindingen:<br>Liaisons équipotentielle: | OK |

### Inbreuken / Infractions:

### Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

### Opmerkingen / Remarques:

### Nota's / Notes: