
 N°234-INSP		Electro-Test vzw/asbl Erkend controleorganisme www.electro-test.be info@electro-test.be	Maatschappelijke zetel/Siège social: Kerkstraat 33 1820 Melsbroek Tel: 02/751.98.39 - Fax: 02/751.52.09																					
		Distributenetbeheerder / Gestionnaire de réseau de distribution: <i>Sibelga</i>																						
Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:		N° Teller / N° Compteur: 50383184																						
Verslag N° / N° Rapport: 135_00176_2		EAN Code:																						
Aard van onderzoek: AREI Genre de contrôle: RGIE	86 87/85 87/88 88 95 97 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	270 271 276 276bis <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	TT TN IT <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																					
		Voorschriften netbeheerder Prescription du gest.de réseau de distr.																						
Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle: [135_00176_2__2013-03-27]																								
Straatnaam + N° / Nom Rue +N°: <i>Diksmuide/laan 9de linie</i>		Installateur: <i>Esv bvba</i>																						
Gemeente / Commune: <i>Brussel</i>		B.t.w./T.v.a.: <i>BE 0831.616.731</i>																						
Postcode / Code Postal: <i>1000</i>		Ik/ C.I.:																						
Inspecteur: <i>Schockaert Patrick</i>		Eigenaar / Propriétaire:																						
Datum van onderzoek / Date du contrôle: <i>27/03/2013</i>																								
Onderzoek / Contrôle:																								
<input type="checkbox"/> Woning/Maison		<input checked="" type="checkbox"/> Appart: <i>1.04</i>																						
<input type="checkbox"/> Andere:																								
Spanning: <i>3 X 380V + N</i> Tension:	Meter / Bord verbinding: Liaison compteur-tableau: <i>10mm²</i>	XVB	Max. beveiliging: Protection max.: <i>63 A</i>																					
Aardelectrode: Electrode de terre: <i>Lus / Boucle</i>	5 Ohm	Isolatie: Isolement: <i>179 MOhm</i>	Aantal verdeelborden: Nombre de tableaux: <i>1</i>																					
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre des circuits terminaux: <i>13</i>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>In (A)</th> <th>Δ In (mA)</th> <th>Type</th> <th>Eindstroombanen / Circuits terminaux</th> <th>TestΔIn</th> <th>1.ΔIn</th> <th>AREI / RGIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63</td> <td>300</td> <td>A</td> <td>A → M</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>30</td> <td>A</td> <td>J → M</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>270</td> </tr> </tbody> </table>	In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / Circuits terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI / RGIE	63	300	A	A → M	-	-	270	63	30	A	J → M	-	-	270			
In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / Circuits terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI / RGIE																		
63	300	A	A → M	-	-	270																		
63	30	A	J → M	-	-	270																		
Visueel nazicht Algemeen/ Contrôle Générale: <i>OK</i>		Directe aanraking/ Contact direct: <i>OK</i>																						
Aansluitingen/ Raccordements: <i>OK</i>		Potentiaalvereffeningen / Liasons equipotentiëles: <i>OK</i>																						
Inbreuken / Infractions																								
Bijkomende Inbreuken/ Infractions Supplement:																								
Extra opmerkingen:																								

**Besluit / Conclusion:**

[135\_00176\_2 \_\_ 2013-03-27]

*De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden.  
L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service.*

*Het ééndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken van E.T.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.*


**Art. 271**

*Het controlebezoek door E.T. voorzien door Art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op:*


**Controlebezoek op:  
Visite de contrôle prévue:  
27/03/2013**

*La visite de contrôle prévue par l'art 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:*

**Handtekening / Signature Inspecteur:**



**Foto Installatie / Installation:**



**NOTE:** a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. die energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend controle organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

**NOTE:** l'obligation de conserver le P.V. du contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant comme une de ses compétences l'Energie, de tout accident survenu à des personnes, dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors du contrôle, de faire effectuer un nouveau contrôle par le même organisme agréé, un an après le premier contrôle, afin de vérifier la disparition des infractions. Si, lors de ce dernier contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé est obligé d'envoyer une copie du procès-verbal du contrôle à la Direction Générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS/EI1.T.V.01 - 20.12.12

DEXIA: 068-2117692-15  
BIC: KREDBEBB

IBAN: BE79734112600033  
RPR BRUSSEL

BE0434.433.603

KBC: 734-1126000-33