

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

#### VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: NV MediaNot  
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)  
Tel: (+32)078150077  
BTW BE: BE0468763089

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: August Robijnsstraat 60, 3404 - Attenhoven (BE)

### RESERVOIR

Ingedeeld: Niet ingedeeld | Wand: Enkel | Plaats: Bovengronds | Vorm: Cilinder |  
Materiaal: Staal Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: <1995

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: OK |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK  
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: NIET AANWEZIG | Filter: OK

### TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Fluit | Overvulbeveiliging controle: OK  
Peilmeting: Andere | Lekdetectie: Niet aanwezig

### BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: 10/12/2029

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **10/12/2024** | Keurder: **Ruud Van Houdt** | Erkeningsnummer: **ERK/TS/108084**

HANDTEKENING KEURDER

HANDTEKENING EIGENAAR

TOEGEVOEGDE FOTO'S

