

Datum(s) van controle: 13/07/2020 Verslagnummer: 323/20 of 13/01 Uitgiftedatum verslag: _____

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen vzw Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel. nr. + e-mailadres regionaal kantoor: zie keerzijde Ondernemingsnummer: 0406.486.616

O/ref.: _____ U/ref.: _____ Agent-bezoeker nr.: 323

Identificatie van de elektrische installatie:
 Opdrac: _____
 Adres: 583 PAAL
 Naam: _____
 Adres: _____
 Verantw: _____
 Adres: _____
 BTW-nummer: _____

Identificatie van de elektrische installatie:
 Adres: BEVERLOSE SCHEEN WEG 311 PAAL EAN-code: _____

Nummer teller: 26 439 073 Private hoogspanningscabine: ja/nee

Type installatie: wooneenheid werkeenheid gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel technische lokalen van een residentieel geheel werfinstallatie gedecentraliseerde productie-installatie andere installatie: _____

Gegevens van de controle:
 Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:

gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4) gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname - belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) controlebezoek (6.5) controlebezoek verzwaaring aansluiting oude installatie (8.4.1) controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2) vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3 of 8.4.4)

Datum van de uitvoering van de installatie: vóór 01/10/1981 vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle: _____

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: nihil toepassing van de afwijkingen van deel 8 van Boek 1 - KB 08/09/2019

Andere wettelijke kaders: voorschriften DNB - andere: _____

Gegevens van de elektrische installatie:
 Spanning en aard van de stroom: 3x230+N V

Type van de aardelektrode: aardingslus - aardingsbaren aardingsperij - horizontaal, verticaal of schuin in de grond gedreven geleider - niet geplaatst - onbekend - ander systeem: _____ Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB Doorsnede: 6 mm²

Aantal stroombanen: 9 + 11 (reserve inbegrepen) Type van het aardverbindingssysteem: TT TN-S, TN-C, IT, andere: _____

Aantal borden: 2 Nominale waarde bescherming aansluiting: 30 A Type algemene schakelaar: Diff 40A/10,03 A

Beschrijving:
 Schema's en plannen van de installatie:

<u>Bord 1</u>	<u>5x 25A 4p</u>	<u>Diff 40A/10,03 A</u>	<u>Bord 2</u>	<u>3x 16A 4p</u>	<u>Diff 40A/10,03 A</u>
	<u>2x 20A 2p</u>			<u>5x 20A 2p</u>	
	<u>1x 16A 2p</u>			<u>1x 25A 4p</u>	
	<u>2x 10A 2p</u>				

Resultaten van de controle:
 Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 17,9 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: > 1 Mohm

Test differentieelstroominrichtingen: via testknop OK/NOK/niet getest via foutlus OK/NOK/niet getest

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK/NOK

Vastgestelde inbreuken en/of opmerkingen:
Geen penndiagnose aan de hand van de situatie, geen situatieschets aan de hand van de afnemers, geen afnemers diff 40A/3000mA aan de hand van de situatie, losse vob draden niet in buis, aansluiting borden niet in gelijke fase afscherming in borden niet van weerszijde, afscherming ook moet in talle kant niet van weerszijde.

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019.
 De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: _____

- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
- De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden (of waren) verzegeld.

2. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019.
 In geval van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019.

Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór _____.
 De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

4. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019. De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):

323