



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN  
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER: .....  
Teller nr.: ..... DAG - NACHT  
Index: .....

VERSLAG NR SB/03/906/0  
ADRES INSTALLATIE: BELLAARBAAN 146  
ST-KAT-WANER  
EIGENAAR: .....  
Adres: .....  
OPDRACHTGEVER: .....  
Adres: .....  
INSTALLATEUR: .....  
Adres: .....  
BTW of IK: 033 0035324 02

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

**1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:**

Datum van onderzoek: 16/11/03 Aanvulling van verslag nr. ✓  
Aard installatie: Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Voorlopig  Bestaande  Verzwarend  Type der lokalen: HUIS HOOFDELYK  
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81; Elektrische installatie voor na 1.10.81 Met  Zonder BA4 / BA5  AREI art. 86   
Aansluiting: Spanning 3 x 230 V N V Bescherming van de aansluiting: RA 40 A Alg. schakelaar: type: ADS 40A / 003A  
Netaftakkabel: type: BESTAAND mm<sup>2</sup> Voedingskabel hoofdbord: type: AVB 4x10 mm<sup>2</sup>  
Type aardelektrode: lus  barren  pennen  horizontale geleider  diepteaarding Aardverbindingssysteem: TN  TT  IT   
Aantal borden: 3; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 27 Ohm; RI tot: > 1 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage  
ADS 40A / 003A : DS 40A / 003A bescherm met leidingen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z  
Bestaande leidingen: J, M, N  
Vernieuwde leidingen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

**2. INHOUD VAN DE CONTROLE:**

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)  
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR-E11, E12, E12P.  
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode  ja  nee  
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen  ja  nee  
NOTA'S - Kring A1 garage mag niet worden

**3. INBREUKEN / OPMERKINGEN**

geen

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde  
**4. BESLUIT** De installatie is  niet conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/11/2003 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag niet in dienst- gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie voldoet niet aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER  
naam + handtekening  
CONTROLEORGANISME  
282 BONHEIDEN  
Agend. Onders.  
Edouard