

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0529710	
naam: All-in TankService n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Yvo Gilis	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningsnr.: SV05003	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 27/09/2023	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861			

klant		☐ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☒ onderneming			
naam: VME RESIDENTIE KENNEDY		naam contactpersoon: VME RESIDENTIE KENNEDY			
straat en nummer: Naamssesteenweg 120		straat en nummer: Tervuursestraat 44			
postcode en gemeente: 3001 Heverlee		postcode en gemeente: 3000 Leuven			
tel.: +32 (0)16/389014	gsm: +32 (0)474/837573	tel.: +32 (0)16/389014	gsm: +32 (0)474/837573		
email: info@mmoterduin.be		email: INFO@MMOTERDUIN.BE			

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier			onderneming		
☐ niet-ingedeeld			☒ ingedeeld		
☐ ingedeeld			☒ klasse 3 (vanaf 5000kg)		
inhoud (l):			inhoud (l): 7200		
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)			☐ klasse 2		
☐ klasse 2			☐ klasse 1		
☐ klasse 1			☒ staal (enkelwandig)		
☐ ondergronds			☐ cilindrisch		
☒ bovengronds			☐ rond		
☐ groeve			☐ parallellepipedum		
☐ niet toegankelijk			☐ ovaal		
☒ toegankelijk			☒ andere		
☐ inkuiping			rechthoekig		
☐ andere			☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: 27/09/2013			tanknummer:		
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:					
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A		☐ gasolieverwarming type B	
		☐ lampolie type C		☐ diesel	
		☐ andere:			

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk: michiels	fabricagenummer: 2013 0311
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 23	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring: ematk 1183
norm: 0	
inhoud (l): 7200	diameter (m): 162 en lengte (m): 320
CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: 27/09/2023 ☒ niet aanwezig	

visuele controle							
toezichtspuit/mangat		staat toezichtspuit		☐ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☐ aanwezig		dichtheid toezichtspuit		☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	
☒ niet aanwezig		staat deksel		☐ ok	☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping		verontreiniging		☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	
☐ aanwezig		waterdicht		☐ ok	☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok	
☐ niet aanwezig						uitmonding leidingen	
☒ n.v.t.		koolwaterstofdicht		☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	
						☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	
		algemene staat		☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	
						☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	
						andere toebehoren:	
opslagtank		staat wanden (schildering, isolatie,...)		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
		algemene staat tank		☒ ok	☐ niet ok		
		zichtbare verontreiniging rond tank		☐ ja	☒ nee		
		organoleptische verontreiniging		☐ ja	☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering				☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere				☒ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☐ niet ok	
	elektrische sonde	☒ ja ☐ nee		☒ ok ☐ niet ok	
	andere:	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
	☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok	
akoestisch of visueel alarmsignaal		☐ ok ☐ niet ok			
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): onder het vloeistofniveau (dBµV): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☐ niet ok	
	mechanisch	☒ ja ☐ nee		☒ ok ☐ niet ok	
	pneumatisch	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☐ niet ok	
	hydrostatisch	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☐ niet ok	
	ultrasoon	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☐ niet ok	
andere:	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☐ niet ok		

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
tank met inkuiping	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 27/09/2026	
 handtekening erkend technicus naam: Yvo Gilis	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: VME RESIDENTIE KENNEDY hoedanigheid: Klant