

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

44.201

Date du contrôle:

07/05/2024

Lieu du contrôle:

Rue de l'Abbaye 20A 1440 Braine-le-Château
Belgique

Testeur d'installation:**Agent-visiteur:**

Massimo Montagna

Type de contrôle:

Viste de contrôle vente ancienne installation
(Livre 1 8.4.2)

TI-030/6158047

Date d'émission:

09/05/2024 18:56:21

Prochaine visite avant le:

+ 18 mois jour de l'acte

Donneur d'ordre

Nom

Vleminckx Christiane

Adresse

Rue de l'Abbaye 20A, 1440 Braine-le-Château, Belgique

Email

xavier.de.ceulaer@gmail.com

Base(s) réglementaire(s)



RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

Adresse de l'installation

Rue de l'Abbaye 20A 1440 Braine-le-Château Belgique

Type de locaux

Maison Trois chambres

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Vleminckx Christiane

Adresse du propriétaire

Rue de l'Abbaye 20A 1440 Braine-le-Château Belgique

Installateur

Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

6805701

Code EAN

Nc

Liaison compteur-tableau

VFVB 4X10

Tension de service

3 x 230 V

Protection générale

40 A 3P

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Contrôles

| Schémas/plans | Liaisons équipotentielles | Fondations | Installation électrique |
|--|--|------------|-------------------------|
| NOK | NOK | après 81 | |
| Description de l'installation | Sans 300mA treize circuits | | |
| Nombre de tableaux | 1 | | |
| Différentiel de tête | Autre (voir description de l'installation) | | |
| Test BP du DDR | NOK | | |
| ΔI_n | NOK | | |
| Contrôle de l'état | NOK | | |
| Matériel fixe | NOK | | |
| Protection contre les contacts directs | NOK | | |
| Protection contre les contacts indirects | NOK | | |
| Protection contre les surintensités | NOK | | |
| Prise de terre | Autre | | |
| Résistance de terre (Ω) | 110 | | |
| Isolement ($M\Omega$) | 0,26 | | |

Remarques

Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)

Conclusions

CONCLUSION : NON CONFORME

L'installation électrique **n'est pas conforme** aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Une visite complémentaire est à exécuter par un organisme agréé dans un délai de 18 mois après l'acte de vente. Le nouveau contrôle est à effectuer par l'acheteur.

Devoirs du vendeur et de l'acheteur lors de la vente d'une habitation équipée d'une ancienne installation électrique:

· Dès que le compromis est signé:

Quels sont les devoirs du vendeur/notaire:

- Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contrôle et ses annexes au notaire afin que celui-ci l'ajoute dans le dossier de la vente ;

- Le notaire doit faire mentionner dans l'acte de vente les points suivants:

- la date du PV de la visite de contrôle

- le fait de la remise du PV de la visite de contrôle à l'acheteur

- L'obligation pour l'acheteur de communiquer son identité et la date de l'acte de vente à l'organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique

· Dès que l'acte de vente est signé:

Quels sont les devoirs de l'acheteur:

- L'acheteur doit détenir le dossier de l'installation électrique (schémas, PV,...) en deux exemplaires;

- L'acheteur doit informer l'organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique de son identité, de la date de l'acte de vente et du PV concerné;

- Après la communication à l'organisme de contrôle, il reçoit automatiquement 18 mois à dater de l'acte de vente pour remettre en ordre l'installation électrique

- L'acheteur peut choisir un autre organisme de contrôle pour laisser réaliser le recontrôle dans le délai des 18 mois (vérification conformité de l'installation).

Pour de plus amples informations

SPF Economie, P.M.E., classes moyennes et Energie

Atlas Contrôle

Boulevard Lambermont 127


1030 Bruxelles

Direction générale de l'Energie – Haute surveillance des infrastructures et produits énergétiques

Adresse: Avenue du roi Albert II 16 1000 Bruxelles

Tél: 0800 120 33 / Email: gas.elec@economie.fgov.be

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Controle
 Boulevard Lambert 127
 1030 Bruxelles



Tableau 1

Liste des infractions

| Libellé | Paragraphe |
|--|---|
| La valeur de la résistance de ce circuit (TBT) est insuffisante, celle-ci doit être au minimum de 500.000 Ohms. | L1: 6. 4. 5. 1.; L3: 6. 4. 5. 2. |
| Réaliser une prise de terre conforme aux prescriptions. | L1 : 4.2.3.; 5.4.2.; 5.4.3. |
| Réaliser les liaisons équipotentielles principales et leurs connexions. | L1: 4.2.3.2.; 4.2.3.4.; 5.4.4.1.; L3: 4.2.3.2.; 4.2.3.4.; 5.4.4.1. |
| Prévoir un interrupteur différentiel général d'une intensité nominale (In) de 40A minimum et de sensibilité de 300 mA maximum. | L1: 4.2.4.3.; 5.3.5.1. |
| Prévoir le(s) schéma(s) unifilaire(s) de l'installation. | L1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2 |
| Prévoir le(s) schéma(s) de position de l'installation. | L1: 9.1.2. |
| La tension nominale doit être affichée de manière apparente en un endroit judicieusement choisi. | |
| Le pictogramme "danger électrique" doit être apposé de façon durable sur le tableau. | |
| Remplacer le tableau, le degré de protection contre le contact direct n'est pas suffisant. | L1: 5.3.5.1. |
| Réaliser ou compléter le repérage des circuits/départs et/ou appareillage, bornes de raccordements, etc. | L1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; L3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1. |
| Adapter l'intensité nominale (In) du dispositif de protection, trop élevée pour la canalisation et/ou le récepteur installé en aval. | (L1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; L3:4.4.1.1.;4.4.1.5.;4.4.4.2.) |

Atlas Contrôle
 Boulevard Lambermont 127
 1030 Bruxelles

| Libellé | Paragraphe |
|--|----------------------------|
| Prise(s) : le contact de terre est à relier à la terre de l'installation. | L1: 5.3.5.2. |
| Nous conseillons de supprimer les canalisations hors d'usage. | |
| Les conducteurs non utilisés sont à éliminer ou à isoler à leurs extrémités. | |
| Fixer la (les) canalisation(s) au moyen d'attaches adaptées. | L1: 5.2.2.; 5.2.9.5. |
| Interrupteur, prise de courant ou boîte de dérivation à reconditionner et/ou refixer. | |
| Réaliser les connexions dans des coffrets, tableaux, boîtes de jonction ou de dérivation, aux bornes des interrupteurs, des prises de courant ou dans les pavillons de luminaires. | L1: 5.2.6.1.; L3: 5.2.6.1. |

Liste des remarques

| Libellé | Référence |
|--|-----------|
| Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle. | RDE4 |
| Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle. | RDE6 |
| L'éclairage n'est pas encore installé définitivement. | RDE7 |
| La cuisine (et les appareils) n'est pas encore placée. | RDE9 |
| Ce contrôle ne comprend que la partie habitable du bâtiment. | RDE10 |
| Les appareils de classe I (p.ex. lave-linge, sèche-linge, ...) ne sont pas tous installés au moment du contrôle. | RDE11 |
| Il n'est pas exclu que des infractions supplémentaires soient identifiées lors de la présentation des schémas. | RDE12 |
| L'unité est meublée au moment du contrôle. | RDE15 |
| Un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité (30mA), subordonné à celui placé à l'origine de l'installation, pour la protection des installations dans les salles de bains, lave-linges, lave-vaisselle, sèche-linges ou des appareils similaires est recommandé. | RDE20 |

| Libellé | Photo |
|---------|-------|
|---------|-------|

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

| Libellé | Photo |
|------------|--|
| Infraction |  |

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

| Libellé | Photo |
|------------|--|
| Infraction |  |
| Infraction |  |

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

| Libellé | Photo |
|------------|--|
| Infraction |  |